POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny do wyceny numer: 440/10/2026/KC z dnia: 2026/10/08

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**
Marka: **FIAT**
Model pojazdu: **Ducato 30 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.0t**
Wersja: **L1H2**
VIN: **Z F A 2 5 0 0 0 0 0 2 N 0 7 2 8 3**
Nr rejestracyjny: **CB293RL**
Nr Info-Ekspert: **045-05246**
Rok produkcji: **2020**



Wskazanie drogomierza	298161 km
Data pierwszej rejestracji	2020/02/26, (w Polsce: 2024/05/10)
Data ważności badania technicznego	2027/04/27
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	3000 kg / 1040 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6d
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 1-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	Przygotowanie do montażu radia
2	Blow by podgrzewany	12	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	13	System kontroli ładunku LAC
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	14	System kontroli trakcji ESC
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	System wspomagania nagłego hamowania HBA
6	Fotel pasażera podwójny	16	System wspomagania ruszania pod górę
7	Kolumna kierownicy regulowana	17	System zapobiegający dachowaniu
8	Komputer pokładowy	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Światła do jazdy dziennej

10	Przegroda przestrzeni bagażowej	20	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki cofania
2	Pakiet SX Nav
	Klimatyzacja
	System nawigacji satelitarnej
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat
	Kamera cofania
	Deska rozdzielcza "Techno"
	Radioodtwarzacz Uconnect z ekranem dotykowym 5"
3	Półka pod sufitem
4	Światła do jazdy dziennej LED (dopłata)
5	Światła p/mgielne przednie
6	+Wyłożenie ścian bocznych płytą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*OVATION 215/70 R15C 109/107R V-07 AS	6,5
Przednie prawe:	*OVATION 215/70 R15C 109/107R V-07 AS	6,5
Tylne lewe:	*OVATION 215/70 R15C 109/107R V-07 AS	8,0
Tylne prawe:	*ZEETEX 215/70 R15C 109/107R CT6000 ECO	2,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano na parkingu: Miękinia (55-330), ul. Aukcyjna 1. Podczas oględzin udostępniono:
- dowód rejestracyjny
- 1 kluczyk

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie okazano książki/historii serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:
- nie znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe"
- znajdują się wpisy z odczytami wskazań drogomierza, ostatni z dnia 27.04.2026 r. przy stanie drogomierza 293 052 km.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym – zdemontowany, rozmontowany na części (umieszczony w przestrzeni ładunkowej). Brak możliwości zweryfikowania stanu technicznego i kompletności elementów silnika, osprzętu silnika i skrzyni biegów. Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 80 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:

- drzwi tyłu, skrzydło lewe 120 – 165 µm
- drzwi tyłu, skrzydło prawe 120 – 1880 µm
- drzwi przednie prawe 120 – 130 µm
- błotnik przedni prawy 90 – 180 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- pokrywa komory silnika – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- szyba czołowa – po wymianie (XYG), punktowe pęknięcie w części środkowej
- zderzak przedni – głębokie zarysowania
- błotnik przedni prawy – wgniecenie w części przedniej
- lusterko zewnętrzne prawe – pęknięcia obudowy, ubytki materiału
- próg prawy – ubytek powłoki lakierowej w części przedniej, korozja
- drzwi przednie prawe – płytkie wgniecenie w części dolnej, zabrudzenie substancją smolistą
- słupek środkowy prawy – płytkie wgniecenie w części dolnej
- ściana boczna prawa – ogniska korozji przy prowadnicy drzwi przesuwnych
- drzwi tylne prawe (przesuwne) – ubytki powłoki lakierowej w części tylnej
- ściana boczna prawa – zarysowania powłoki lakierowej
- opona koła tylnego prawego – brak powietrza, do zweryfikowania
- lampa tylna prawa – pęknięcie klosza
- dach – wgniecenia na krawędzi tylnej
- zderzak tylny – liczne zarysowania
- drzwi tyłu pojazdu, skrzydło prawe – zarysowania i pęknięcia powłoki lakierowej (szpachla), korozja
- drzwi tyłu pojazdu, skrzydło lewe – punktowe wgniecenia poszycia
- poszycie narożnika tylnego lewego – zarysowania powłoki lakierowej
- opona koła tylnego lewego – brak powietrza, do zweryfikowania
- próg lewy – ubytki powłoki lakierowej w części przedniej (korozja)
- drzwi przednie lewe – zarysowania powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne lewe – zarysowania na obudowie
- elementy układu wydechowego – eksploatacyjne ogniska korozji, zdemontowany kolektor wydechowy
- elementy podwozia - ogniska korozji
- obręcze kół – ubytki powłoki, ogniska korozji
- tarcze hamulcowe - korozja
- osłony tapicerskie ścian i sufitu kabiny – zabrudzenia
- fotele – zabrudzenia eksploatacyjne tapicerki
- wnętrze przestrzeni ładunkowej – zarysowania, zabrudzenia, pęknięcia osłon, wgniecenia nadkoli wewnętrznych
- **silnik z osprzętem – zdemontowany, rozłożony na części**
- koło zapasowe – brak
- kluczyk – uszkodzona obudowa
- akumulator - niesprawny
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony

na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 90 µm	
2	Dach		do 90 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 90 µm	
4	Próg	L	do 90 µm	
5	Słupek przedni	L	do 90 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 90 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 90 µm	

8	Poszycie boku	L	do 90 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 90 µm	
10	Słupek tylny	L	do 90 µm	
11	Drzwi tyłu nadwozia		120 - 165 µm	
12	Błotnik przedni	P	90 - 180 µm	
13	Próg	P	do 90 µm	
14	Słupek przedni	P	do 90 µm	
15	Drzwi przednie	P	110 - 130 µm	
16	Słupek środkowy	P	do 90 µm	
17	Drzwi tylne	P	do 90 µm	
18	Błotnik tylny	P	do 90 µm	
19	Słupek tylny	P	do 90 µm	
20	Drzwi tyłu nadwozia		120 - 1880 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2


Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu