MHC MOBILITY | Powering the future of movement

Historia serwisowa i szkodowa pojazdu:

WE9E249
MAN TGE (4-d) 3.140 4x2F SB L2H2 (10.7m3) 35V (FDA A)
WMA35VUY9P9004133

Data naprawy	Przebieg	Opis
29.09.2023		Badanie techniczne VAT-1
30.07.2024	10219	Przegląd okresowy
30.07.2024	10219	Diagnostyka
30.07.2024	10219	Filtr kabinowy
30.07.2024	10219	Filtr kabinowy- wymiana
30.07.2024	10219	Materiały pomocnicze
28.07.2025	20598	Przegląd okresowy
28.07.2025	20598	Filtr kabinowy
28.07.2025	20598	Filtr kabinowy- wymiana
28.07.2025	20598	Materiały pomocnicze
30.09.2025	42271	Badanie techniczne okresowe - samochód do 3,5t dmc
03.11.2025	45014	Diagnostyka
03.11.2025	45014	Materiały pomocnicze
04.08.2026	55819	Przegląd okresowy
04.08.2026	55819	Filtr kabinowy
04.08.2026	55819	Kontrola bezpieczeństwa
04.08.2026	55819	Filtr kabinowy- wymiana
04.08.2026	55819	Materiały pomocnicze
13.08.2026	56301	Badanie techniczne okresowe - samochód do 3,5t dmc

Raport zawiera wyłącznie informacje o zdarzeniach oraz czynnościach serwisowych/naprawczych, które zostały zgłoszone i obsłużone przez MHC Mobility Sp. z o.o. Dane przedstawione w raporcie mają charakter wyłącznie informacyjny.
MHC Mobility Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności wynikające z niezgłoszonych zdarzeń lub działań serwisowych prowadzonych poza MHC Mobility Sp. z o.o.

MHC MOBILITY | Powering the future of movement

Historia serwisowa i szkodowa pojazdu:

WE9E249
MAN TGE (4-d) 3.140 4x2F SB L2H2 (10.7m3) 35V (FDA A)
WMA35VUY9P9004133

Data szkody	Przebieg	Uszkodzenia
29.04.2025		Wgniecony zderzak z tyłu i boku pojazdu po stronie kierowcy, stłuczona lampa, uszkodzone czujniki cofania/parkowania , uszkodzony zawias, uszkodzona listwa drzwi lewy tył

Raport zawiera wyłącznie informacje o zdarzeniach oraz czynnościach serwisowych/naprawczych, które zostały zgłoszone i obsłużone przez MHC Mobility Sp. z o.o. Dane przedstawione w raporcie mają charakter wyłącznie informacyjny.
MHC Mobility Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności wynikające z niezgłoszonych zdarzeń lub działań serwisowych prowadzonych poza MHC Mobility Sp. z o.o.