autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-04-01 09:51:44 UTC +0200

Wersja językowa: PL

27177df8-77234ce0-ea2dd354-d796b960-7d74ab5e

Zeskanuj
Zobacz raport online

Peugeot BOXER
VF3YC2MFB12C24453

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

10 LAT(A) 3 MIES.

Data produkcji / Rok modelowy **2016**

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9 LAT(A) 4 MIES.

Data pierwszej rejestracji **2016-11-24**

1 5 5 6 1 9 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów
Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe
Nie odnotowano

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów 19

Dziennik użytkowania
Liczba wpisów 11

Historia cenowa
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów 12

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów 1

Rejestr zastawów
kraj Polska
Nie odnotowano

Wyposażenie
Liczba wpisów 100

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów 0

Poprawność VIN
Niedostępny

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent PEUGEOT	Model BOXER	Rodzaj nadwozia VAN
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 2000	Kraj producenta FRANCJA
Kod koloru lakieru EZR	Kolor lakieru ALUMINIUM GREY	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza FX	Data produkcji 2016	Kod silnika DW10FUD
Silnik 2.0 HDI	Moc silnika 96KW (130HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów BVM6 MLGUC14	Typ licznika KMH
Średnie spalanie [l/100km] 9.37		

AKCJE SERWISOWE

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12** Odnotowano **0**

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt
Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)
Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe
Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

27.11.2025

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
199 919 km

Pojazd samochodowy uprzywilejowany
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

27.11.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
199 919 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-11-27**

Kraj **Polska**

01.07.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-06-30**

Kraj **Polska**

2024

09.12.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
175 466 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-12-09**

Kraj **Polska**

11.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
175 099 km

11.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **21 000 - 22 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

15.11.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
175 017 km

Kraj **Polska**

01.07.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-06-30**

Kraj **Polska**

2023

05.12.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **148 955 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-12-05**

Kraj **Polska**

01.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-30**

Kraj **Polska**

2022

02.12.2022

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza **124 976 km**

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-11-24**

Kraj **Polska**

24.11.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **124 168 km**

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

14.09.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **118 663 km**

Kraj **Polska**

01.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-30**

Kraj **Polska**

2021

24.11.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
99 363 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-11-24**
Kraj **Polska**

01.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-30**
Kraj **Polska**

2020

01.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-30**
Kraj **Polska**

2019

29.11.2019

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
45 407 km

Pojazd samochodowy uprzywilejowany
Wynik **Pozytywny**
Kraj **Polska**

29.11.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
45 407 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-11-24**
Kraj **Polska**

01.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-30**
Kraj **Polska**

2016

24.11.2016

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Uniwersalny
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Kraj **Polska**

24.11.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

22.11.2016

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

08.2016

Pojazd wyprodukowany

Kolor nadwozia **Szary**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Brak zestawu naprawczego

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

- LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
- PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
- KOŁPAK BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU PRZEZ KLIENTA
- NORMA CZYSTOŚCI SPALIN EURO6 (HOMOLOGACJA)
- Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA
- BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
- STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL
- DRZWI BOCZ BEZ SILN, BLOKOW ELEKTRYCZNE
- PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ
- RYGLOWANIE SUPER BLOKADA + AUTOMATYCZNE
- BEZ REGULACJI SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA
- BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED
- WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
- BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
- 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE
- BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
- ZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA AWARYJNEGO
- ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM

- OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 270 STOP
- DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
- BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
- STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY
- BEZ WSPORNIKA PRZENOŚNEJ NAWIGACJI
- WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
- STER. PRZED. FOT. PASAŻERA RĘCZN.
- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
- BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
- LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
- MONTAŻ Z PODŁOKIETN. PRZ. KIER.
- LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
- MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
- REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
- ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
- ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
- STANDARDOWE LUSTERKA WSTECZNE
- BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
- PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
- BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
- BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
- BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
- ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
- BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
- MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
- BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
- BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
- BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA
- KANAPA TYL Z PASEM ŚR 3PKT
- TKANINA DARKO + TWILL "35"
- Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
- MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
- SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
- KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
- BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
- PRZEDNI ZAGŁÓWEK Z DZIURĄ
- DETEKTOR PRZESZKODY RADAR
- OBCIĄŻ.UŻYTK. LEKKIE 16Q
- KOŁO KIEROWNICY STANDARD
- CHLAPACZ PRZEDNI + TYLNY
- LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
- KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
- BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
- KABINA POJEDYNCZAKNIĘTA
- FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
- ZAW TYŁ WZMOC PODWÓJNE
- BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
- PODUSZKA POW KIEROWCY
- BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY
- ZAWIESZENIE METALOWE
- ANTENA W DACHU DŁUGA
- ZAPALNICZKA PRZEDNIA
- ALARM ANTYWŁAMANIOWY
- KIEROWNICA PO LEWEJ
- BEZ STOP AND START
- ROZRUSZNIK KLASA 6
- DIESEL DW10FUD FAP
- BEZ DODATK KANAPY
- CHŁODZENIE ZWYKŁE
- BEZ SZYBY BOCZNEJ
- BEZ TYLNEJ KANAPY
- SILNIK TYP EW/DW
- SKRZYNIA MECHA 6
- DACH STANDARDOWY
- RAMA STANDARDOWA
- BEZ OBROTOMIERZA
- AKUMULATOR GÓRNY
- BEZ SZYBY TYLNEJ
- Z SYSTEMEM ESP
- PRZYCIEMNIONA
- 1 GNIAZDO USB
- VP1 ANALOGOWY
- BVM6 MLGUC14
- BEZ WYWROTKI
- BEZ SCHOWKA
- STRONA LEWA
- CT 18 X 14
- CP 14 X 75
- BVM MLGU6
- 2000 CM3
- BEZ

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj

Zobacz raport online

VF3YC2MFB12C24453

Peugeot BOXER



Jak skanować QR kod
Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę
Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu
Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.