Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01016/26**
Data:	3 listopada 2026
Miejsce oględzin:	55-300 Komorniki, ul. Lipowa 2

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Audi
Model	A5 Sportback 19-25
Numer rejestracyjny	WE4T634
Rok produkcji	2021
Numer VIN	WAUZZZF54NA006984

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	04.11.2026
Raport na dzień	04.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01016/26

Dane pojazdu - kod EC 0149237

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE4T634 / WAUZZZF54NA006984
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.11.2021 / 60
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	204355 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	96600 / 107755
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Audi
Model	A5 Sportback 19-25
Typ	A5 35 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.01.2021 - 31.07.2025
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
- Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
- Dywaniki welurowe przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
- Komputer pokładowy
- Lampy LED
- Alarm
- Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
- Audi parking system - czujniki parkowania tył
- Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
- Felgi aluminiowe 17 (15-ramienne), kute, z ogumieniem 225/50
- Funkcja Easy Entry
- Immobilizer
- Kanapa tylna, trzyosobowa
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier uni
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym

- Listwy progowe w drzwiach ze wstawkami z aluminium
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
- Podłokietnik przedni
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Szyba przednia, akustyczna
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka tkaninowa Index
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki przednie
- Zawieszenie dynamiczne
- Złącze Bluetooth
- Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
- Pakiet oświetlenia wnętrza
- Podsufitka tkaninowa
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód
- System Start/Stop
- Szyby termoizolacyjne
- Światła tylne LED
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Wariant dla niepalących
- Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Audi Connect Nawigacja & Infotainment (V)
- Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (V)
- Audi sound system (V)
- Komputer pokładowy z ekranem kolorowym (V)

Wyposażenie dodatkowe - lista ogólna

- Hak holowniczy składany

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Bridgestone	Turanza 6	225/50 R17	5,0
PL	Bridgestone	Turanza 6	225/50 R17	5,9
TP	Bridgestone	Turanza 6	225/50 R17	5,1
TL	Bridgestone	Turanza 6	225/50 R17	5,0

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Komentarz:
Opona prawy przód – uszkodzony kord,

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Destrukcja/uszkodzenie powłoki lakierniczej, np. Wskutek ptasich odchodów
Zderzak przedni	Pęknięcie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Błotnik tylny prawy	Odpryski lakieru
Nakładka progu lewego	Zarysowanie
Nakładka progu lewego	Pęknięcie
Nakładka progu prawego	Zarysowanie
Nakładka progu prawego	Pęknięcie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Zderzak tylny	Pęknięcie
Drzwi tylne prawe	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Kanapa tylna	Zabrudzenie
Kanapa tylna	Inne
Wnęka drzwi lewy tył	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Deska rozdzielcza	Zarysowanie
Drążek zmiany biegów	Zarysowanie
Koło kierownicy	Zarysowanie
Koło kierownicy	Nadmierne zużycie
Komora bagażnika	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa
Kontrolki / komunikaty	
Brak	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono
Instalacja LPG	
Nie dotyczy	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	199
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


















































PIRELLI


BRIDGESTONE




A5






























A5






A5


A5


























Radio
DAB/FM
FM


AUTO
OFF
A/C




D/S














MODE


10:19
RADIO
MEDIA
TELEFON
NAWIGACJA
POJAZD
ULUBIONE
USTAWIENIA
POMOC


10:19
MELO.
Telefon
Wyszukiwanie
FM
Informacja
Automatyczne nawiązanie połączenia z: iPhone (Michał)


10:19
Samochód
Audi drive select
Asystent wydajności
Światła i widoczność
Sygnalizacja parkowania
Asysta kierowcy
Ustawienia i serwis
Ulubione


10:19
Samochód
Asysta kierowcy
Ostrzeganie o prędkości
Audi active lane assist
Audi pre sense
Informacje o zagrożeniach
Zalecenie przerwy


10:20
Samochód
Audi active lane assist
Informacja o Audi active lane assist
Wibracyjne ostrzeganie




AUDI AG
WAUZZZF54NA006984
Germany


WAUZZZF54NA006984








































100


120


120


120








110


100


100




60
PL
WE 4


70
4T6
35 TFSI


100


90


100






120


100


120


120


80














100


90

Zdjęcia uszkodzeń




























4T634
































WE 41634




WE 4T634








4T634
35 TFSI






























TREADWEAR






















R
N
D/S

















Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny



