Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/98389/26/10/20
Nr zlecenia/szkody: D1IRMI(89/0248/22)7/14794/22
Data zlecenia: 20-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0151323	**BMW, X4 [G02] 21-25, X4 xDrive20d mHEV M Sport sport-aut**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	190/140	automatyczna	160 181	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
D1IRMI	WBA31CA0209N32854		30-09-2022/2022	30-09-2027	granatowy/METALIK

Data oględzin: 28-10-2026

Miejsce oględzin:

Lipowa 2
55-300 Brodno

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard - ostrzeżenie o ryzyku kolizji, Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu, Asystent uwagi, Asystent świateł drogowych, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 10.25", wyś. wskaźników 5.1",2xUSB,LTE,Bluetooth, Bagażnik z oświetleniem oraz systemem mocowania bagażu, Bak paliwa zwiększony, Bezprzewodowa integracja ze smartfonem z Apple CarPlay i Android Auto, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych, Czujnik kolizji, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dzieæmi, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 19", Y-spoke 887 M Bicolour, z ogumieniem 245/50, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer elektroniczny, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kanapa tylna, z oparciem składanym i dzielonym w proporcji 40:20:40, Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Komputer pokładowy z funkcją Check Control, Kontroler iDrive, Lakier niemetalizowany, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne, ciemne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, dolna częśæ czarna matowa, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Ochrona pieszych - pasywna, Ogranicznik prędkości, Oznaczenia modelu, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek(elektrycznie składane,funkcja parkingowa,elektrochromatyczne), Performance Control, Podsufitka M Anthracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni i tylni, Przycisk ulubionych funkcji, Real Time Traffic Information, Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System bezkluczykowy Start Stop, System kontroli zjazdu ze stoku (HDC), System odzyskiwania energii hamowania, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka perforowana ze

skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kierowniczy zmienny sportowy, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi concierge, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zestaw 6 głośników, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Światła hamowania dynamiczne, Światła przeciwmgielne diodowe.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania plus z systemem kamer 360, BMW Drive Recorder - rejestrator jazdy, BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wyś. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS,2xUSB,BT,LTE, Dach szklany panoramiczny, elektryczny, Dostęp komfortowy, Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia, Fotele przednie ogrzewane, Hotspot WiFi, Lakier metalizowany, Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie, Oświetlenie ambientowe, System Active Protection, Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Tapicerka skórzana Vernasca, Telefonia z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Wykończenie elementów obłsugi galwanizowane, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W, Światła laserowe BMW.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Falken, AZENIS FK520	245/45 R20 103Y	5,0 mm
	lewe	Falken, AZENIS FK520	245/45 R20 103Y	5,0 mm
tylna	prawe	Falken, AZENIS FK520	275/40 R20 106Y	4,0 mm
	lewe	Falken, AZENIS FK520	275/40 R20 106Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (Nie dotyczy), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Nie dotyczy.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (Nie dotyczy.), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - -)

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Spojler zderzaka tylnego	51125A41F97	wgniecenie/odkształcenie	
2	Zestaw kleju tylnego czujnika odstępu	83195A547C4		
3	Napis (model) boczny L	51148737320		
4	Napis (model) boczny R	51148737327		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa tylna	41007486250	rysa/odprysk, ślady korozji	1
2	Tapicerka oparcia 1.rząd R	52108079698	inne:wytarcie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41008499153	rysa/odprysk	
2	Osłona lusterka zew.dół R	51167468254	rysa/odprysk	
3	Kierunkowskaz boczny R	63137441440	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41517478343	rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	51125A40FE1	rysa/odprysk	
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	36116877329	rysa/odprysk	
7	Tapicerka oparcia 1.rząd L	52108079697	inne:wytarcie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Komora silnika



Fot. 10
Spód pojazdu przód



Fot. 11
Bagażnik



Fot. 12
Spód pojazdu tył



Fot. 13
Widok przez drzwi przednie lewe



Fot. 14
Kierownica z lewej strony



Fot. 15
Widok przez drzwi tylne lewe



Fot. 16
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Konsola środkowa



Fot. 18
Tunel środkowy



Fot. 19
Kierownica na wprost



Fot. 20
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59