Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/KAT/10285/25/02/11
Nr zlecenia/szkody: 458990/20/1
Data zlecenia: 11-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Agnieszka Żurek
Alior Leasing Sp. z o. o.
ul. Szewczenki 8
40-855 Katowice

Rzeczoznawca:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	ciężarowe pow. 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0108035
Producent	SCANIA
Model	R 450 (SCR) Euro 6 12740ccm - 450KM 18/26t 14-18
Typ/wersja	R 450 LA 4x2 MEB/HEB Topline
Rodzaj nadwozia	SIK
Masa własna [kg]	8233
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	18000
Rozstaw osi 1/2	3700
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczana spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	12742
Moc silnika [KM/kW]	450/331
Skrzynia biegów	automatyczna 12-biegowa
Nr rejestracyjny	WGM84936
VIN	YS2R4X20005372491
Data 1. rejestracji	05-01-2015
Data 1. rej. w Polsce	10-03-2020
Data nast. bad. techn.	16-02-2025
Rok produkcji	2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	1 194 910 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/METALIK
Data oględzin	2025-02-24

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Sava, Avant 4 plus	315/60 R22.5 152/148L	4.0 mm
1	prawe	Sava, Avant 4 plus	315/60 R22.5 152/148L	7.0 mm
2	lewe zew.	Michelin, X Multiway XD	295/60 R22.5 150/147K	15.0 mm
2	lewe wew.	Michelin, X Multiway XD	295/60 R22.5 150/147K	11.0 mm
2	prawe zew.	Goodyear, UG WTS	295/60 R22.5 150/147K	15.0 mm
2	prawe wew.	Goodyear, UG WTS	295/60 R22.5 150/147K	10.0 mm

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej/tylnych osi
2. EBS (elektronicznie sterowany system hamulcowy)
3. ESP (system stablizacji toru jazdy)
4. Elektronicznie regulowana wysokość zawieszenia
5. Hamulec silnikowy
6. Immobilizer
7. Kabina sypialna CR19 Topline z wysokim dachem
8. Klimatyzacja automatyczna
9. Lusterka boczne podgrzewane elektrycznie
10. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
11. Ogrzewanie postojowe powietrzne
12. Ospojlerowanie kabiny
13. Radio
14. System Hill hold
15. Szyby boczne podnoszone elektrycznie
16. Tachograf cyfrowy
17. Tempomat z funkcją Scania Active Prediction
18. Wywietrznik dachowy otwierany elektrycznie
19. Zamek centralny
20. Zawieszenie pneumatyczne przedniej osi
21. Zawieszenie pneumatyczne tylnej/tylnych osi

Wyposażenie dodatkowe

1. Retarder/intarder ..... -
2. Osłony międzyosiowe ..... -
3. Aktywny tempomat ..... -
4. Dodatkowy zbiornik paliwa ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[12] ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Ważność badania technicznego ..... -
Stan dbałości o pojazd ..... -
podwyższona grubość powłoki lakierniczej/wcześniejsze naprawy ..... -
stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) ..... -
weryfikacja serwisowa ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL). Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu sprawności podstawowych zespołów pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie stanu technicznego pojazdu. W przypadku opisanej niesprawności (jeżeli weryfikacja kosztów była niemożliwa) założono minimalny możliwy koszt usunięcia usterki wraz z kosztem diagnozy.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-03-2025

Rzeczoznawca DEKRA:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Ściana przednia	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Drzwi lewe	150 - 200
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Ściana boczna lewa	150 - 200
8	Ściana tylna	150 - 200
9	Ściana boczna prawa	150 - 200
10	Słupek środkowy prawy	do 150
11	Drzwi prawe	150 - 200
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Kabina kierowcy/Oblachowanie

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pokrywa	przed.	odkształcenie		
Drzwi	lew.	wgniecenie/nia		
Ściana	przed.	ślady korozji		

Stan techniczny kabiny kierowcy
Stan techniczny nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Nie stwierdzono

Kabina kierowcy/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Krata wlotu powietrza		pęknięcie		
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Reflektor przeciwmgielny	praw.			korozja lustra
Stopnie wejściowe	praw.	zarysowanie		
Stopnie wejściowe	lew.	pęknięcie obudowy		
Reflektor przeciwmgielny	lew.			korozja lustra

Stan osprzętu kabiny kierowcy.
Stan osprzętu kabiny kierowcy opisano w załączonej tabeli.

Kabina kierowcy/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	lew.	rozerwanie		
Koło kierownicy		ślady zużycia mat.		
Fotel	lew.			Niekompletne przyciski sterujące.
Tapicerka drzwi	przed. p.	połamany(a)		
Tapicerka drzwi	przed. p.	zarysowanie		

Stan wnętrza kabiny kierowcy
Stan wnętrza nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Nadwozie/Zabudowa
Stan techniczny zabudowy
Nie dotyczy (pojazd bez zabudowy)

Podwozie/Rama z osprzętem

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Osłona międzyosiowa	praw.	pęknięcie		
Zbiornik paliwa	praw.	ślady korozji		
Zbiornik paliwa	lew.	ślady korozji		
Osłona międzyosiowa	lew.	zarysowanie		

Stan techniczny ramy z osprzętem
Stan techniczny ramy z osprzętem opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zespół akumulatorów		niesprawność działania		Dokonano nieudanej próby rozruchu silnika z zewnętrznego źródła zasilania. Do weryfikacji w warunkach warsztatowych.
Silnik		wyraźne wycieki		Do weryfikacji w warunkach warsztatowych.
Komunikaty awarii				Do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Stan techniczny silnika / układu przeniesienia napędu.
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Zawieszenie kół

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	2. osi zew. praw.	ślady korozji		
Tarcza koła	2. osi zew. lew.	ślady korozji		
Tarcza koła	1. osi lew.	ślady korozji		

Stan techniczny zawieszenia / kół
Stan techniczny zawieszenia / kół opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
Brak możliwości weryfikacji - pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

Podwozie/Układ hamulcowy

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcze hamulcowe	przed.	ślady korozji		

Stan układu hamulcowego.
Stan techniczny układu hamulcowego opisano w załączonej tabeli.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
cyfrowa kopia dowodu rejestracyjnego
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Jazda próbna
Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz:
Brak możliwości rozruchu silnika.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.
Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.
Rok produkcji zweryfikowano telefonicznie w ASO (11.2014).

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ze względu na brak możliwości rozruchu silnika powyższą wycenę wykonano, jako hipotetyczną.

Raport AutoDNA:
- 04.2022 Odnotowano szkodę na pojeździe

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.

Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.

Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.

Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21.

Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23.

Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25.

Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27.

Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29.

Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.

Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.

Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.

Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37.

Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39.

Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41.

Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43.

Fot. 44.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45.

Fot. 46.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47.



Fot. 48.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49.

Fot. 50.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51.

Fot. 52.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 53.

Fot. 54.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 55.

Fot. 56.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 57.

Fot. 58.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 59.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl