Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261019104642
Test czas: 2026-10-19 10:46:42
Technik: --

02/2024-01/2026 Toyota Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

02/2024-01/2026/Toyota/Corolla HEV/2ZR-FXE
VIN: NMTBD3BE30R030497

Przebieg: 159097km
Tablica rejestracyjna: DW7XXE67

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V7.60

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261019104548026

Zeskanowany system (24)

System	Status/DTC
Silnik	0
Sterowanie hybrydowe	0
Hamulec/EPB	0
Wspomaganie hamulców	0
Poduszka powietrzna SRS	0
Miernik kombinowany	0
Monitor ciśnienia w oponach	0
Główny korpus	0
Przełącznik główny	0
Klimatyzator	0
System Baterii Hybrydowej	0
Generator silnika	0
Wejście i start	0
Kontrola źródła zasilania	0
System nawigacyjny	0
Przedni czujnik radarowy ADAS	0
Akustyczny system ostrzegania o pojeździe	0
Skrzynka rozdzielcza zasilania	0
Telematyka	0
Ostrzeżenie dotyczące rozliczenia ADAS	0

Brama Centralna		0
Czujnik kąta skrętu (SAS)		0
EMPS		0
Tempomat	ADAS	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.