**Warsztat: POLEASINGOWE.PL**
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261117150858
Test czas: 2026-11-17 15:08:58
Technik: --

# 2012_07 BMW Raport diagnostyczny pojazdu

## Informacje o pojeździe

2012_07/BMW/1'/114i_N13/N13
VIN: WBA1R11060J038256

Przebieg: 227757km
Tablica rejestracyjna: EBE58682

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

## Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

## Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V21.00

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261117150826759

## Zeskanowany system ( 11 )

| System | Status/DTC |
|---|---|
| DME (cyfrowa elektronika silnika diesla) | 0 |
| DSC (dynamiczna kontrola stabilności) | 0 |
| ACSM (zaawansowany moduł bezpieczeństwa poduszki powietrznej) | 0 |
| KOMBI (tablica rozdzielcza) ADAS | 0 |
| FEM (przedni moduł elektroniczny) | 0 |
| ZGM (moduł bramy centralnej) | 0 |
| ICM (zintegrowane zarządzanie podwoziem) | 0 |
| EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy) | 0 |
| RAD (radio) | 0 |
| REM (tylny moduł elektroniczny) | 0 |
| IHKA (zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji) | 0 |

## DTC ( 0 )

## Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

*Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.*