autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-02-27 16:29:11 UTC +0100

Wersja językowa: PL

b4329aaf-b4f03574-b2f337e8-4206f71a-468848a0

Zeskanuj
Zobacz raport online

Mercedes-Benz Sprinter
WDB9066331P531469

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8 LAT(A) 1 MIES.

Data produkcji / Rok modelowy **2017**

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7 LAT(A) 6 MIES.

Data pierwszej rejestracji **2017-08-28**

108784 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów
Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe
Nie odnotowano

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów 23

Dziennik użytkowania
Liczba wpisów 6

Historia cenowa
Nie odnotowano

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów 6

Rejestr zastawów
kraj Polska
Nie odnotowano

Wyposażenie
Liczba wpisów 103

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów 0

Poprawność VIN
Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MERCEDES-BENZ

Model
SPRINTER

Kraj producenta
NIEMCY

Rok modelowy
2017

Kod koloru lakieru
1212

Kolor lakieru
PAINT COLOR BROOM YELLOW MB 1212

Próbka koloru lakieru

Wersja
314 KA 4X2 3665

Seria
906

Data produkcji
2017

Kod silnika
651.955

Układ kierowniczy
LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów
711.680

Typ skrzyni biegów
MANUALNA

Skrzynia biegów
6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ECO GEAR 360

Kod modelu
906633

Liczba biegów
6

Kraj wytworzenia
NIEMCY

Numer seryjny pojazdu
531469

Fabryka
DUSSELDORF

Generacja
II

Segment
LEKKIE POJAZDY UŻYTKOWE

Numer seryjny skrzyni biegów
711680 R0 005761

AKCJE SERWISOWE

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy **12** | Odnotowano **0**

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja
Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt
Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)
Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe
Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2024

15.12.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-14**

Kraj **Polska**

24.04.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
197 661 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-04-24**

Kraj **Polska**

2023

15.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-14**

Kraj **Polska**

15.12.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Opole, opolskie**

Kraj **Polska**

15.05.2023

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
188 986 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

11.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-10**

Kraj **Polska**

11.05.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **prudnicki, opolskie**

Używany, sprowadzony
Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**
Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

26.04.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
188 973 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-04-26**

Kraj **Polska**

2020

02.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **400 - 600 EUR**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Niemcy**

2019

12.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 000 km

12.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 750 - 3 000 EUR**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona

Kraj **Niemcy**

05.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
135 000 km

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 750 - 3 000 EUR**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Niemcy**

2018

06.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 000 - 1 250 EUR**

Kraj **Niemcy**

05.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
43 000 km

05.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 500 - 1 750 EUR**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewa strona

Kraj **Niemcy**

05.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **200 - 400 EUR**

Kraj **Niemcy**

2017

28.08.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

CONTROL OF REGISTRATION DOC. W/ DELTA WEIGHT ENTRY	ZQ0
LOAD COMPARTMENT ILLUMINATION VIA MOTION DETECTOR	L71
OVERHEAD CONTROL PANEL WITH 2 READING SPOTLIGHTS	LD0
INTERMEDIATE LOCK, LOAD COMP. SLIDING DOOR(S)	T12
AUTOMATIC LOCKING AFTER CLOSING THE DOORS	O22
TERMINAL STRIP FOR ELECTRICAL CONNECTION	EK1
ABSORBENT GLASS MAT BATTERY 12 V 92 AH	ED4
ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP9I)	BB9
TIRE MANUFACTURER CONTINENTAL (10)	RF1
STOWAGE BOX/TRAY ABOVE WINDSHIELD	FF5
OBD (ON-BOARD DIAGNOSIS) STAGE C	MP8
FUEL PUMP, ELECTRIC, CONTROLLED	KP1
CENTER HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP	LB5
PASSENGER SEAT FRAME DISCONT.	S99
ALTERNATOR MANAGEMENT PLUS	ML5
STEUERCODE - BZM PRUEFUNG	XV0
CHASSIS FOR APPLICATION A	CF2
MODIFICATION YEAR 6 - I	XI6
6.5 J X 16 STEEL WHEELS	RS3
CABLE DUCT TO SIDEWALL	V94
ADAPTIVE BRAKE LIGHTS	LE1
MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND RUST-TH.WARR.	XO9
REAR-END DOORS, DOUBLE-WING, OPENING TO SIDE WALL	W54
ENGINE OM 651 DE 22 LA 105 KW (143 HP) 3800 RPM	MI2
ENTRANCE GRAB AT CORNER PILLAR AT RIGHT REAR	T86
SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR DRIVER SEAT	J58
THORAX SIDEBAG FOR DRIVER (IN BACKREST)	SH6
STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215	AI1
WHEELBASE 3665 MM (BM - VISUAL CODE)	IR4
SPRINTER SALES DESIGNATION DELETED	X90
ASSYST SERVICE INTERVAL INDICATOR	JW6
PAINT COLOR BROOM YELLOW MB 1212	1212
BATTERY MASTER SWITCH, ONE-PIN	E30
HEAT-ABSORBING GLASS ALL ROUND	H20
CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)	HI1
LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT	F66
CABLE DUCT TO REAR PORTAL	V95
CO-DRIVER'S FOLDING SEAT	S20
DELETION OF MODEL BADGE	X93
HAZARD WARNING TRIANGLE	Y44
COC PAPERS INCOMPLETE	XC1
DRIVER'S SEAT ARMREST	S22
LOAD COMP.SLID.DOOR ENTRANCE GRAB HANDLE AT PRT.WL	T77
HEATED AND ELECTRICALLY ADJUSTABLE OUTSIDE MIRROR	F68
LOAD COMPARTMENT INNER TRIM UP TO ROOF WASHABLE	VA3
REGISTRATION CERTIFICATE, PART II PREPARED	X31
6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ECO GEAR 360	GD8
STANDARD PAINT WITH TOP COAT COLORLESS	IM0
STABILIZER,REAR AXLE UNDER THE FRAME	C42
DISCONTINUATION OF VEHICLE LOWERING	CW2
PARTITION PANEL WITH SLIDING DOOR	D64
PLATES / PRINTED MATERIALS GERMAN	XU1
SERIES PRODUCTION C906 SPRINTER	IB4
PARAMETERIZABLE SPECIAL MODULE	ED5
LOADING COMPARTMENT DOME LAMP	L63
REVERSING CAMERA 138 DEGREES	FR2
H.D. FRONT AXLE STABILIZER	C45
TWO-WAY LOUDSPEAKER FRONT	EL8
ANTI-THEFT ALARM SYSTEM	FZ5
ALTERNATOR 14 V / 180 A	M49
ENGINE VERSION EURO VI	MP6
KRONPRINZ WHEEL BRAND	RX3
SHIFT POINT INDICATOR	JG0

CUP HOLDER(S), FRONT	FG8
H.D. SHOCK ABSORBERS	C47
TYRES 235/65 R16 C	RH2
MODEL GENERATION 1	XZ1
BLACK TUNJA FABRIC	VY2
AIRBAG DRIVER SIDE	SA5
SPRINTER STANDARD	IG3
COMPLETE VEHICLE	IK0
INLAND (GERMANY)	IL1
3.5 METRIC TONS	IT4
EU/EFTA REGION	IL4
CUSTOMER DHL	ZB0
PANEL VAN	FKA
EUROPE	LX5
SPEED LIMIT 130 KM/H	MK2
CO-DRIVER'S AIR BAG	SA6
BATTERY MANAGEMENT	E33
REAR-END DOOR STEP	W73
SLIDING DOOR RIGHT	T16
DAY DRIVING LIGHT	LG5
MODEL IMPROVEMENT	XM0
SPEEDOMETER KM/H	J10
STEUERCODE WERK	WM8
ALL-SEASON TIRE	RM0
SMOKER PACKAGE	V85
WOOD FLOOR	V43
PANEL VAN	ZM0
AXLE RATIO I = 4.182	AR3
SIDE MARKING LIGHTS	LB1
LEFT-HAND STEERING	IL5
LEFT-HAND STEERING	L
JUMP START CONTACT	ES0
APPROVAL AS TRUCK	Z41
DRIVER SEAT PLUS	SB9
CROSSWIND ASSIST	JA8
STEUERCODE WERK	WM4
PARTICLE SENSOR	KA8
FIRST AID BAG	Y10
HIGH ROOF	D03
AUDIO 15	EN7

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj

Zobacz raport online

WDB9066331P531469

Mercedes-Benz Sprinter

Jak skanować QR kod
Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę
Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu
Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.