MOTOEXPERT
RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ
MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA Nr DAW-1341/11/26 z dnia 11.08.2026r

Rzeczoznawca:	mgr inż. Andrzej Walewski	Certyfikat CCRS Nr 411/20/23
Zleceniodawca:	ING Leasing Sp. z o.o.	
Adres:	ul. Puławska 2	kod: 02-566 Warszawa
Zlecenie:	e-mail	z dnia: 29.07.2026r.
Przedmiot wyceny:	Sito wibracyjne Erimaki ERV 1800 (n/s 5453).	
Cel wyceny:	Celem opinii jest określenie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny w miejscu instalacji.	

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem wyceny.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 5.08.2026r. na terenie firmy AGD Pasterski, w 05-230 Kobyłka, ul. Nadmeńska 4.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia określono na podstawie konsultacji z przedstawicielem producenta i przesłanej aktualnej oferty.
- Dane techniczne ustalono na podstawie zlokalizowanej podczas oględzin tabliczki znamionowej.

Data i miejsce oględzin:

Data: 5.08.2026
Miejsce: AGD Pasterski, w 05-230 Kobyłka, ul. Nadmeńska 4.

Dane przedmiotu wyceny:

Rodzaj:	sito wibracyjne;
Typ, model:	ERV 1800
Numer seryjny	5453
Rok produkcji:	2021
Producent:	Erimaki s.n.c. / Włochy

Oznakowanie CE zlokalizowane na tabliczce znamionowej.
Brak specyfikacji dot. podstawowych parametrów pracy urządzenia.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oględzin i oceny przedstawiono sito wibracyjne typu ERV 1800. Urządzenie zamontowane na konstrukcji wsporczej. Podczas oględzin urządzenie nie pracowało ale było gotowe do pracy. Widoczne ślady eksploatacji.
Wizualny stan techniczny urządzenia oceniono jako dobry.

Podczas oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej DTR deklaracji zgodności WE oraz historii eksploatacji. Brak dokumentacji dot. historii eksploatacji.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:







