NEFRIS

Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS jest marką INFOTIS Centrum Likwidacji Szkód sp. z o.o.

Zleceniodawca:
Poleasingowe.pl



Firma rzeczoznawcza:
Nefris
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

O P I N I A T E C H N I C Z N A

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**Z F A 2 2 5 0 0 0 0 6 T 8 6 8 7 2**
Marka:	**FIAT**	Nr rejestracyjny:	**WE3E875**
Model pojazdu:	**Fiorino 1.3 M-jet MR`16 E6d 1.7t**	Nr Info-Ekspert:	**045-05564**
Wersja:	**SX**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	209293 km
Data pierwszej rejestracji	2021/04/21
Data ważności badania technicznego	2027/06/19
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	1820 kg* / 540 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2513 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1248 ccm / 59kW (80KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6d
Data oględzin	2026/11/02
Miejsce oględzin	Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada drzwi elektryczna	11	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
3	Dywaniki	13	Schowek w kabinie na drobne przedmioty
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka	14	System kontroli trakcji ESC

lędźwiowego
5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
6 Kolumna kierownicy regulowana
7 Listwa na osłonie chłodnicy srebrna
8 Listwy boczne
9 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
10 Podłokietnik
15 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16 Szyby atermiczne
17 Szyby przednie regulowane elektrycznie
18 Wspomaganie układu kierowniczego
19 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2 Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami
Przygotowanie do montażu radia
Antena radiowa
Głośniki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Klimatyzacja
2 Poduszka powietrzna pasażera
3 Radio z ekranem dotykowym 7" + bluetooth
System Bluetooth
Wyświetlacz 7" dotykowy
Radio
4 Sterowanie radiem w kierownicy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 195/65	R15	91H	BLIZZAK LM 32 TL	5,0	52
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 195/65	R15	91H	BLIZZAK LM 32 TL	5,0	52
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 195/65	R15	91H	BLIZZAK LM 32 TL	5,0	52
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 195/65	R15	91H	BLIZZAK LM 32 TL	5,0	52

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 133 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 76 093 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -18,26%.

KOREKTY RÓŻNE:

Korekta do wartości rynkowej (-)

Uszkodzenia pojazdu (-)

DRZWI SKRZYDŁOWE T LE LICZNE WGNIECENIE, ZDERZAK TYŁ POZACINANY, OSŁONA WEWN DRZWI SKRZYDŁOWYCH T LE PĘKNIĘTA, PRZESTRZEŃ TOWAROWA LICZNE USZKODZENIA, FOTELE PRZEDNIE ZABRUDZONE, SZYBA CZOŁOWA ODPRYSKI, WYCIEK Z OKOLICY ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO, DRZWI PRZESUWNE PR WGNIECENIA, DACH WGNIECENIA

Sprzedaż wymuszona	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

DRZWI SKRZYDŁOWE T LE LICZNE WGNIECENIE, ZDERZAK TYŁ POZACINANY, OSŁONA WEWN DRZWI SKRZYDŁOWYCH T LE PĘKNIĘTA, PRZESTRZEŃ TOWAROWA LICZNE USZKODZENIA, FOTELE PRZEDNIE ZABRUDZONE, SZYBA CZOŁOWA ODPRYSKI, WYCIEK Z OKOLICY ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO, DRZWI PRZESUWNE PR WGNIECENIA, DACH WGNIECENIA

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	140	
5	Błotnik tylny	L	130	
6	Drzwi tyłu nadwozia		110	
7	Błotnik przedni	P	110	

8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	130	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Drzwi tyłu nadwozia		140	



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Nie uruchomiono

JAZDA KONTROLNA

Nie przeprowadzono

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu