Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz
tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

Zleceniodawca:
ING Leasing Sp. z o.o.
Puławska 2, 02-566 Warszawa



Firma rzeczoznawcza:
Nefris
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

O P I N I A T E C H N I C Z N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**W 0 V V S 2 6 0 4 M B 2 6 2 0 2 5**
Marka:	**OPEL**	Nr rejestracyjny:	**DW8PJ14**
Model pojazdu:	**Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t**	Nr Info-Ekspert:	**028-07836**
Wersja:	**L3H1**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	374698 km
Data pierwszej rejestracji	2021/09/24
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa kurtynowa z dachem stałym
Rodzaj kabiny	krótka
Dop. masa całk.	3500 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4332 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2299 ccm / 120kW (163KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6d
Data oględzin	2026/06/19
Miejsce oględzin	55-330 Miękinia, ul. Aukcyjna 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Radioodtwarzacz R15
2	Filtr cząsteczek stałych	10	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach z podłokietnikiem	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Koło zapasowe pełnowymiarowe	12	Światła do jazdy dziennej LED
5	Komputer pokładowy	13	Tapicerka "Pulse"
6	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Zamek centralny zdalnie sterowany
7	Przegroda dzieląca przestrzeń bagażową	15	Zbiornik paliwa 80l
8	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Automatycznie sterowanie wycieraczkami i oświetleniem
	Światła p/mgielne przednie
	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
	Światła mijania włączane automatycznie
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Fotel kierowcy amortyzowany
2	+Klimatyzacja automatyczna
3	+Lusterka zewnętrze szerokie
4	+Ogrzewanie niezależne
5	+Tempomat
6	+Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Kormoran Van Pro Winter 225/65 R16C 112/110 r	7,1	41
Przednie prawe:	*Kormoran Van Pro Winter 225/65 R16C 112/110 r	6,4	49
Tylne lewe:	*Kormoran Van Pro Winter 225/65 R16C 112/110 r	8,5	26
Tylne prawe:	*Kormoran Van Pro Winter 225/65 R16C 112/110 r	3,4	81

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY (+)

Pojazd bazowy i wyceniany różnią się zamontowanym wyposażeniem kabiny kierowcy. Korekta jest wyceną różnicy pomiędzy wartościami kabin pojazdu bazowego i wycenianego.

KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY (+)

Pojazd bazowy i wyceniany różnią się wielkością i / lub wyposażeniem zabudowy ładunkowej. Korekta jest wyceną różnicy pomiędzy wartościami zabudów pojazdu bazowego i wycenianego.

WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ (+)

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 153 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 220

798 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -27,94%.

KOREKTY RÓŻNE:

Regionalna sytuacja rynkowa (-)

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Stan utrzymania i dbałość o pojazd (-)

Sprzedaż wymuszona (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Drzwi kierowcy owinięte folią
Pokrywa komory silnika odkształcona, odpryski z nalotem korozji
Próg prawy ubytki lakieru
Drzwi prawe zarysowania, ubytki lakieru na rancie
Drzwi L zarysowania
Próg drzwi L zarysowania

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Błotnik przedni	L	90	
3	Drzwi	L	90	
4	Błotnik przedni	P	80	
5	Drzwi	P	90	

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Szyba czołowa odprysk z pęknięciem
Zderzak przód zarysowany
Reflektory przód odpryski
Lusterko prawe połamane, brak obudowy, sklejone na taśme
Lampa TP pęknieta
Obrysówka TL wyłamana
Szyba drzwi L brak
Lusterko lewe zarysowane

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Liczba miejsc siedzących: 2

Odłamki szkła

Uszczelka drzwi L rozerwana
Brak radia
Wnętrze zabrudzone
Tapicerka drzwi L i P zarysowania



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Brak korka płynu chłodniczego
Zapocona górna pokrywa silnika
Rurka zdjęta z filtra powietrza



ZAWIESZENIE I KOŁA

Tarcze kół korozja
Tarcze hamulcowe korozja zaawansowana



NADWOZIE ŁADUNKOWE

Linka celna zerwana
Owiewka prawa kabiny pęknieta z ubytkami lakieru
Plandeka rozcięta, klejona, rozerwana
Platforma windy ubytek materiału z lewej strony
Owiewka kabiny lewa pęknięta z ubytkami lakieru
Braki w deskach

Wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość- 2,455m, szerokość- 2,230m, długość- 4,390m

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwościa uruchomienia pojazdu, brak kluczyków.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	utracone
2	Dowód rejestracyjny	utracone

Tablice rejestracyjne utracone- brak

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu
Nie badano

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Nie badano

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu
Nie badano

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Nie badano

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu