POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 400/11/2026/MW z dnia: 2026/11/19

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026



Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **KIA**
Model pojazdu: **Niro GDI Hybrid MR`20 E6d**
Wersja: **M DCT**
VIN: **K N A C B 8 1 C G M 5 4 3 3 7 5 1**
Nr rejestracyjny: **WL4651R**
Nr Info-Ekspert: **052-01363**
Rok produkcji: **2020**

Wskazanie drogomierza	224079 km
Data pierwszej rejestracji	2021/02/17
Data ważności badania technicznego	2027/03/10
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	1930 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1580 ccm / 77kW (105KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	104kW (141KM) / 32kW (44KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa "płetwa rekina"	35	Podłokietnik centralny przedni
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Kia Lane Keeping Assist	36	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Autoalarm obwodowy	37	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujnik obecności pasażera przód/tył	38	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Czujnik zmierzchu	39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Czujniki ciśnienia w oponach	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Czujniki parkowania - tył	41	Radioodtwarzacz MP3

8	Dyfuzor tylny w kolorze srebrnym	42	Reflektory przednie projekcyjne
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	43	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
10	Elementy ozdobne wnętrza w kolorze srebrnym	44	Roleta do bagażnika
11	Głośniki 6 szt.	45	Schowek na okulary
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	46	Schowek pod podłogą bagażnika
13	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	47	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
14	Immobilizer	48	Siedzenia tylne składane
15	Kierownica pokryta skórą	49	Spoiler dachowy
16	Kierownica wielofunkcyjna	50	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
17	Kieszeń w oparciu fotela pasażera	51	System Apple Carplay/Android Auto
18	Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym	52	System automatycznego odparowania szyby czołowej
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	System automatycznego ryglowania zamków
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Alert
21	Kluczyk składany	55	Szyby przednia i boczne ograniczające nagrzewanie się wnętrza
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	56	Światła do jazdy dziennej LED
23	Koło zapasowe dojazdowe	57	Światła p/mgielne przednie
24	Komputer pokładowy	58	Światła tylne LED
25	Krata wlotu powietrza czarna z chromowanym wykończeniem	59	Światło dodatkowe STOP LED
26	Kurtyny powietrzne boczne	60	Tapicerka tekstylna czarna
27	Lampka do czytania dla pasażerów tylnych siedzeń	61	Tarcze kół aluminiowe 16"
28	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	Uchwyty do mocowania siatki w bagażniku
29	Ładowarka USB w podłokietniku	63	Wnętrze 1-tonowe czarne
30	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
31	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	65	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
32	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	66	Wyświetlacz radia 8" kolorowy dotykowy
33	Pakiet Holowniczy	67	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Panel deski rozdzielczej w kolorze czarnym o wysokim połysku	68	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Pakiet Bezpieczeństwa
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System stabilizacji toru jazdy ESC
	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
	System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
	System wspomagania nagłego hamowania BAS
	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
4	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
5	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier specjalny Clear White-UD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*LINGLONG 205/60	R16	96V		SPORT MASTER 4S TL	5,7
Przednie prawe:	*LINGLONG 205/60	R16	96V		SPORT MASTER 4S TL	5,9
Tylne lewe:	DĘBICA 205/60	R16	96H	XL	NAVIGATOR 3	4,9
Tylne prawe:	DĘBICA 205/60	R16	96H	XL	NAVIGATOR 3	4,4
Zapasowe:	*MAXXIS 125/80	R16	97M			4,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarczynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie udostępniono historii serwisowej pojazdu.
Instrukcja obsługi - nie okazano.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- w zakladkach znajduje się zapis „Odnotowano szkodę na pojeździe"
• 11/2024 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, uklad zawieszenia, uklad hamulcowy; strefa uszkodzenia: tyl, prawy przód, prawy tył, prawa strona; kwota 9 000 - 9 500 PLN
• 06/2021 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia; strefa uszkodzenia: tyl, prawy tył; kwota 3 250 - 3 500 PLN
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 07.04.2026 r. przy wskazaniach drogomierza 211.397 km

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Komunikat - ograniczona moc systemu. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.


III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej na drzwiach tylnych prawych do 650 µm. Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 90 µm na elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- kamera cofania - brak
- czyjniki parkowania zderzaka tylnego - niesprawne
- tapicerka fotela lewego przedniego - uszkodzenie materiału
- klamka drzwi przednich lewych - zarysowania powłoki lakierowej, ubytek materiału, zaprawki lakiernicze
- rama dachu lewa – punktowe wgniecenie
- poszycie dachu – punktowe wgniecenie
- słupek przedni lewy - dwa punktowe ubytki powłoki lakierowej
- uszczelka drzwi tylnych prawych - uszkodzenia eksploatacyjne
- wnęka drzwi tylnych prawych - liczne punktowe wgniecenia i zarysowanie powłoki lakierowej, zaprawki lakiernicze
- osłona progu prawego - głębokie zarysowania tworzywa
- opona koła tylnego prawego - rozcięcie na powierzchni bocznej
- elementy ozdobne zderzaka tylnego - wgniecenia, zarysowania tworzywa
- drzwi tylne lewe - ubytki powłoki lakierowej na rancie tylnym
- uszczelka drzwi tylnych lewych - uszkodzona
- wnęka drzwi tylnych lewych - punktowe wgniecenia
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- gałka / mieszek osłaniający dźwigni zmiany biegów - „wytarcia” materiału
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej – zabrudzenia/plamy
- tunel środkowy - zarysowania
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania elementów z tworzywa
- obręcze kół pojazdu - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi, korozja
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-70 µm	
2	Dach		80-90 µm	
3	Błotnik przedni	L	80-90 µm	
4	Próg	L	50-60 µm	
5	Słupek przedni	L	80-90 µm	
6	Drzwi przednie	L	90-100 µm	
7	Słupek środkowy	L	50-60 µm	
8	Drzwi tylne	L	90-100 µm	
9	Błotnik tylny	L	80-90 µm	
10	Słupek tylny	L	80-90 µm	
11	Błotnik przedni	P	80-90 µm	
12	Próg	P	50-60 µm	
13	Słupek przedni	P	80-90 µm	
14	Drzwi przednie	P	90-100 µm	
15	Słupek środkowy	P	50-60 µm	
16	Drzwi tylne	P	350-650 µm	

17	Błotnik tylny	P	90-100 µm	
18	Słupek tylny	P	90-100 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60-70 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12


Fot. nr 13


Fot. nr 14


Fot. nr 15


Fot. nr 16




Fot. nr 17


Fot. nr 18


Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67


Fot. nr 68


Fot. nr 69


Fot. nr 70


Fot. nr 71


Fot. nr 72



Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75


Fot. nr 76


Fot. nr 77


Fot. nr 78


Fot. nr 79


Fot. nr 80


Fot. nr 81


Fot. nr 82


Fot. nr 83


Fot. nr 84


Fot. nr 85


Fot. nr 86


Fot. nr 87


Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97


Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100


Fot. nr 101


Fot. nr 102


Fot. nr 103


Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122


Fot. nr 123


Fot. nr 124


Fot. nr 125


Fot. nr 126


Fot. nr 127


Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143




Fot. nr 144




Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu