MOTOEXPERT

WYLICZENIE WARTOŚCI NR DAW-1600/26

Numer szkody / sprawy	DAW-1600/26
Nr kalkulacji	9808

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres:	02-460 Warszawa
	ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0152846

Numer rejestracyjny:	FG9541P
Numer nadwozia:	W1VGHBFZ5RP603192
Marka:	MERCEDES-BENZ
Model:	Sprinter 315 CDI Euro 6 1950ccm - 150KM 3,5t 20-
Typ:	Sprinter 315 CDI FWD 910.633 11m3
Data pierwszej rejestracji:	29.08.2023
Rok produkcji:	2023

WYCENA

Nr wyceny:	9690
Data wyceny:	17.09.2026
Wycena na dzień:	17.09.2026
Wersja bazy danych:	2026.09
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9808**
Data wyceny	**17.09.2026**
Wycena na dzień	**17.09.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	DAW-1600/26

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres	02-460 Warszawa ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0152846 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	FG9541P / W1VGHBFZ5RP603192
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.08.2023 / 37
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	664 890 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	125 800 / 539 090
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	Sprinter 315 CDI Euro 6 1950ccm - 150KM 3,5t 20-
Typ	Sprinter 315 CDI FWD 910.633 11m3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 2
Okres dostępności	01.10.2021 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm)	1950
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 111 / 1 389
Rozstaw osi 1 / 2	3 924 /

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.09)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość pojazdu (netto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Adaptacyjne światła stop
- Akumulator AGM 12 V 95 Ah
- Alternator 200 A
- Asystent bocznego wiatru
- Automatyczny układ włączania świateł
- Dach podwyższony
- Drzwi przesuwne z prawej strony
- ESP dla podniesionego środka ciężkości
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Fotel kierowcy z manualną regulacją
- Fotel pasażera pojedynczy, z manualną regulacją
- Funkcja ECO start/stop plus
- Głośniki dwudrożne z przodu
- Immobilizer
- Izolacja dźwiękowa układu napędowego
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy
- Moduł komunikacyjny z kartą SIM
- Ogumienie 225/65 R16
- Opony bez wyboru producenta
- Opony letnie
- Opony o zmniejszonym oporze toczenia
- Pakiet dla palących
- Pakiet gwarancyjny + 24 miesiące
- Podłużnice wzmocnione
- Podnośnik samochodowy
- Podnośnik samochodowy hydrauliczny
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Pojazd przystosowany do paliwa HVO
- Pomoc w razie awarii
- Przygotowanie do montażu modułu PSM
- Przygotowanie do usług zdalnych plus
- Radio cyfrowe (DAB)
- Radio MB Audiosystem
- Rezygnacja z światła parkingowego
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy
- System SoS Mercedes-Benz
- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Ściana działowa pełna
- Światło hamowania trzecie
- Tapicerka Maturin, czarna
- Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych
- Uchwyty na kubki w konsoli centralnej (x2)
- Uchwyty na kubki x2
- Układu oczyszczania spalin SCR, 4 generacja
- Ułatwienie rozruchu
- Włącznik główny instalacji elektrycznej
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie kierownicy, elektryczne
- Zamek centralny sterowany falami radiowymi
- Zbiornik paliwa 65 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
Alarm antywłamaniowy EDW (V)	PLN
Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do 270 stopni (V)	PLN
Dywaniki podłogowe (V)	PLN
Fotel kierowcy komfortowy (V)	PLN
Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego (V)	PLN
Fotel pasażera dwuosobowy (V)	PLN
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach (V)	PLN
Kierownica wielofunkcyjna (V)	PLN
Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik (V)	PLN
Kluczyk z trzema przyciskami (V)	PLN
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane (V)	PLN
Oś przednia wzmocniona (V)	PLN
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej (V)	PLN
Panel obsługowy dachowy, komfortowy (V)	PLN
Podłokietnik dla siedzenia kierowcy (V)	PLN
Podłokietniki w drzwiach kierowcy i pasażera (V)	PLN
Półka nad przednią szybą (V)	PLN
Producent opon Michelin (80) (V) (G)	PLN
Przygotowanie do montażu radia (V)	PLN
Przygotowanie do montażu radia cyfrowego DAB (V)	PLN
Resory tylne, kompozytowe (V)	PLN

• Rezygnacja z uchwytów na kubki miejsce obok kierow cy (V) (G)	PLN
• Schowek pod deską rozdzielczą (V)	PLN
• Tempomat (V)	PLN
• Zawieszenie komfortowe (V)	PLN
• Zbiornik paliwa 92 litry (V)	PLN

SUMA **PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ — Zakup

• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-20%)	PLN
• Korekta z tytułu sprzedaży pojazdu przez portal aukc (-10%)	PLN

SUMA **PLN**

OPONY — Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 1 (lewa), OVATION, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 2 (prawa), OVATION, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**

SUMA **PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie firmy DDB Auto Bogacka Sp. k. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kasprzaka 30.
W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Mimo prób, silnika nie uruchomiono.
Stwierdzono wycieki z miejsc uszczelnień silnika.
Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:
Podzespoły podwozia bez widocznych braków.
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy zblokowany.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- drzwi przednie prawe - zarysowane, listwa ochronna porysowana,
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione, listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku lewego - brak listwy ochronnej,
- poszycie boku prawego - wgniecenie, zarysowane,
- drzwi tyłu nadwozia - zarysowane, korozja, obicia tapicerskie połamane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- szyba czołowa – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


FG 9541P


FG 9541P


SPRINTER
FG 9541P


FG 9541P








W1VGHBFZ5RP603192


664890
km
1705,2
18,5°C
05:57


Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1760
W1VGHBFZ5RP603192
3500 kg
0 kg
1- 1850 kg
2- 2100 kg
iHA=-
1,0 %
Typ: KL3A4
Made in Germany
A 907 584 32 05
0,50


FG 9541P


SPRINTER
FG 9541P












































A/C






AUTO
0
1
2
3










PL
FG




BRIDGESTONE




225/65R16C
MICHELIN




OVATION




V-07AS

