Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261123102559
Test czas: 2026-11-23 10:25:59
Technik: --

2025 (S) Audi Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2025 (S)/Audi/Audi A7/S7/RS7 2018>/
VIN: WAUZZZF26SN016717

Przebieg: 49079km
Tablica rejestracyjna: 0P2505V

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V14.20

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261123102248597

Zeskanowany system (36)

System	Status/DTC
01 - Moduł sterujący silnika 1	0
02 - Automatyczna skrzynia biegów	0
03 - Układ hamulcowy ABS 1	0
09 - Centralny układ elektroniczny	0
13 - Układ regulacji odstępu od poprzednika ADAS	0
15 - Poduszka powietrzna	0
16 - Elektronika kolumny kierownicy	0
17 - Klaster instrumentów	0
19 - wejście	0
21 - Moduł kontroli energii akumulatora 2	0
36 - Regulacja fotela po stronie kierowcy	0
3C - Asystent zmiany pasa ruchu ADAS	0
42 - Elektronika drzwi kierowcy	0
44 - Układ wspomagania kierowania	0
46 - Centralny moduł systemu Komfort	0
52 - Elektronika drzwi przedniego pasażera	0
5F - Elektronika informacyjna 1	0
6D - Elektronika tylnej pokrywy	0
74 - Kontrola podwozia	0
75 - Jednostka Komunikacji Telematycznej	0

81 - Dźwignia zmiany biegów		0
A5 - Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę	ADAS	0
A9 - Element wykonawczy generatora dźwięku materiałowego		0
AC - Układ dozowania środka redukującego		0
BB - Elektronika tylnych drzwi po stronie kierowcy		0
BC - Elektronika tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera		0
C0 - Element wykonawczy odgłosów zewnętrznych		0
C4 - Moduł sterujący konwertera DC/DC		0
CA - Sterownik odsuwanego dachu		0
CC - Generator rozruchowy		0
CF - Asystent zmiany pasa ruchu 2	ADAS	0
D6 - Sterowanie światłami 2 z lewej strony		0
D7 - Sterowanie światłami 2 z prawej strony		0
DB - Przedni radar narożny 1	ADAS	0
DC - Radar narożny przedni 2	ADAS	0
DE - Urządzenie do ładowania 1 mobilnych odbiorników końcowych		0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.