POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 478/11/2026/KC z dnia: 05.11.2026

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **SWM**
Model pojazdu: **G05 T MR`24 E6**
Wersja:
VIN: **L M 6 A A B A P 0 S X 5 0 4 1 4 5**
Nr rejestracyjny: **WW946AV**
Nr Info-Ekspert: **363-00020**
Rok produkcji: **2025**



Wskazanie drogomierza	2194 km
Data pierwszej rejestracji	31.12.2025
Data ważności badania technicznego	31.12.2028
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Dop. masa całk.	2120 kg
Oznaczenie silnika	SWD15T
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	+Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
3	+Fotele przednie podgrzewane
4	Immobilizer
5	Interfejs Android Auto/Apple CarPlay
6	Kamera cofania 360°
7	Kanapa tylna podgrzewana
8	+Kierownica pokryta skórą
9	Klimatyzacja dwustrefowa
14	+Lusterka zewnętrzne składane
15	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
16	Nawiew klimatyzacji na tylną kanapę
17	Poduszka powietrzna kierowcy
18	Poduszka powietrzna pasażera
19	Poduszki powietrzne boczne
20	Połączenie alarmowe E-call
21	+Reflektory automatyczne LED
22	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS

10 +Koło zapasowe dojazdowe
11 Kurtyny powietrzne boczne
12 +Lakier metalizowany
13 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie sterowane
23 Szyberdach sterowany elektrycznie
24 Tapicerka ze skóry ekologicznej
25 +Tarcze kół ze stopów lekkich
26 +Tempomat

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - tył
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Czujniki parkowania - tył

2 Kierownica podgrzewana
Kierownica podgrzewana
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MILEKING 225/60	R18	100V	SCEPHP MK668	7,5
Przednie prawe:	*MILEKING 225/60	R18	100V	SCEPHP MK668	7,5
Tylne lewe:	*MILEKING 225/60	R18	100V	SCEPHP MK668	7,5
Tylne prawe:	*MILEKING 225/60	R18	100V	SCEPHP MK668	7,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin udostępniono:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Rok produkcji pojazdu przyjęto na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego.

Wersja wyposażenia pojazdu: PRO.

Podczas oględzin nie udostępniono książki/historii serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- nie znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym – uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym - równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół. Nie stwierdzono zwiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół.

III. Karoseria / nadwozie.


Grubość powłoki lakierowej do 100 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieliczne, eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci płytkich zarysowań
- obręcze kół – nieznaczne uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładzina podłogowa i dywaniki – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 100 µm	
2	Dach		do 100 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 100 µm	
4	Próg	L	do 100 µm	
5	Słupek przedni	L	do 100 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 100 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 90 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 100 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 100 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 100 µm	
11	Próg	P	do 100 µm	
12	Słupek przedni	P	do 100 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 100 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 90 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 100 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 100 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 100 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25


Fot. nr 26


Fot. nr 27


Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu