Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/99144/26/10/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147590	**BMW, X1 [F48] 19-22, X1 sDrive18i Advantage**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1499	136/100	manualna	61 316	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WY568CF	WBA31AA0705U50100		16-11-2021/2021	29-10-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 29-10-2026

Miejsce oględzin:
Inchcape Warszawa (CFM)
al.Prymasa Tysiąclecia 64
01-424 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Asystent uwagi, Bagażnik z systemem mocowania bagażu oraz gniazdem 12V, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z tyłu, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 17", V-Spoke 560, z ogumieniem 225/55, Fotele przednie z regulacją wysokości, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, Gniazdo USB w konsoli tylnej, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Komputer pokładowy, Końcówka układu wydechowego, z lewej strony, pojedyncza, okrągła, Lakier uni, Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat z listwą akcentową czarną błyszczącą, Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Pakiet dodatkowych schowków, Performance Control, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Przycisk Start/Stop, Relingi dachowe czarne, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System hamowania awaryjnego w razie kolizji, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System rozrywki z wyświetlaczem 6.5", radio AM:FM, bluetooth, USB, audio z 6 głośnikami o mocy 100W, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowa Grid, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC), Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dostęp komfortowy, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Kamera cofania, Lakier metalizowany, Pakiet do lusterek zewnętrznych (lusterka elektrycznie składane z pamięcią, funkcja parkingowa), Podparcie lędźwiowe w fotelach przednich, Przygotowanie do Apple CarPlay, Rezygnacja z emblematu modelu, System

nawigacyjny (8.8 calowy ekran, radio, mapy), Zbiornik paliwa powiększony.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, CROSSCLIMATE	225/55 17 101W	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, CROSSCLIMATE	225/55 17 101W	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, CROSSCLIMATE	225/55 17 101W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSSCLIMATE	225/55 17 101W	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone. Ślady po owadach w przedniej części pojazdu.
Ślady sierści wewnątrz pojazdu.
Aktywna kontrolka sygnalizująca spadek ciśnienia w ogumieniu.
Pojazd sygnalizuje konieczność wymiany płynu hamulcowego.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51119883249	zarysowanie	1
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41007461352	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zaplamiona(y):Fotel L	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Drzwi tylne kompletne K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007414369	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41007414370	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Instrukcje



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 43
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 47
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 50
Fotel prz. lew.() - Inne 3