Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/27664/26/03/27
Nr zlecenia/szkody: WU0042G(37/0050/18)7/02490/18
Data zlecenia: 27-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0125398	**VOLKSWAGEN, Golf VII 17-20, Golf VII 2.0 TSI BMT GTI Performanc...**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	245/180	automatyczna		5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WU0042G(37/0...	WVWZZZAUZJW040529		16-02-2018/2017		czerwony/UNI

Data oględzin: 18-06-2026

Miejsce oględzin:
Grójec
Metalowa 10
05-600 FUP Grójec

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi VAQ, elektronicznie sterowana, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold, Elementy dekoracyjne wnętrza - Honeycombed Black, Felgi aluminiowe 17 Brooklyn ogumieniem 225/45, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, Top Sport, Funkcja automatycznego włączania świateł, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia zm. biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Piano Black, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier specjalny, Lampy LED MID z funkcją statycznego doświetlania zakrętów i automatyczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Listwa na osłonie chłodnicy oraz reflektorach z przodu w kolorze czerwonym, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki na pedały, aluminiowe, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Podłoga w bagażniku, podwójna, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 8 głośniki/SD/AUX/Bluetooth/USB, Spojler dachowy w kolorze nadwozia, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Clark, Tempomat z automat.regul.odległości -ACC(do210km/h) i Front Assist (z funkcją awaryjnego hamowania), Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z

pilotem, Zawieszenie sportowe obniżone o 15 mm, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, sportowe, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Lusterka boczne składane elektrycznie, automatycznie obniżane lusterko po stronie pasażera → [Lusterka boczne składane elektrycznie z oświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterko boczne po stronie pasażera obniżane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym], Pakiet Zimowy → [Fotele przednie - podgrzewane, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Spryskiwacze lamp przednich, Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy], Pakiet business → [Alarm z niezależnym zasilaniem, Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 8 głośniki/SD/AUX/Bluetooth/USB, System Park Pilot], Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Sentury, Qirin 990	225/45 17 94W	5,0 mm
	lewe	Sentury, Qirin 990	225/45 17 94W	5,0 mm
tylna	prawe	Sentury, Qirin 990	225/45 17 94W	4,5 mm
	lewe	Sentury, Qirin 990	225/45 17 94W	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (NIE), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Poniżej min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (NIE - niesprawny), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (NIE), Dywaniki - kpl. (NIE - .), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Nie dotyczy.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (NIE - .), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd niesprawny. Brak kluczyków DR, brak badan technicznych, tablic rejestracyjnych.. Zleceniodawca wyrejestrował pojazd, wycofany z ruchu na fakturze będzie zapis "Pojazd wyrejestrowany, wycofany z ruchu. Sprzedaż jako części, bez możliwości rejestracji i użytkowania na drogach." Brak możliwości odczytu przebiegu, wnętrze brudne. Brak oleju w silniku.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego

oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Emblemat	3G0853601AJZA	brak	
2	Nakładka progu zewn. R	5G6853860B9B9	odstaje, wgniecenie/odkształcenie	
3	Blokada kierownicy/włącznik zapłonu	1K0905851B	brak kluczy, brak	
4	Włącznik zapłonu/cylinder zamka	107905855CF	brak kluczy	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Rama drzwi,przód L	5G4809835	wgniecenie	1
2	Nakładka progu zewn. L	5G6853859B9B9	odstaje	0.5
3	Okładzina zderzaka tylnego	5G6807417BQGRU	zarysowanie	0.5
4	Bok kompletny R	5G4809052	wgniecenie	1
5	Pokrywa tylna	5G6827025AA	nieprawidłowe pasowanie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk	2SZT	brak	
2	Wnętrze		zaplamiona(y)	
3	Linka uchwyt otwierania pokrywy silnika		rozerwanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Próg L	III		
2	Próg R	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5G0807217NKGRU	zarysowanie	
2	Błotnik przedni L	5G0821105B	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5G4831055AS	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5G4833055AC	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67




Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75




Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79