WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	18/27/05/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	7934
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Maszyna drukująca Konica Minolta AccurioLabel 190
Nr seryjny:	A7X5023000109
Data sporządzenia wyceny:	28-05-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 14.09.2022 r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Worów 50B, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest maszyna drukująca Konica Minolta AccurioLabel 190 wykorzystywana do przemysłowego, cyfrowego druku etykiet z roli. Możliwość wydruku na większości nośników samoprzylepnych z prędkością nawet 19m/min. Maszyna jest połączeniem druku tonerowego z systemami prowadzenia wstęgi maszyn do finishingu firmy Grafisk Maskinfabrik. Zestaw składa się z 3 podzespołów: nawijaka, drukarki i odwijaka. Maszyna znajduje zastosowanie w profesjonalnych drukarniach.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Maszyna drukująca do etykiet
Producent:	KONICA MINOLTA
Model:	AccurioLabel 190
Numer seryjny:	A7X5023000109
Rok produkcji:	2018
Szerokość zadruku:	320 mm
Szerokość roli:	330 mm
Rozdzielczość:	1200x1200 dpi x 8bit 1200x3600 dpi
Prędkość podawania nośnika:	19 m/min, 13,5m/min, 9,45 m/min. Prędkość zależy od rodzaju papieru
Wymiary:	3869x1480x1138 mm
Waga:	947 kg
Zasilanie:	400 V/50 Hz

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania i nie uruchomiono. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Maszyna zdemontowana na podzespoły. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy oraz braków w kompletacji po złożeniu maszyny.

W trakcie oględzin brak możliwości odczytania przebiegu maszyny oraz poziomu tuszu w poszczególnych tonerach.

Przedstawiono dokumentację serwisową potwierdzającą sprawdzenie maszyny przed demontażem w dniu 7.09.2022 roku przez firmę ,,NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN POLIGRAFICZNYCH Krzysztof Cudny''. Nie stwierdzono braków oraz uszkodzeń.

Maszyna nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zakurzona, drobne zarysowania, nie stwierdzono istotnych uszkodzeń.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że maszyna spełnia wymagania dyrektyw UE.

Szczegółowy stan maszyny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny maszyny określa się jako dobry.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Specyfikację
2. Fakturę zakupową
3. Deklarację EC systemu prowadzenia wstęgi
4. Instrukcję instalacji maszyny

Zgodnie z okazaną dokumentacją, system nawijania/odwijania firmy Grafisk Maskinfabrik został wyprodukowany w 2019 roku. Maszyna oddana do użytkowania w 2019 roku.

Okazano raport serwisowy z dnia 04.09.2024 wykonany przez autoryzowany serwis KONICA MINOLTA. Zgodnie z opisem: urządzenie zabrudzone. Uszkodzone obudowy (tylna obudowa body, wewnętrzna obudowa zespołu odwijania oraz zewnętrzna obudowa odwijaka). Urządzenie nie posiada zabezpieczeń transportowych. W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo, iż uszkodzeniu/przekoszeniu uległa rama zespołu nawijaka i odwijaka. Może to skutkować dalszymi problemami w użytkowaniu urządzenia(problemy z rejestracją kolorów, transportem wstęgi oraz prawidłowym nawoju). Po dokonaniu oględzin technicznych, stwierdzono, iż urządzenie uruchamia się i możliwy jest druk. Jakość druku urządzenia wymaga wykonania konserwacji i przeglądu z wymianą wszystkich materiałów eksploatacyjnych. Na wydrukach testowych widoczne są nieprawidłowości w obrazowaniu wynikające ze zużycia oraz procesów starzeniowych materiałów eksploatacyjnych.

Sekcja	Stan	Uwagi
Interface Section	Sprawny	Sprawdzone zostały porty/ podłączono zewnętrzne urządzenie przez port RJ45. Port działa prawidłowo, jest komunikacja.
Photo Conductor Section - Drive	Prawdopodobne uszkodzenia napędu sekcji obrazowej	Dokonano oględzin sekcji napędowej. Podczas druku słychać stukanie z zespołu napędowego.
Charging Section	Brak błędów wskazujących uszkodzenia	Po usunięciu błędu C-2701(uszkodzona korona/zerwany druty wewnątrz koron) sprawdzono sekcję ładowania.
Developing Section	Sekcja dostarczająca toner działa prawidłowo	Wykonano wydruki testowe
Toner Supply Section	Sekcja działa prawidłowo/ podczas testów nie wykryto nieprawidłowości w działaniu.	Wykonano wydruki testowe
Intermediate Section	Sprawne	Wykonano wydruki testowe
Media Interface Section	Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń.	Dokonano oględzin sekcji
Fusing Section	Moduł sprawny, do wymiany materiały eksploatacyjne oraz elementy przekazujące napęd.	Wykonano wydruki testowe oraz dokonano oględzin w celu sprawdzenia modułu.
Paper Exit Section	Sekcja sprawna, do wymiany rolki w zespole wyjściowym.	Dokonano oględzin w celu sprawdzenia sekcji.
Image Stabilization Control	Sprawne	Wykonano test czujników.
Image Processing Section	Sekcja sprawna	Podczas testów nie wystąpiły żadne błędy które mogłyby wskazywać na uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
Power Source Section	Sprawne	Podczas testów brak błędów wskazujących na uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
Fan Section	Nie stwierdzono uszkodzeń	Podczas testów brak dźwięków które mogłyby wskazywać na uszkodzenia
Ekran Dotykowy	Nie stwierdzono uszkodzeń	Podczas testów działał prawidłowo/ jednak ze względu na warunki przechowywania (duża wilgotność), nie można zagwarantować prawidłowego działania podczas normalnej eksploatacji.
Touch Screenl	Sprawny	Sprawdzony podczas wydruków testowy
BST	Sprawny	Sprawdzony podczas przeciągania WEB-a

Dancer Arm	Sprawne	Sprawdzony podczas wydruków testowy/ przygotowania urządzenia do druku.
Potentiometers	Sprawne	Po podłączeniu do zasilania w sprężone powietrze potencjometry wskazują prwidłowe wartości.
Emergency Stop Button	Sprawne	Sprawdzone podczas pracy

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.














DATE 18-07
A7X5023000109


產品名稱：印表機
型　　號：AccurioLabel 190
電壓：220V~ 頻率：60Hz 電流：20A
製造廠商：KONICA MINOLTA, INC.
製造年份：如機體標示
製造號碼：如機體標示
★警告注意事項★
小心電擊危險，請勿擅自拆機
R3B274
RoHS
生產國別：日本
警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，
可能會造成射頻干擾，在這種情況下，
使用者會被要求採取某些適當的對策。
WARNING
ADVARSEL
VAROITUS
ADVARSEL
VARNING
ATTENTION


這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，
可能會造成射頻干擾，在這種情況下，
使用者會被要求採取某些適當的對策。
MSIP-REI-KMp-AL190
체 품 명 : Printer
모델명 : AccurioLabel 190
정격전압 : AC220-240V~, 50-60Hz, 20A
주의사항 : 주의라벨을 준수하십시오
사용전원에 주의하십시오
제조업체 : SEKI AOI TECHNO CO., LTD.
고객문의 : 코니카미놀타프로프린트솔루션스코리아주식회사 1670-2274
제조국 : 일본
MANUFACTURED:
AUGUST. 2018


CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
Importer / Distributor for EU
Name: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Address: Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Germany
Model AccurioLabel 190
Input 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz 20 A
KONICA MINOLTA, INC.
MADE IN JAPAN








Mobil


SIEMENS
STOP










Y
TN623Y
M
TN623M
C
K
AccurioLabel


AccurioLabel


SIEMENS
Start


ekr CON 100
EcoGuide
Sicherheit und erste Schritte
+ CD mit Bedienungsanleitung
Security and First Steps
+ CD with Operating Manual
Quality Management for Running Webs
MD.401.ML.05
BST eltromat
INTERNATIONAL


RW-101/RW-201
INSTALLATION MANUAL
KONICA MINOLTA, INC.
CAUTION
2. Pre-installation Check Items



EC DECLARATION OF CONFORMITY, KMUW/RW

Original

EC Declaration of Conformity of the machinery according to the MD 2016/42/EC,
Annex II II A.

We Manufacturer:
Grafisk Maskinfabrik A/S
Bregnerødvej 92
DK-3460 Birkerød
Denmark
E-Mail: gm@gm.dk
Telephone: + 45 4581 2300

Interwith declare that the product

Equipment	Komora Mincha Unwinder Rewinder
Model number	KMUW/RW
Serial number	119028
Production year	2019

is in compliance with the relevant requirements in the following directives:

Machinery Directive	2006/42/EC
EMC Directive	2014/30/EU
RoHS2 DIRECTIVE	2011/65/EU

Harmonized specifications applied:

EN 60204-1:2006+A1:2009.	Safety of machinery. Electrical equipment of machines. General requirements
EN/ISO 13849-1:2015.	Safety of machinery - Safety - Related parts of control systems – Part1: General Principles for design
EN/ISO 12100:2010.	Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 1010-1 + A1:2011.	Safety of machinery – Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines – Part 1: Common requirements
EN 61000-3-2:2006 + Amd 1:2009 + Amd 2:2009.	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase).

Accurid.abel 190 KMUW/RW

