Nr zlecenia DEKRA: BZWBL(ECR)/CEN/20042/23/03/23
Nr zlecenia/szkody: NP5/00072/2018, Patrycja Kucharska
Data zlecenia: 23-03-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Agnieszka Kirkiewicz-Kurowska
Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska

Rzeczoznawcy:
inż. Krzysztof Chyziński
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr Patryk Salzer
DEKRA Polska - współpraca O/Lębork

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0121189
Producent	FIAT
Model	Ducato 35 MultiJet Power Euro 6 2287ccm - 177KM 3,5t 16-19
Typ/wersja	Ducato 35 MJ L4
Rodzaj nadwozia	POD
Zabudowa	SKO - skrzyniowa z opończą
Masa własna [kg]	2461
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3500
Rozstaw osi 1/2	4035
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2287
Moc silnika [KM/kW]	177/130
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Długość zabudowy [mm]	4900
Szerokość zabudowy [mm]	2250
Wysokość zabudowy/burty [mm]	2300
Nr rejestracyjny	SK862MM
VIN	ZFA25000002F44967
Data 1. rejestracji	26-01-2018
Data nast. bad. techn.	19-01-2023
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	566 256 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/zwykły
Data oględzin	2023-03-27

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	GISLAVED, COM SPEED	215/75 16 113R	6.0 mm
1	prawe	GISLAVED, COM SPEED	215/75 16 113R	6.0 mm
2	lewe	GISLAVED, COM SPEED	215/75 16 113R	5.0 mm
2	prawe	GISLAVED, COM SPEED	215/75 16 113R	5.0 mm

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
2. Fotel pasażera podwójny
3. Immobilizer
4. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
5. Komputer pokadowy
6. Koło zapasowe pełnowymiarowe
7. Lakier uni
8. Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie
9. Poduszka powietrzna kierowcy
10. Podłokietnik fotela kierowcy
11. Przegroda stała bez szyby
12. Skrzynia biegów manualna
13. System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę)
14. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
15. Tapicerka materiałowa
16. Wspomaganie kierownicy
17. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
18. Światła do jazdy dziennej

Wyposażenie dealerskie

1. Deska rozdzielcza Techno ..... -
2. Fartuchy przeciwbłotne tylne ..... -
3. Instalacja radiowa ..... -
4. Kierownica ze sterowaniem radia ..... -
5. Klimatyzacja automatyczna ..... -
6. Lusterka boczne na wysięgniku 2200mm ..... -
7. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane ..... -
8. Ogrzewanie Webasto z programatorem ..... -
9. Tempomat z ogranicznikiem prędkości ..... -

Wyposażenie dodatkowe

1. Zabudowa sypialna dachowa ..... -
2. Skrzynka narzędziowa ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)² ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Zabudowa

Wyposażenie

Ogumienie

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Inne

Stan dbałości o pojazd ..... -
Wcześniejsze naprawy ..... -
Stwierdzone braki/uszkodzenia ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2023 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


Data: 28-03-2023

Rzeczoznawca DEKRA:
inż. Krzysztof Chyziński
mgr Patryk Salzer

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	160 - 890
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Nadwozie

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Kabina

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Błotnik osi I cz. prz. n/lakier. P	zarysowanie	Strona prawa
Błotnik osi I cz. śr. lakier. L	zarysowanie	Strona lewa
Drzwi P	inne	Strona prawa
Listwa progu n/lakier. L	brak	Strona lewa
Próg P	wgniecenie	Strona prawa
Próg L	zarysowanie	Strona lewa
Szyba barwiona PRZ	odprysk szkła	Przód
Zderzak prz. n/lakier. PRZ	zarysowanie	Przód

Wnętrze

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Wnętrze kabiny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Fotel L tekstyl. standard.	przepalenie	Fotele/Leżanki

Przedział ładunkowy

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Rama/Podwozie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Zderzak tyl.	odkształcenie	Środek

Zabudowa

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Burta prz.	odkształcenie	Środek
Kłonica	korozja	Strona prawa
Kłonica	korozja	Strona lewa
Plandeka L	rozerwanie	Strona lewa

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
skan dowodu rejestracyjnego
raport autoDNA w systemie
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Brak wiarygodnych danych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.
okazane dokumenty i raport autoDNA

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
immobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

<u>Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny</u>

Nadwozie zabrudzone.
Liczne zarysowania, odpryski lakieru i widoczne ślady korozji.
Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego i powłoki lakierniczej.
Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
Nie dokonywano demontażu osłon i innych.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Zabudowa sypialna SPOJKAR:
Brak tabliczki identyfikacyjnej zabudowy.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Zabudowa skrzyniowa z opończą:
Brak tabliczki identyfikacyjnej zabudowy.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Wycena wartości pojazdu ważna po uzyskaniu pozwoleń i dopuszczeniu pojazdu do ruchu.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód prostopadle dół

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przód prostopadle góra (szyba)



Fot. 4.
Otwarta pokrywa przednia

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Spód pojazdu przód



Fot. 6.
Przekątna przednia prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Bok praw. prost. część prz. dol.



Fot. 8.
Bok praw. prost. część prz. gór.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 10.
Bok praw. prost. część tyl.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Przekątna tylna prawa



Fot. 12.
Tył prostopadle dół

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Tył prostopadle góra



Fot. 14.
Spód tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Przekątna tylna lewa



Fot. 16.
Bok lew. prost. część tyl.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.
Bok lew. prost. część prz. dol.



Fot. 18.
Bok lew. prost. część prz. gór.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Numer identyfikacyjny



Fot. 20.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Zestaw wskaźników



Fot. 22.
Deska rozdzielcza

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Konsola środkowa



Fot. 24.
Konsola/półka górna

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kierownica (na wprost)



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok tyłu wnętrza kabiny



Fot. 28.
Tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Wnętrze zabudowy



Fot. 30.
Dow. rej. ksero Str. 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 32.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Błotnik osi I cz. prz. n/lakier. P - zarysowanie 1



Fot. 34.
Drzwi P - inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Drzwi P - inne 2



Fot. 36.
Próg P - wgniecenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Błotnik osi I cz. śr. lakier. L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38.
Błotnik osi I cz. śr. lakier. L - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Listwa progu n/lakier. L - brak 1



Fot. 40.
Próg L - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Szyba barwiona PRZ - odprysk szkła 1



Fot. 42.
Zderzak prz. n/lakier. PRZ - zarysowanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak prz. n/lakier. PRZ - zarysowanie 2



Fot. 44.
Fotel L tekstyl. standard. - przepalenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46.
Zderzak tyl. - odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Kłonica - korozja 1



Fot. 48.
Kłonica - korozja 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Plandeka L - rozerwanie 1



Fot. 50.
Plandeka L - rozerwanie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Burta prz. - odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl