



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.01IE

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O. AL. MURCKOWSKA 14C 40-265 KATOWICE
-------	---

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	ZBIGNIEW SOSNOWSKI
Nr zlecenia	VHS00096/25
Data zlecenia	14 luty 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	SKODA	
Model	FABIA	
Numer rejestracyjny	PY30568	
Rok produkcji		2023
Numer VIN	TMBEE6PJXP4049332	

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono (okazano):

Dowód rejestracyjny	TAK	Książka serwisowa	TAK
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	NIE
Klucz główny	TAK	Gaśnica	NIE
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Instrukcja obsługi	TAK		

WERYFIKACJA STANU FORMALNEGO POJAZDU ORAZ ZABEZPIECZEŃ

Pochodzenie pojazdu	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
Badanie numeru VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
Badanie prawdziwości danych pojazdu	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW I WSKAZANYCH
Stan drogomierza	ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.
Immobiliser	STWIERDZONO - DZIAŁA
Inne	NIE STWIERDZONO

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część niniejszej ekspertyzy			
Ekspertyza - Opinia techniczna	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK

KOMENTARZ

Brak możliwości wykonania jazdy testowej - pojazd zastawiony. Kontrolka Check Engine świeci się.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPINIA TECHNICZNA

Nr zlecenia
Nr rejestracyjny

VHS00096/25
PY30568

Opinię techniczną wykonano w systemie Info-Ekspert. Opinia techniczna stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowana samodzielnie.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

Zleceniodawca:

Vehis Finanse Sp. z o.o.

Rzecznawca:

Zbigniew Sosnowski

OPINIA TECHNICZNA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B E E 6 P J X P 4 0 4 9 3 3 2
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PY30568
Model pojazdu:	Fabia IV 1.0 MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04595
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2023

Wskazanie drogomierza	138512 km
Data pierwszej rejestracji	2023/03/06
Data ważności badania technicznego	2025/03/07
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1576 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 59kW (80KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Reflektory LED Basic
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	25	Schówek pod siedzeniem pasażera
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	26	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
4	Bluetooth	27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

5	Czujnik zmiernych	28	System Front Assist
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Głośniki 4 szt.	30	System p/ślizgowy MSR
8	Gniazdo 12V	31	System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Immobilizer	32	System pokolizyjny ACS
10	Kierownica 2-ramienna	33	System połączenia alarmowego
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	34	System Start/Stop
12	Klimatyzacja	35	System wspomagania nagłego hamowania
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	36	System wspomagania ruszania pod górę
14	Komputer pokładowy	37	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Konsola centralna	38	Światło dodatkowe STOP
16	Kurtyny powietrzne boczne	39	Tarcze kół stalowe 6Jx15
17	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	40	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
18	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na siedzeniach bocznych w 2 rzędzie	41	Usługa Care Connect
19	Ogranicznik prędkości	42	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
20	Poduszka powietrzna kierowcy	43	Wycieraczka szyby tylnej
21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	44	Wyświetlacz Maxi-DOT
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Radioodtwarzacz Skoda SWING (ekran 6,5" 2 złącza USB-C)	46	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNFULL SF982 185/65R15 88T	5,7
Przednie prawe:	*SUNFULL SF982 185/65R15 88T	5,7
Tylne lewe:	*SUNFULL SF982 185/65R15 88T	4,4
Tylne prawe:	*SUNFULL SF982 185/65R15 88T	4,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Szybka sprzedaż	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 150	
2	Dach		do 150	
3	Błotnik przedni	L	do 150	
4	Próg	L	do 150	
5	Słupek przedni	L	do 150	
6	Drzwi przednie	L	do 150	
7	Słupek środkowy	L	do 150	
8	Drzwi tylne	L	do 150	
9	Błotnik tylny	L	do 150	
10	Błotnik przedni	P	do 150	
11	Próg	P	do 150	
12	Słupek przedni	P	do 150	
13	Drzwi przednie	P	do 150	
14	Słupek środkowy	P	do 150	
15	Drzwi tylne	P	do 150	
16	Błotnik tylny	P	do 150	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 150	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenie	Zarysowania	
2	Krata wlotu powietrza		Rozzerwana		
3	Zderzak tylny		Rozzerwany	Zarysowania	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wykładzina bagażnika - zabrudzenia, Uszczelka drzwi TP- rozerwana, Kołpak koła PP/PL- uszkodzone zarysowania.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

EKSPERTYZA POJAZDU
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



PARTNER
CRLS


ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	54
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE








ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



Kontakt: Skoda Fabia
 pojazd: Skoda Fabia, PY5518
 Honorarium: b.d. zł
 Miejsce ogłędzin: 05-555 Tarczyn ul. Fabia 2

04.03.2014

07.03.2014

SH/015/P
 ABTE
 SKP/16674

GAZ/07-03-2014

TAXI

NA

KODA

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
 RZECZPOSPOLITA POLSKA
 DOWÓD REJESTRACYJNY

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
 PL. KOLEGIACKI 17
 61-841 POZNAN

ORGAN WYDAJNY

A PY 30568

9.1 SKODA
 9.2 PJ

D -AB55018
 -HMFHMFUPK14812KJALA

E TMEE6PJP4049332

B 46 43 2823 | 1 49 43 2823 | H ---

SERIA OVI BAT 0885156

DRPOL3064<<<BAT088515638366599D<<<<<9
 TMEE6PJP4049332<<<<<<<<3<<<<<<<<<6
 PY30568<<<7<<<<<<<<<<0020600150045898

Kontakt: Skoda Fabia, PY5518
 pojazd: Skoda Fabia, PY5518
 Honorarium: b.d. zł
 Miejsce ogłędzin: 05-555 Tarczyn ul. Fabia 2

04.03.2014

07.03.2014

SH/015/P
 ABTE
 SKP/16674

GAZ/07-03-2014

TAXI

NA

KODA

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
 RZECZPOSPOLITA POLSKA
 DOWÓD REJESTRACYJNY

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
 PL. KOLEGIACKI 17
 61-841 POZNAN

ORGAN WYDAJNY

A PY 30568

9.1 SKODA
 9.2 PJ

D -AB55018
 -HMFHMFUPK14812KJALA

E TMEE6PJP4049332

B 46 43 2823 | 1 49 43 2823 | H ---

SERIA OVI BAT 0885156

DRPOL3064<<<BAT088515638366599D<<<<<9
 TMEE6PJP4049332<<<<<<<<3<<<<<<<<<6
 PY30568<<<7<<<<<<<<<<0020600150045898