

WYLICZENIE WARTOŚCI NR DAW-916/25

Numer szkody / sprawy DAW-916/25
Nr kalkulacji 8301

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres: 02-460 Warszawa
ul.Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0124013

Numer rejestracyjny: WB6339W
Numer nadwozia: WDF4156051U214199
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: Citan 109 CDI Euro 6 1461ccm - 90KM 2t 15-19
Typ: Citan Mixto 109 CDI 415.605
Data pierwszej rejestracji: 30.08.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8184
Data wyceny: 23.04.2025
Wycena na dzień: 23.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość:

Numer wyceny **8301**
 Data wyceny **23.04.2025**
 Wycena na dzień **23.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy DAW-916/25

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
 Adres 02-460 Warszawa
 ul.Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0124013 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WB6339W / WDF4156051U214199
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 30.08.2017 / 92
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 110 182 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 201 200 / -91 018
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka MERCEDES-BENZ
 Model Citan 109 CDI Euro 6 1461ccm - 90KM 2t 15-19
 Typ Citan Mixto 109 CDI 415.605
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon / 5 / 5
 Okres dostępności 01.06.2016 - 31.07.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1461
 Moc kW / KM 66 / 90
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 5
 Dopuszczalna masa całkowita 2 200
 Masa własna / ładowność 1 481 / 719
 Rozstaw osi 1 / 2 3 081 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (netto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- AAS - asystent ruszania na wzniesieniu
- ABS
- ADAPTIVE ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy)
- ASR
- Drzwi przesuwne z prawej strony
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do 180 stopni
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Funkcja ECO start/stop
- Immobilizer
- Koło zapasowe
- Komputer pokładowy
- Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie
- Pakiet BlueEFFICIENCY
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Półka nad przednią szybą
- Przygotowanie do montażu radia
- Reflektory halogenowe z funkcją Follow me home
- Schowek nad przednią szybą
- Szyby przyciemniane z tyłu
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Centralny podłokietnik ze schowkiem (V) PLN
- Drzwi przesuwne z lewej strony (V) PLN
- Klimatyzacja manualna (V) PLN
- Okno nieotwierane w drzwiach przesuwnych/ścianie - prawe (V) PLN
- Okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych - lewe (V) PLN
- Podłoga przestrzeni ładunkowej plastikowa (V) PLN
- Radio (V) PLN
- Schowek przed pasażerem, zamykany (V) PLN
- Szyby przednie z elektrycznym sterowaniem komfortowym po stronie kierowcy (V) PLN
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej (V) PLN
- Wykończenie wnętrza w podwyższonym standardzie (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN
- Korekta z tytułu sprzedaży pojazdu przez portal (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 195/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 195/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 195/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. w Tarczynie, ul. Żytnia 2.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa świecąca stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPIĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – ogniska korozji,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej, wgnieciony,
- drzwi skrzydłowe tylne - punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowane,
- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych – porysowane,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej

staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































