

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/07444/25/01/30
Nr zlecenia/szkody: DW8PY80(36/0654/21)7/19607/21
Data zlecenia: 30-01-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Katarzyna Rowicka
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145033	AUDI, A6 Avant [C8] 18-23, A6 55 TFSI e Quattro Sport S tronic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	251/185	automatyczna	63 727	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW8PY80(36/0...	WAUZZZF21LN101790		14-10-2020/2020	14-10-2025	Srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 05-02-2025

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 110
01-304 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aluminiowe nakładki na pedały, Aplikacja dekoracyjna na ożebrowaniu i bocznych wlotach powietrza w kolorze czarnym z połyskiem, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminuim (mat), Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi Pre Sense Front, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód i tył, Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, Felgi aluminiowe 19 wieloramiennie, z szarymi, kontrastowymi wstawkami, częściowo poler. z ogum245/45, Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, Lakier uni, Lampy przednie Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Lampy przednie w technologii LED, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy boczne w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy wokół szyb bocznych, czarne z połyskiem, Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Osłona chłodnicy w kolorze czarnym z połyskiem, Ożebrowanie osłony, wspornik tablicy rejestracyjnej w kolorze czarnym matowym, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Podsufitka materiałowa, Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem), Progresywny układ kierowniczy, Radio MMI plus, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Rozszerzony zakres ochrony pieszych, Spoiler z tyłu, System Start/Stop, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka tkaninowa Rhythmus, Tempomat z regulacją i limitem prędkości, Trójkąt

ostrzegawczy i apteczka, Tylne kanapa z dzielonym i składanym oparciem, Uchwyty ISOFIX - przód, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Usługi Audi connect Safety&Service, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zagłówki w fotelach z przodu, Zamek centralny z pilotem, Zbiornik paliwa - 63l, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED.

Wypożyczenie dealerskie

Audi Connect Nawigacja & Infotainment, Audi Connect key - system kluczyka bezdotykowego dla smartfona, Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący, Felgi aluminiowe 20 V-design (5-ramienne) z ogumieniem, Fotele przednie oraz skrajne siedzenia tylne - ogrzewane, Home link - pilot otwierania bramy garażowej, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Lakier metalik, Lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym z połyskiem, Ostrzeżenie przed niezamierz. zmianą pasa ruchu, kontrola w nagłych przypadkach med. i pomoc drogowa, Osłona przeciwsłoneczna z wysuwającym elementem na całą boczną szybę, Pakiet Czerń → [Osłona chłodnicy w kolorze czarnym z połyskiem, Listwy wokół szyb bocznych, czarne z połyskiem, Ożebrowanie osłony, wspornik tablicy rejestracyjnej w kolorze czarnym matowym, Aplikacja dekoracyjna na ożebrowaniu i bocznych wlotach powietrza w kolorze czarnym z połyskiem], Pakiet dodatkowych schowków → [Uchwyty na napoje, tył, Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku, Gniazda (2) 12V w tylnej części kabiny pasażerskiej], Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie → [Tempomat z regulacją i limitem prędkości, Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierz. zmianą pasa ruchu, Asystent jazdy w korkach, Asystent omijania przeszkody, Asystent skrętu w lewo, Asystent wydajności], Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim → [Układ kontroli ruchu poprzecznego z tyłu, Ostrzeżenie przy wysiadaniu, Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierz. zmianą pasa ruchu, Asystent zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniu, Audi pre sense 360], Pakiet wspomagający parkowanie → [Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania, Kamery ułatwiające parkowanie 360 (panormatyczne)], Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne, boczne dla drugiego rzędu siedzeń, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Regulacja tłumienia amortyzatorów, Spryskiwacze lamp przednich, Szyby dźwiękoszczelne, Tapicerka z Alcantary/skóry z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich, Wycieraczki przedniej szyby adaptacyjne, z wbudowanymi dyszami.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Blizzak LM001	225/55 R18 102V	3,0 mm
	lewe	Bridgestone, Blizzak LM001	225/55 R18 102V	3,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Blizzak LM001	225/55 R18 102V	3,0 mm
	lewe	Bridgestone, Blizzak LM001	225/55 R18 102V	3,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Kod do radia (Nie dotyczy),

Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczono w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonaną naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .),

*** DEKRA Polska ***

Ja niżej podpisany reprezentujący stronę prawną właściciela pojazdu, potwierdzam zgodność powyższego ze stanem rzeczywistym.

.....
Podpis Rzeczoznawcy DEKRA,

*** ZDAJĄCY ***

Ja niżej podpisany, reprezentujący stronę Ramowej Umowy Leasingu, potwierdzam zwrot pojazdu w stanie technicznym opisanym powyżej.

.....
Podpis i pieczęć Zdającego

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone, brak możliwości wykonania dokładnych oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	4K0845099ABNVB	pęknięcie/rozerwanie	
2	Pokrywa ozdobna koła przód L	81A601170	brak	
3	Pokrywa ozdobna koła przód R	81A601170	brak	

4	Pokrywa ozdobna koła tył L	81A601170	brak	
5	Pokrywa ozdobna koła tył R	81A601170	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	4K0807065GRU		0.5
2	Okladzina zderzaka tylnego	4K9807067GRU	rysa/odprysk	0.5
3	Błotnik tylny R	4K9809838	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Błotnik tylny K R	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa tylna	4K9827025B	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33



Fot. 34




Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41



Fot. 42




Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49