



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr **DAW-1974/24**

z dnia **15.10.2024r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski Certyfikat CCRS Nr 411
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca: ING Lease Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Puławska 2 kod: 02-566 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 6.10.2024 r.

Przedmiot wyceny: Kontener wymienny BDF z opończą marki Gniotpol

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

- Oględziny zewnętrzne wykonane w dniu 09.10.2024r. na terenie parkingu firmy Kozaryn Sp. z o.o. ul. Gorzowska 12, 66-416 Różanki
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia podano na podstawie informacji od przedstawiciela producenta oraz wyspecjalizowanych witryn internetowych.
- Dane identyfikacyjne ustalono na podstawie dokumentacji maszyny.

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Marka, typ, model	Gniotpol NW 782 SK
Rodzaj	Kontener BDF
Nr seryjny	M03160-NW782SK
Rok produkcji	2021
Masa całkowita	16000 kg
Masa własna	2900 kg
Długość	7800 mm
Wysokość	3000 mm
Szerokość	2550 mm
Producent	Gniotpol Trailers Sp. z o.o.

ZASTOSOWANIE

BDF to system wymiennych nadwozi, który umożliwia proste odłączenie zabudowy od podwozia. Nadwozia wymienne posiadają różne rodzaje zabudowy (m.in. plandekowa, ze sztywnymi ścianami, chłodnicza) i mogą funkcjonować zarówno jako środek transportu, ale także jako mobilny moduł magazynowy.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Do oceny przedstawiono kontener wymienny BDF z opończę marki Gniotpol w/w danych technicznych,

Wizualny stan techniczny urządzenia – dobry. Nie sprawdzano w działaniu

Rok produkcji odczytano z tabliczki znamionowej. Oznakowania CE nie zlokalizowano.

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej.

Kontener z odsuwającym dachem i drzwiami pełnej wysokości, oklejony folią reklamową.

Ilość kłonic i deskowania burt – niepełna

Uszkodzenia:

Opończa – ślady napraw

Drzwi tylne – zarysowania, wgniecenia

Ściana przednia – zarysowania

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi

zastrzeżeniami ograniczającymi.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu

Na tym opinię zakończono i podpisano.

RZECZOZNAWCA



























