

Dane autodiagnostyki TGS3s

TEXA

Dane warsztatu

Nazwa firmy		Prowincja	
Adres	,	Kod pocztowy	05555
Miasto		Poczta elektroniczna	
Numer telefonu			
Operator	1		

Dane pojazdu

Numer tablicy rejestracyjnej	WU9640R	VIN	TMAH381DAPJ138026
Markę	HYUNDAI	Model	i30 [17>] (PD) Kombi
Typ silnika	1.5i 16v T-GDi Kat	Identyfikacja pojazdu*	G4LH (118 kW)
Konspekt	Kombi	Okres	[--/20>]
Hodometr			

* kod identyfikacyjny odnosi się do numeru ramy lub kodu silnika

Oprzężowanie

Wersja SW	TEXA IDC5 Car 75.0.0.b
Numer seryjny VCI	DNVNT007932

Dane ogólne testu

Data	04-03-2025
Godzina rozpoczęcia	10:28

TGS3s

Typ systemu	Stany	Błędy
ABS - - ABS/ESP [--/17>--/18] -	P	NIE
ABS - - ASB/ESP/EPB [--/19>] -	P	NIE
Poduszka powietrzna - - - - Zdarzenie 1	P	NIE
Body Computer - - - - -	P	NIE
Skrzynia automatyczna	(!)	--
Klimatyzator - - - - -	P	NIE
Wezwanie pomocy	--	--
Regulacja reflektorów	--	--
Hamulec ręczny	--	--
Klucz elektroniczny	--	--
Immobilizer - - - - -	P	NIE
Wtrysk benzyna - - - - -	P	NIE
Drzwi strona pasażera	--	--
Drzwi strona kierowcy	--	--
Ciśnienie opon - - - [--/19>] -	P	NIE
Pomoc parkowania - - - - -	P	NIE
Regulacja fotela, strona kierowcy	--	--
Wspomaganie kierownicy - - - - -	P	NIE
Wspomaganie kierownicy - - - - -	P	NIE
System wzmacniacza audio	--	--
Telekamera wsteczna - - Kamera wspomaganie parkowania [--/20>] -	P	NIE
Brama - - - - -	P	NIE
Zarządzanie sterowaniem zdalnym - - - - -	P	NIE
Moduł martwego punktu	--	--
Aktywna klapka powietrza	--	--
Kamera wielofunkcyjna - - - [--/17>--/20] -	P	NIE
Kamera wielofunkcyjna - - - [--/17>--/20] -	P	NIE
Kamera wielofunkcyjna - - - [--/20>] -	P	NIE
Konwerter DC/DC - - (LDC) Niskonapięciowy przetwornik DC/DC /(BMS) układ zarządzania akumulatorem [--/20>] -	P	NIE
Komputer pokładowy (światła ostrzegawcze na desce) - - - - -	P	NIE
Adaptive Cruise Control	--	--
Ładowarka akumulatora w bezprzewodowym telefonie	--	--

LEGENDA

P
(!)
--

ECU rozpoznany
Centralka nie rozpoznana
Jednostka sterowania nie zareagowała

Pieczęć i podpis