

Dane autodiagnostyki TGS3s

TEXA

Dane warsztatu

Nazwa firmy	Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.		
Adres	Lipowa , 2	Prowincja	dolnośląskie
Miasto	Komorniki	Kod pocztowy	55300
Numer telefonu	801009409	Poczta elektroniczna	
Operator	1		

Dane pojazdu

Numer tablicy rejestracyjnej	KK63472	VIN	WDD1179521N571753 KONCOWY
Markę	MERCEDES-BENZ	Model	CLA [15>19] (117) Shooting Brake
Typ silnika	45i AMG Kat	Identyfikacja pojazdu*	M 133.980 (117.952) (265-280 kW)
Konspekt	Kombi	Okres	[--/15>--/19]
Hodometr	98981 Km		

* kod identyfikacyjny odnosi się do numeru ramy lub kodu silnika

Oprzężenie

Wersja SW	TEXA IDC5 Car 76.6.1
Numer seryjny VCI	DNOKT019403

Dane ogólne testu

Data	30-09-2024
Godzina rozpoczęcia	15:48

TGS3s

Typ systemu	Stany	Błędy
ABS - - System stabilizacji toru jazdy (ESP) - -	P	NIE
Ciśnienie opon Schrader - Kontrola ciśnienia w oponach (RDK) - -	P	NIE
Comand/Audio/MBUX Panasonic/Mitsubishi 5.1 POLECENIE on-line/Audio 20 - -	P	NIE
Drzwi przednie lewe Temic - (TSG-VL) - Z kierownicą po lewej stronie	P	NIE
Drzwi przednie lewe Temic - (TSG-VL) - Z kierownicą po prawej stronie	P	NIE
Drzwi przednie prawe Temic - (TSG-VR) - Z kierownicą po lewej stronie	P	NIE
Drzwi przednie prawe Temic - (TSG-VR) - Z kierownicą po prawej stronie	P	NIE
Dynamiczna kontrola jazdy - - (AMG DRVU) AMG Drive Unit - -	P	NIE
Dźwignia wyboru biegu Cherry - (DSI) Interfejs DIRECT SELECT - -	P	NIE
Hamulec ręczny TRW - Elektryczny hamulec postojowy (EFB) - -	P	TAK
• B229D 77 Centralka	ATT	-
Immobilizer Kostal - Przełącznik elektroniczny zapłonu (EZO) - -	P	NIE
Jednostka sterująca klapką kamery wideo Huber Automotive AG - (KAB)	P	NIE
Jednostka sterująca klapką kamery wideo CPF - -		
Jednostka sterująca zamykaniem tylnym drzwi Temic - (HKS) system sterowania klapą tylną - -	P	NIE
Kamera wielofunkcyjna - - Kamera wielofunkcyjna (MFK) - -	P	NIE
Klimatyzator Hella - (TAU/KLA) Klimatyzacja - -	P	NIE
Moduł SAM Conti Temic - - - -	P	NIE
Poduszka powietrzna Bosch - (AB) - -	P	NIE
Pomoc parkowania Valeo - - - -	P	NIE
Pompa paliwowa - - Urządzenie sterujące pompy paliwa (FSCU) - Typ 2	P	NIE
Przełącznik zespolony Kostal/Valeo - Moduł kolumny kierownicy (MRM) - -	P	NIE
Skrzynia automatyczna Conti Temic - (DKG) Automatyczna skrzynia o podwójnym sprzęgle - Z dwusprzęgłową skrzynią biegów	P	NIE
Sterownik multimedii Marquardt - Jednostka operacyjna audio/polecenie (ZBE) - -	P	NIE
System keyless go Marquardt - (KG) Keyless-go - -	P	NIE
System wykrywania ciężaru Delphi/IEE - (WSS) System wykrywania ciężaru - -	P	NIE
Telekamera wsteczna - - (RFK) KAMERY WIDOKU Z TYŁU - -	P	NIE
Telematyczny moduł pokładowy Harman/Becker/Continental - (HERMES) jednostka sterująca serwisu Telematic - -	P	NIE
Urządzenie sterujące reflektorem, lewa str. Lear - (SG-SW-L) Reflektor LED - -	P	NIE
Urządzenie sterujące reflektorem, prawa str. Lear - (SG-SW-R) Reflektor LED - -	P	NIE
Wskaźniki Bosch - Zestaw wskaźników (KI) - -	P	NIE
Wspomaganie kierownicy - - Wspomaganie kierownicy (ES) - -	P	NIE

Wtrysk benzyna Bosch MED 40 Motronic - -	P	TAK
• Opis DTC niedostępny. By uzyskać więcej informacji należy przeprowadzić diagnostykę.	MEM	-
Wyświetlacz wielofunkcyjny Mitsubishi/Siemens VDO - (ZAN) wyświetlacz Audio/polecenie - -	P	NIE
Aktywny dźwięk	--	--
Alarm włamaniowy	--	--
Centrałka przyczepty	--	--
Czujnik radarowy krótkiego zasięgu, tylna lewa strona	--	--
Czujnik radarowy krótkiego zasięgu, tylna prawa strona	--	--
Dach elektryczny	--	--
Interfejs multimedialny	--	--
Lewy, dwustronny napinacz pasa	--	--
Napęd zintegrowany	--	--
Nawigator	--	--
Ogrzewanie pomocnicze	--	--
Prawy, dwustronny napinacz pasa	--	--
Radar tempomatu	--	--
Regulacja fotela, strona kierowcy	--	--
Regulacja fotela, strona pasażera	--	--
Regulacja reflektorów	--	--
Syntetyzator radia cyfrowego	--	--
Syntetyzator radia satelitarnego	--	--
System dźwiękowy	--	--
System przed-zderzeniowy	--	--
Tuner TV	--	--
Układ napędowy	--	--
Urządzenie sterujące Telematic	--	--
Wezwanie pomocy	--	--
Wielofunkcyjny moduł	--	--
Zawieszenie	--	--
Zestaw Drive Kit Plus	--	--
LEGENDA		
P	ECU rozpoznany	
(!)	Centrałka nie rozpoznana	
--	Jednostka sterowania nie zareagowała	

Pieczęć i podpis
