



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-1991/24

z dnia **15.10.2024r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski Certyfikat CCRS Nr 411
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: ING Lease Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Puławska 2 kod: 02-566 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 6.10.2024 r.

Przedmiot wyceny: Kontener wymienny BDF z opończą marki WECON

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

- Oględziny zewnętrzne wykonane w dniu 09.10.2024r. na terenie parkingu firmy Kozaryn Sp. z o.o. ul. Gorzowska 12, 66-416 Różanki
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia podano na podstawie informacji od przedstawiciela producenta oraz wyspecjalizowanych witryn internetowych.
- Dane identyfikacyjne ustalono na podstawie dokumentacji maszyny.

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Marka, typ, model Wecon WPR 782 NVSGA

Rodzaj	Kontener BDF
Nr seryjny	281082202A
Rok produkcji	2022
Masa całkowita	16000 kg
Masa własna	2900 kg
Długość	7800 mm
Wysokość	3000 mm
Szerokość	2550 mm

Producent Wecon GmbH

ZASTOSOWANIE

BDF to system wymiennych nadwozi, który umożliwia proste odłączenie zabudowy od podwozia. Nadwozia wymienne posiadają różne rodzaje zabudowy (m.in. plandekowa, ze sztywnymi ścianami, chłodnicza) i mogą funkcjonować zarówno jako środek transportu, ale także jako mobilny moduł magazynowy.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Do oceny przedstawiono kontener wymienny BDF z opończą marki WECON w/w danych technicznych,

Wizualny stan techniczny urządzenia – dobry. Nie sprawdzano w działaniu

Rok produkcji odczytano z tabliczki znamionowej. Oznakowania CE nie zlokalizowano.

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej.

Kontener z odsuwającym i podnoszonym dachem i drzwiami pełnej wysokości, oklejony folią reklamową.

Ilość kłonic i deskowania burt – niepełna

Uszkodzenia:

Drzwi tylne – zarysowania, wgniecenia

Opończa – ślady napraw

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi

zastrzeżeniami ograniczającymi.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu

Na tym opinię zakończono i podpisano.

RZECZOZNAWCA



























