

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR DAW-743/25

Numer szkody / sprawy DAW-743/25
Nr kalkulacji 8242

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres: 02-460 Warszawa
ul.Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0137805

Numer rejestracyjny: POS3018E
Numer nadwozia: W1K2938901F041751
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: EQC [N 293] 19-
Typ: EQC 400 4-Matic
Data pierwszej rejestracji: 23.03.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8125
Data wyceny: 04.04.2025
Wycena na dzień: 04.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość:

Numer wyceny **8242**
 Data wyceny **04.04.2025**
 Wycena na dzień **04.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy DAW-743/25

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
 Adres 02-460 Warszawa
 ul.Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0137805 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN POS3018E / W1K2938901F041751
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.03.2022 / 37
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 42 718 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 57 800 / -15 082
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model EQC [N 293] 19-
 Typ EQC 400 4-Matic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.05.2019 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 300 / 408
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (netto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus
- Alarm
- Antena GPS
- Asystent hamowania - aktywny
- Asystent ograniczeń prędkości
- Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
- Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu
- Dynamic Select - selektor trybu jazdy
- Dywaniki welurowe
- Elementy wykończenia wnętrza - szary matrix
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19", 5-ramienne z ogumieniem (R57)
- Fotel pasażera z czujnikiem zajętości miejsca
- Gaśnica
- Gniazdo ładowania
- Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
- Immobilizer
- Instalacja wstępna dla usługi Concierge
- Kabel ładujący do gniazdka domowego, 5 m, prosty
- Kamera cofania
- Keyless-go funkcja rozruchu
- Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana
- Kłapa tylna EASY-PACK
- Klimatyzacja automatyczna Thematic - 2 strefowa
- Lakier uni
- Lampy MULTIBEAM LED
- Manetki zmiany biegów
- Nawigacja na dysku twardym
- Opony letnie
- Panel dotykowy w konsoli środkowej
- Podsufitka materiałowa, czarna
- Poduszka powietrzna kolanowa
- Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
- Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link
- Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
- Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych
- Radio cyfrowe
- System ładowania prądem stałym (ładowanie DC)
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System monitorowania wnętrza
- System multimedialny MBUX
- System wzywania pomocy Mercedes-Benz
- Szyby akustyczne izolujące ciepło i hałas
- Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
- Tapicerka materiałowa Aberdeen
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy opon
- Uchwyty na kubki z przodu
- Usługi „Remote and extended Charging Services Premium”
- Wskaźnik akustyczny obecności
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| ● Antena telefoniczna (V) (G) | PLN |
| ● Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe o wyglądzie włókna węglowego (V) | PLN |
| ● Kabel ładujący do stacji ładowania Wallbox i publicznych stacji ładowania, 5 m, prosty (V) (G) | PLN |
| ● Lakier metalik (V) | PLN |
| ● Listwy progowe podświetlane z oznaczeniem modelu, z wymienną osłoną (V) (G) | PLN |
| ● Pakiet Premium Plus (V) | PLN |
| □ Asystent martwego punktu | |
| □ Dach szklany elektrycznie regulowany | |
| □ Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci | |
| □ Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci | |
| □ Fotele przednie podgrzewane | |
| □ Head-up display | |
| □ Oświetlenie Ambient | |
| □ Pakiet Air Balance | |
| □ Pakiet Keyless-Go Comfort | |
| □ Pakiet lusterek | |
| □ Pakiet oświetlenia wnętrza | |
| □ Pakiet parkowania z kamerą 360 | |
| □ Pakiet przestrzeni bagażowej | |
| □ Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK | |
| □ System nagłośnienia zaawansowany | |
| ● System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC) (V) (G) | PLN |
| ● Szyby przyciemniane, termoizolacyjne (V) | PLN |

SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	
• Korekta z tytułu sprzedaży pojazdu przez portal (-10%)	PLN	
SUMA	PLN	
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), LINGLONG, 255/40R21		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), LINGLONG, 255/40R21		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), LINGLONG, 255/40R21		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), LINGLONG, 255/40R21		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. w Komornikach, ul. Lipowa 2.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Przegląd A wymagany od 27 dni”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

















































































































