

OCENA TECHNICZNA nr: 405079/05/PM/2025

z dnia: 2025/04/28

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316, asystent Przemysław Muskała

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR`15 E6 1.9t

Wersja: Confort

Nr rejestracyjny: WW4261W

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: UU18SDXV563450830

Nr INFO-EKSPERT	009-00477
Data pierwszej rejestracji	2019/12/13
Data ważności badania technicznego	2026/02/05
Wskazanie drogomierza	199392 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/12/13-25/04/28)	65 mies.
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 75kW (102KM)

WYPOSAŻENIE (2018.01-2019.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania	10	Półka pod dachem w kabinie
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	11	Radioodtwarzacz 2 Din CD/MP3
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, asymetryczne, pełne	12	System kontroli trakcji ESC
4	+ Instalacja gazowa	13	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Klimatyzacja	14	Tapicerka "Rollando"
6	Koło zapasowe	15	Tarcze kół stalowe 15"
7	Komputer pokładowy	16	Uchwyty do mocowania ładunków
8	Pakiet Elektryczny poz.238,330,913	17	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Poduszka powietrzna kierowcy		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*AUSTONE 185/65 R15 88H SP-901 TL	5,0	52
Przednie prawe:	*AUSTONE 185/65 R15 88H SP-901 TL	5,0	52
Tylne lewe:	*AUSTONE 185/65 R15 88H SP-901 TL	4,5	59
Tylne prawe:	*AUSTONE 185/65 R15 88H SP-901 TL	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Odczytano numer nadwozia i potwierdzono z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym

Pojazd posiada uszkodzenia nieadekwatne do okresu eksploatacji.

Wpis w dowodzie rejestracyjnym VAT 1.

NADWOZIE:

Pozostałości po okleinie reklamowej i jej usuwaniu.

Przetłoczenia poszycia błotników tył, drzwi tyłu nadwozia, dachu i tylnych prawych od wewnątrz na zewnątrz bez uszkodzeń powierzchni lakieru.

Grubość powłoki na elementach zewnętrznych :

błotnik P.L. – 0,210

Na pozostałych elementach zewnętrznych grubość powłoki ok. 0,120 – 0,160mm.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Poziom płynu w układzie: w normie.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik – rozruch po podłączeniu dodatkowego źródła prądu, praca silnika prawidłowa

Głośna praca w obrębie osprzętu silnika.

Intensywne zaoilejenie silnika widoczne od dołu pojazdu.

Poziom oleju w silniku: w normie. Poziom płynu chłodzącego: w normie

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

UWAGI:

- Wnętrze pojazdu – ślady intensywnej eksploatacji niezgodne z wiekiem i przebiegiem /zabrudzenia, zarysowania struktury elementów z tworzyw, pozostałości po montażu elementów akcesoryjnych/
- Fotel kierowcy – zdeformowane siedzisko
- Tapicerka - brudna
- Brak narzędzi do wymiany koła
- Poprawność działania układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu
- Przy oględzinach okazano jeden klucz do pojazdu z emblematem producenta pojazdu oraz z wbudowanymi sterownikami centralnego zamka.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do

oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania

- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 405079/05/PM/2025

z dnia: 2025/04/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR`15 E6 1.9t

Wersja: Confort

Nr rejestracyjny: WW4261W

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t









































































