WYLICZENIE WARTOŚCI NR DAW-1953/26

Numer szkody / sprawy	DAW-1953/26
Nr kalkulacji	10012

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres:	02-460 Warszawa ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0135662

Numer rejestracyjny:	WPI6044G
Numer nadwozia:	W1N1671191A514799
Marka:	MERCEDES-BENZ
Model:	GLE [167] 18-23
Typ:	GLE 300 d 4-Matic
Data pierwszej rejestracji:	14.10.2021
Rok produkcji:	2021

WYCENA

Nr wyceny:	9894
Data wyceny:	25.11.2026
Wycena na dzień:	25.11.2026
Wersja bazy danych:	2026.11

Numer wyceny	**10012**
Data wyceny	**25.11.2026**
Wycena na dzień	**25.11.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006** / **Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	DAW-1953/26

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres	02-460 Warszawa ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0135662 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	WPI6044G / W1N1671191A514799
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	14.10.2021 / 61
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	98 199 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	107 950 / -9 751
Lakier	czarny metalik
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	GLE [167] 18-23
Typ	GLE 300 d 4-Matic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.11.2018 - 30.06.2021
Pojemność silnika (ccm)	1950
Moc kW / KM	180 / 245
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 9

WYCENA POJAZDU

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.11)
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji
Korekta na przebieg
Wartość wyposażenia dealerskiego
Wartość czynników obniżających wartość
Korekta na stan opon

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm
- Antena GPS
- Asystent hamowania - aktywny
- Asystent ograniczeń prędkości
- Asystent świateł drogowych
- Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
- Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Dodatkowe porty USB
- Dywaniki welurowe
- Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium
- Felgi aluminiowe 20, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV)
- Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Gaśnica
- Kamera parkowania - tył
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze Nappa
- Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa
- Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
- Kurtyny powietrzne, przód i tył
- Lakier uni
- Lampy LED High Performance
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Nawigacja na dysku twardym
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Pakiet Chrom
- Pakiet oświetlenia wnętrza
- Podsufitka materiałowa, szara
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem
- Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link
- Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB
- Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu
- Przygotowanie do montażu telefonu GSM
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Stylizacja AMG
- System bezprzewodowego ładowania telefonu i podłączenie Bluetooth
- System EASY-PACK - roleta bagażnika
- System EASY-PACK klapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika
- System multimedialny MBUX
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- Szyby atermiczne, przyciemniane
- Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO
- Tirefit - zestaw do naprawy opon
- Wyświetlacz szerokokątny
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zawieszenie obniżone ze stalowymi sprężynami
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta skórą ARTICO (V)
- Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno dębowe (V)
- Fotele przednie wentylowane (V)
- Kierownica wielofunkcyjna z funkcją podgrzewania (V)
- Klimatyzacja komfortowa Thermotronic - 3 strefowa (V)
- Lakier metalik (V)
- Pakiet AMG - wnętrze (V)
    - □ Dywaniki AMG
    - □ Podsufitka materiałowa, czarna
    - □ Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico
- Pakiet Energizing (V)
    - □ Fotele przednie z funkcją podgrzewania
    - □ Pakiet Air-Balance
- Pakiet integracji smartphone-a (V)
    - □ Android Auto
    - □ Apple CarPlay
- Pakiet Keyless-GO (V)
    - □ HANDS-FREE ACCESS - bezkluczykowy dostęp do samochodu
    - □ Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
    - □ Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy

- □ System EASY-PACK klapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika
- Pakiet lusterek (V)
  - □ Logo Mercedes-Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych
  - □ Lusterka boczne składane elektrycznie
  - □ Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się
  - □ Oświetlenie wnętrza Ambient z logo Mercedes
- Pakiet Night (V)
  - □ Felgi aluminiowe 20, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZW)
- Pakiet pamięci (V)
  - □ Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
  - □ Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
- Pakiet parkowania z kamerą 360 (V)
  - □ Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki)
  - □ Parktronic z aktywnym asystentem parkowania
- Pakiet Premium Plus (V)
  - □ Asystent martwego punktu
  - □ Dach panoramiczny
  - □ Fotele przednie z funkcją podgrzewania
  - □ Lampy MULTIBEAM LED
  - □ System nagłośnienia Burmester surround
- Pakiet z linią AMG (V)
  - □ Dywaniki AMG
  - □ Podsufitka materiałowa, czarna
  - □ Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico
- Stopnie boczne ze stali szlachetnej z elementami gumowymi (V)
- System multimedialny MBUX - rozszerzony (V)
- Tapicerka skórzana Nappa (V)
- Telefonia wielofunkcyjna (V)
- Tuner radiowy - cyfrowy (DAB) (V)
- Układ hamulcowy z powiększonymi tarczami, przód (V)
- Wspomaganie domykania drzwi (V)

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

- Konieczność naprawy pojazdu
- Korekta z tytułu sprzedaży pojazdu przez portal aukc
- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy

OPONY

Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 275/50 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 275/50 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 275/50 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 275/50 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Poleasingowe.pl - oddział Tarczyn, ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn.
W czasie oględzin dokonano próby ruchowej w ograniczonym zakresie.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi przednie prawe [200 – 240 µm],
- drzwi tylne prawe [200 – 240 µm],
- błotnik tylny prawy [200 – 240 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- drzwi przednie lewe – odprysk powłoki lakierowej,
- wnęka drzwi tylnych prawych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- tarcza koła tylnego prawego aluminiowa – zarysowana,
- zderzak przedni – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:
Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej

staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:


- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


WPI 6044G



WPI 6044G


GLE 300d
WPI 6044G


4MATIC
WPI 6044G




Mercedes-Benz






2.0°C
12:08
0 km/h
8195.2 km
98199
km/h
x1000/min
104 km
R
N
D
P
C


ub Kolizja drogowa
connect
01*
Stuttgart, Deutschland
A 000 817 30 06
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Nr nadwozia
W1N1671191A514799
Rok produkcji 2021
Nr świadectwa homologacji
e1*2007/46*1885*13
Mercedes-Benz
000504977


Mercedes-Benz
989
TYP: H1GLE
PZ: 0
0,52
1,0 %
Made in USA
6797372
A 000 817 44 04
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1885
W1N1671191A514799
2910 kg
5710 kg
1- 1450 kg
2- 1550 kg


W1N1671191A514799


PL WP I 6044G


GLE 300d
4MATIC
PL WP I 6044G




Brak danych ulicy
TMC
Dokąd?


Tył
Uważać na całe otoczenie!





PRESS
1
PRESS
2


Mercedes-Benz




HI
AUTO
AUTO
AUTO
OFF
HI




Trimco


Mercedes-Benz




Mercedes-Benz


Mercedes-Benz









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Mercea


0
1
2
3
4
5
6




cm


MULTIBEAM LED


VOLUME