Nr zlecenia: 118/29/10/2025/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 2025/10/27

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V F 7 S X H M R V R T 0 1 4 9 5 3**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**WY537XX**
Model pojazdu:	**C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4**	Nr Info-Ekspert:	**008-04938**
Wersja:	**Max S&S**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	54847 km
Data pierwszej rejestracji	2024/02/22
Data ważności badania technicznego	2027/02/22
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1540 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 61kW (83KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Podstawka na kubek
2	Airbump® z kolorowaną ramką	32	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	33	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Asystent ruszania na wzniesieniu	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania	35	Poduszki powietrzne kurtynowe
6	Coffee brake Alert	36	Ramki szyb bocznych czarne matowe
7	Czujniki parkowania - tył	37	Reflektory Eco LED

8 Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem
9 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju
10 Fasada deski rozdzielczej lakierwane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM
11 Fotel kierowcy regulowany manualnie
12 Gniazdo 12V
13 Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin
14 Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem
15 Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo
16 Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
17 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
18 Komputer pokładowy
19 Kontrolka ciśnienia oleju
20 Kontrolka temperatura wody
21 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
22 Lampy tylne 3D
23 Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych
24 Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)
25 Lusterka zewnętrzne podgrzewane
26 Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym
27 Obrotomierz
28 Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem
29 Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3
30 Oświetlenie bagażnika
38 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
39 System kontroli ciśnienia w oponach
40 System REF
41 System rozpoznawania znaków drogowych
42 System wspomagania nagłego hamowania AFU
43 Szyby barwione
44 Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzytrzaskowe
45 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
46 Światła do jazdy dziennej LED DRL
47 Światła p/mgielne przednie
48 Tapicerka Mica Grey
49 Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
50 Wskaźnik przeglądów
51 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
52 Wspomaganie układu kierowniczego
53 Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
54 Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
55 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
56 Zamek centralny
57 Zderzaki w kolorze nadwozia
58 Zestaw naprawczy opon
59 Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
- Głośniki 6 szt.
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- System Mirror Screen
- Ekran dotykowy 7"
- Citroën Connect Radio typu RCCA2
- Schoweki pod wyświetlaczem

2 Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
- Filtr p/pyłkowy
- Klimatyzacja automatyczna

3 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

4 Pakiet Automatyczny
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik deszczu
- Oświetlenie towarzyszące ""follow home"

5 Pakiet Bezpieczeństwa
- Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
- System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości

6 Pakiet Kolor czarny
- Dekoracja ramki halogenów
- Dekoracja ramki Airbump

7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach w kolorze nadwozia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 205/55 R16 NAVIGATOR	4,5
Przednie prawe:	*DĘBICA 205/55 R16 NAVIGATOR	4,5
Tylne lewe:	*DĘBICA 205/55 R16 NAVIGATOR	5,0
Tylne prawe:	*DĘBICA 205/55 R16 NAVIGATOR	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Tomasz Pacyna
Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-100	
2	Dach		80-100	
3	Błotnik przedni	L	80-100	
4	Drzwi przednie	L	80-100	
5	Drzwi tylne	L	80-100	
6	Błotnik tylny	L	80-100	
7	Błotnik przedni	P	80-100	
8	Drzwi przednie	P	80-100	
9	Drzwi tylne	P	80-100	
10	Błotnik tylny	P	80-100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 szt.
2	Gaśnica	TAK
3	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.
- Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu