POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 494/11/2026//KC z dnia: 20.11.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **OPEL**
Model pojazdu: **Grandland 1.2 MR`22 E6d**
Wersja: **GS S&S Aut.**
VIN: **W 0 V Z R H N S 4 P 6 0 4 4 7 0 2**
Nr rejestracyjny: **WE1AE47**
Nr Info-Ekspert: **028-08190**
Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	14780 km
Data pierwszej rejestracji	26.10.2023
Data ważności badania technicznego	15.09.2028
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2000 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
2	Asystent świateł drogowych	25	Oświetlenie wnętrza dodatkowe (przednie drzwi, konsola środkowa)
3	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA aktywny	26	Oznaczenie modelu w kolorze czarnym matowym
4	Czujnik deszczu	27	Pedały sportowe, aluminiowe
5	Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Deaktywacja poduszki pasażera i bocznej	29	Pokrywa przestrzeni bagażowej
7	Hamulec postojowy elektryczny	30	Reflektory Eco LED
8	Immobilizer	31	Relingi dachowe czarne
9	Kamera cofania	32	Sterowanie radiem w kierownicy

10	Kierownica sportowa, skórzana, płaska u dołu	33	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	34	Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	35	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Komputer pokładowy	36	System wspomagania ruszania pod górę
14	Kurtyny powietrzne boczne	37	Szyby tylne przyciemniane
15	Listwa okienna w kolorze czarnym	38	Światła tylne LED
16	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	39	Światła włączane automatycznie
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	40	Tarcze kół aluminiowe 18" czarne błyszczące, opony 225/55 102V
18	Łopatki zmiany biegów przy kierownicy	41	Tuner radiowy cyfrowy (DAB+ DMB-R)
19	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera zprzodu	42	Wspomaganie układu kierowniczego
20	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na tylnych zewnętrznych siedzeniach	43	Wycieraczka szyby tylnej
21	Opony 225/55 R18 102V	44	Wyłącznik poduszek bezpieczeństwa dla fotela pasażera
22	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Oświetlenie do czytania (tył)	46	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Konsola centralna z podłokietnikiem
- Podłokietnik centralny przedni
- Konsola centralna

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Pakiet Bezpieczeństwa
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat
- Asystent świateł drogowych
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- Asystent utrzymania pasa ruchu aktywny

4 Pakiet Parkuj i Jedź 1
- System ostrzegania o pojeździe w martwym polu
- Asystent parkowania zaawansowany (półautomatyczne kierowanie)

5 Pakiet Zimowy 1
- Kierownica podgrzewana
- Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
- Podłokietnik tylny z wnęką do przewożenia długich przedmiotów
- Szyba przednia podgrzewana
- Fotele przednie podgrzewane

6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera

7 System Multimedia
- Głośniki 6 szt.
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- Wyświetlacz kolorowy 7"
- System obsługi komend głosowych przez smartfon
- Interfejs Android Auto/Apple CarPlay
- Ekran kolorowy dotykowy 7"

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 225/55	R18	102V	VECTOR	7,0	24
Przednie prawe:	*GOODYEAR 225/55	R18	102V	VECTOR	7,0	24
Tylne lewe:	*GOODYEAR 225/55	R18	102V	VECTOR	7,0	24
Tylne prawe:	*GOODYEAR 225/55	R18	102V	VECTOR	7,0	24

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Chorzowie, ul. Stalowa 16. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- książkę serwisową (brak wpisów serwisowych)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w skanie dowodu rejestracyjnego.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- nie znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym – uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym - równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół. Nie stwierdzono zwiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementach układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej do 100 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- tarcze hamulcowe – korozja
- osłona górna silnika – rozerwanie, ubytek materiału
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- tunel środkowy – płytkie zarysowania tworzywa
- wykładzina podłogowa i dywaniki – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 65 µm	
2	Dach		do 164 µm	

(czarny)				
3	Błotnik przedni	L	do 100 µm	
4	Próg	L	do 100 µm	
5	Słupek przedni	L	do 100 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 100 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 80 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 100 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 100 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 100 µm	
11	Próg	P	do 100 µm	
12	Słupek przedni	P	do 100 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 100 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 80 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 100 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 100 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15


Fot. nr 16


Fot. nr 17


Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22



Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36


Fot. nr 37


Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40


Fot. nr 41


Fot. nr 42


Fot. nr 43


Fot. nr 44


Fot. nr 45


Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50


Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu