Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00940/26**
Data:	16 październik 2026
Miejsce oględzin:	55-300 Komorniki, ul. Lipowa 2

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Numer rejestracyjny	SK933XE
Rok produkcji	2022
Numer VIN	WBSJU010X09N79235

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	20.10.2026
Raport na dzień	20.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00940/26

Dane pojazdu - kod EC 0151569

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK933XE / WBSJU010X09N79235
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	08.12.2022 / 46
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	177688 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	81700 / 95988
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Typ	X5 M Competition
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.07.2021 - 30.04.2023
Pojemność silnika (ccm)	4395
Moc kW / KM	460 / 625
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	V / 8
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Adaptacyjny układ jezdny M Professional
- Asystent parkowania
- Asystent uwagi
- BMW id
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
- Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
- Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info
- Asystent martwego pola
- Asystent świateł drogowych
- Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
- BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wyś. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS,2xUSB,BT,LTE
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym
- Dyferencjał aktywny M

- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki welurowe
- Emblematy BMW M 50 Years
- Felgi aluminiowe 21"/22", Star-Spoke 809 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy
- Fotele przednie wielofunkcyjne M
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Funkcja Auto Start/Stop
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
- Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
- In-Car Experiences
- Integracja ze smartphonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
- Kamera cofania
- Kierownica sportowa skórzana typu M
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
- Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Końcówki układu wydechowego, z lewej i z prawej strony, podwójne, okrągłe
- Lakier metalizowany
- Listwy ozdobne Aluminium Crossline
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
- Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
- Obsługa za pomocą gestów
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet Competition, podniesienie mocy
- Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual
- Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M
- Podłokietnik przedni i tylni
- Podsufitka M Alcantara w kolorze antracytowym
- Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Przycisk Start/Stop
- Real Time Traffic Information
- Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam
- Relingi dachowe M Shadow Line
- Remote 3D View
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- Siatka oddzialająca przestrzeń bagażową
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu
- Szyby atermiczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tapicerka skórzano-materiałowa Merino-Alcantara
- Tele Services
- Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Układ wydechowy sportowy M
- Usługi zdalne
- Wyświetlacz Head-Up
- Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
- Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W
- Zestaw naprawczy do opon

- Zwiększenie mocy do 625KM

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Aktywna wentylacja foteli przednich (V)
- Asystent parkowania plus z systemem kamer 360 (V)
- BMW Drive Recorder - rejestrator jazdy (V)
- Dach szklany panoramiczny (V)
- Fotele przednie i tylne ogrzewane (V)
- Funkcja masażu w oparciach siedzeń przednich (V)
- Hak holowniczy składany elektrycznie (V)
- Hotspot WiFi (V)
- Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD (V)
- Listwy ozdobne M Carbon Fibre (V)
- Lusterka zewnętrzne M Carbon (V)
- Pakiet Ambient Air (V)
- Pakiet M Driver (V)
- Pakiet naprawczy Repair Inclusive – 3 lata / 200 000 km (V)
- Pakiet ogrzewania Comfort, przód (V)
  - □ Fotele przednie ogrzewane
  - □ Kierownica ogrzewana
  - □ Podłokietniki przednie ogrzewane
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km (V)
- Reflektory M Shadow Line (V)
- System Active Protection (V)
- System łagodnego domykania drzwi (V)
- Systemy asystujące kierowcy Professional (V)
  - □ Aktywna ochrona przed kolizją boczną
  - □ Asystent kierowania i pasa ruchu
  - □ Asystent unikania kolizji
  - □ Asystent zatrzymania awaryjnego
  - □ Asystent zmiany pasa ruchu
  - □ System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu
  - □ Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go
- Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej (V)
- Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne (V)
- Światła laserowe BMW (V)
- Tapicerka skórzana Merino o pełnym zakresie (G)
- Uchwyty na napoje z regulacją temperatury (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowy.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Vredestein	Wintrac pro	295/35 R21	5,1
PL	Vredestein	Wintrac pro	295/35 R21	5,5
TP	Pirelli	Pzero	315/30 R22	5,1
TL	Pirelli	Pzero	315/30 R22	5,1

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Pęknięcie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza	Odpryski lakieru
Reflektor przedni lewy	Odpryski
Reflektor przedni prawy	Odpryski
Wygłuszenie pokrywy silnika	Ubytek w karoserii/dziura
Kamera przód	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne prawe	Odpryski lakieru
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Listwa łukowa błotnika przedniego prawego	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Podłokietnik przedni	Zarysowanie
Kanapa tylna	Zarysowanie
Fotel przedni prawy	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Komora bagażnika	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Listwa błotnika lewy tył- trwałe zabrudzenie, pokrywa tylna - trwałe zabrudzenie, zderzak tył- trwałe zabrudzenie, drzwi przednie prawe - trwałe zabrudzenie, próg prawy- trwałe zabrudzenie, próg lewy- trwałe zabrudzenie, opona lp- uszkodzony kord, opona PP- uszkodzony kord , opona pt- uszkodzony kord, tylna częsc foteli przednich- zarysowanie,

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Płyn chłodzacy- poziom ponizej minimalnego stanu,

Kontrolki / komunikaty
Niski poziom ciśnienia opon

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobiliser	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	249
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe






































BMW Laser




















X5 M competition































































Check Control
Awaria kontroli ciśnienia opon (RDC)
Zamknij powiadomienie
Skontaktuj się z serwisem
Menu Ciśnienie opon
















RES
CANCEL


X5
competition


START
ENGINE
STOP
M MODE
SETUP
BACK
OPTION



> MELO.<
14:54
Tył
Asystent parkowania
Asystent Cofania
Obraz z kamery
Ustawienia
22.5°
AUTO
22.5°
AUTO


Parkowanie i manewrowanie
> MELO.<
14:54
Automatyczna aktywacja PDC
Funkcja Active PDC
Asystent Parkowania
Ostrz. przed ruchem poprz.
Panorama View w oparciu o GPS
Głośność dźwięku PDC
Po aktywacji w przypadku zbliżenia się do przeszkody z niską prędkością automatycznie wyświetlany jest ekran parkowania.
Automatyczna aktywacja PDC


MEDIA
COM
NAV
CAR
APPS
> MELO.<
14:55
97.8 MHz
MELORADIO
> MELO.<
97.8 MHz
MELORADIO
> MELO.<


Skonfiguruj M2
> MELO.<
14:55
Silnik
EFFICIENT
Skrz. biegów
D1
Podwozie
COMFORT
Ukł. kier.
COMFORT
Hamulec
COMFORT
DSC
DSC ON
4WD


Skonfiguruj M2
> MELO.<
14:55
Ukł. kier.
COMFORT
Hamulec
COMFORT
DSC
DSC ON
M xDrive
4WD
Start/Stop
ON
Sound Control
ON
Zresetuj


Oświetlenie zewnętrzne
> MELO.<
14:55
Jazda
Kierunkowskazy
3 razy
Światła dzienne z tyłu
Ruch prawostronny/lewostronny
Komfort
Powitanie i pożegnanie
Ustawienie oświetlenia zewnętrznego.


Poziom oleju silnikowego
> MELO.<
14:55
Poziom oleju silnikowego OK.
Pomiar poziomu oleju
OK


194 km
14:57
Total 177688 km
P
+17.5 °C


Made by
BMW
X5 M Competition
C3D
BMW M GMBH
e1*2007/46*2066
WBSJU010X09N79235
3000 kg
6000 kg
1- 1410 kg
2- 1630 kg
BMW M GmbH DE-80809 Muenchen



WBSJU010X09N79235




BMW M Power


BMW M Power


BMW M Power




BMW M Power


max
min





















50



40


60


50


60




60


80


33XE
POLEASINGOWE.pl
80


100


130


40






X5 M


X5 M







70


110


80


60


80


80


100





Zdjęcia uszkodzeń








































PL
SK 9




PL



PL
SK


















SK 933XE





SK 933XE


































SK 933XE










SK 933XE








































BRIDGESTONE


MADE IN


RADIAL TUBELESS
EXTRA LOAD






REIFENSTEIN




P ZERO




P ZERO




















MAX. LOAD: 975 kg (2149 lbs)
MAX. PRESS: 340 kPa (50 psi)










































Check Control
Awaria kontroli ciśnienia opon (RDC)
Zamknij powiadomienie
Brak możliwości rozpoznania ew. występującego spadku ciśnienia w oponach. Samodzielnie sprawdź ciśnienie opon. W przypadku ponownego wystąpienia awarii wykonaj kontrolę w serwisie.
Skontaktuj się z serwisem
Menu Ciśnienie opon



























Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



