EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	ŁUKASZ PSZCZÓŁKA / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00908/26**
DATA:	7 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	55-300 KOMORNIKI, UL. LIPOWA 2

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	HYUNDAI
MODEL	Tucson 20-24
NUMER REJESTRACYJNY	DW3XP64
ROK PRODUKCJI	2023
NUMER VIN	TMAJC81BGPJ427345

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	10.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	10.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00908/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0147530

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	DW3XP64 / TMAJC81BGPJ427345
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	01.12.2023 / 34
ROK PRODUKCJI	2023
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	15797 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	61200 / -45403
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	HYUNDAI
MODEL	TUCSON 20-24
TYP	TUCSON 1.6 T-GDI 48V SMART 2WD DCT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.12.2020 - 31.10.2024
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1598
MOC KW / KM	110 / 150
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS+ESC
- ALARM
- ASYSTENT INTELIGENTNY OSTRZEGANIA O OGRANICZENIACH PRĘDKOŚCI (ISLA)
- ASYSTENT PODĄŻANIA PO PASIE RUCHU (LFA)
- ASYSTENT RUSZANIA POD GÓRĘ (HAC)
- ASYSTENT STABILIZACJI PRZYCZEPY (TSA)
- ASYSTENT UNIKANIA KOLIZJI CZOŁOWYCH, Z WYKRYWANIEM PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
- ASYSTENT UTRZYMYWANIA PASA RUCHU (LKA)
- AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
- BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA OTWARCIU TYLNYCH DRZWI PRZEZ DZIECI
- CZUJNIK DESZCZU
- CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU, TYŁ
- DBC - SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZJAZD ZE WZNIESIENIA
- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW OBSZYTA SKÓRĄ

- EL. PODNOSZENIE SZYB, PRZÓD
- FELGI ALUMINIOWE 18", Z OGUMIENIEM 235/55
- FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
- FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- FOTEL PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- FOTELE PRZEDNIE Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ODPAROWYWANIA SZYB
- FUNKCJA WYBORU TRYBU JAZDY
- GAZETOWNIKI W OPARCIACH FOTELI PRZEDNICH
- GŁOŚNIKI W DRZWIACH, PRZÓD I TYŁ
- GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE
- GNIAZDO 12V W BAGAŻNIKU
- GNIAZDO 12V W KONSOLI CENTRALNEJ
- GWARANCJA BEZ LIMITU KILOMETRÓW - 5 LAT
- HACZYKI DO MOCOWANIA BAGAŻU
- HAMULEC POKOLIZYJNY (MCB)
- HAMULEC POSTOJOWY - ELEKTRYCZNY Z FUNKCJĄ AUTO HOLD
- IMMOBILIZER
- KAMERA COFANIA Z DYNAMICZNYMI LINIAMI POMOCNICZYMI
- KANAŁY NAWIEWU POWIETRZA W DRUGIM RZĘDZIE
- KANAPA TYLNA, SKŁADANA W PROPORCJI 40:20:40
- KANAPA TYLNA, SKŁADANA ZDALNIE OD STRONY BAGAŻNIKA
- KIEROWNICA OBSZYTA SKÓRĄ
- KIEROWNICA Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA
- KIEROWNICA ZE STEROWANIEM RADIA
- KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA, 2-STREFOWA
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA W DWÓCH PŁASZCZYZNACH
- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BEZPŁATNA - 5 LAT
- KONTROLKA NISKIEGO POZIOMU PŁYNU DO SPRYSKIWACZY
- LAKIER UNI
- LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE NADWOZIA
- LUSTERKA BOCZNE Z WBUDOWANYMI KIERUNKOWSKAZAMI
- LUSTERKO WSTECZNE ELEKTROCHROMATYCZNE
- MOCOWANIA ISOFIX NA TYLNYCH FOTELACH
- OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
- OPONY CONTINENTAL
- OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE KIEROWCY I PASAŻERA ROZSUWANE, Z LUSTERKAMI I OŚWIETLENIEM
- OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
- OŚWIETLENIE PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU
- PASY BEZPIECZEŃSTWA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, PRZÓD
- PODŁOKIETNIK CENTRALNY Z UCHWYTAMI NA NAPOJE
- PODUSZKA POWIETRZNA CENTRALNA
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE I KURTYNOWE
- PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
- PORT USB DO ŁADOWANIA
- PORT USB W KONSOLI CENTRALNEJ
- PORT USB X2 Z BOKU KONSOLI CENTRALNEJ
- PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU HAKA HOLOWNICZEGO
- REFLEKTORY HALOGENOWE (MIJANIA I DROGOWE)
- RELINGI DACHOWE
- ROLETA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
- SCHOWEK POD PODŁOGĄ BAGAŻNIKA
- SPOILER TYLNY Z TRZECIM ŚWIATŁEM STOP LED
- SYSTEM BLUETOOTH Z OBSŁUGĄ KOMEND GŁOSOWYCH
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM MONITORUJĄCY POZIOM KONCENTRACJI KIEROWCY (DAW)
- SYSTEM MULTIMEDIALNY, Z EKRANEM DOTYKOWYM 8", DAB, ŁĄCZNOŚĆ Z APPLECARPLAY ORAZ ANDROID AUTO

- SYSTEM OSTRZEGANIA O ODJECHANIU POPRZEDZAJĄCEGO POJAZDU (LVDA)
- SZYBA CZOŁOWA AKUSTYCZNA
- SZYBY BOCZNE TYLNE PRZYCIEMNIANE
- ŚWIATŁA POZYCYJNE LED
- ŚWIATŁA TRZECIE LED STOP
- TEMPOMAT
- ZAGŁÓWKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, PRZÓD I TYŁ
- ZEGARY CYFROWE, Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM 10,25"
- SYSTEM RATUNKOWY ECALL
- SZYBA TYLNA Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA I WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, TYŁ
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- USŁUGA ASSISTANCE - 5 LAT (OBEJMUJE PRÓBĘ NAPRAWIENIA POJAZDU NA MIEJSCU)
- ZAMEK CENTRALNY
- ZESTAW NAPRAWCZY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER METALIZOWANY
- PAKIET LED
  - □ GRILL PRZEDNI, Z WYKOŃCZENIEM W KOLORZE CIEMNEGO CHROMU
  - □ LAMPY TYLNE LED
  - □ LISTWY OZDOBNE NA ZDERZAKU PRZEDNIM I TYLNYM, W KOLORZE CHROMU
  - □ OSŁONY POD ZDERZAKAMI W KOLORZE SREBRNYM
  - □ REFLEKTORY PRZEDNIE LED Z SYSTEMEM DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW I ASYSTENTEM ŚWIATEŁ DROGOWYCH (HBA)

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	CONTINENTAL	ECO CONTACT 6	235/55 R16	5,5
PL	CONTINENTAL	ECO CONTACT 6	235/55 R16	6,0
TP	CONTINENTAL	ECO CONTACT 6	235/55 R16	5,6
TL	CONTINENTAL	ECO CONTACT 6	235/55 R16	5,7

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: NADMIERNE ZUŻYCIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWE	ZARYSOWANIE
KLAPKA WLEWU PALIWA	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
WNĘKA DRZWI PRAWY TYŁ	ZARYSOWANIE
WNĘKA DRZWI LEWY TYŁ	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	PRACA PRAWIDŁOWA
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	NIE WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	179
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE














POLEASINGOWE.pl


POLEASINGOWE.pl




POLEASINGOWE.pl




















































TIRE MOBILITY KIT
























TUCSON




























Menu
Śr, 07-10 09:58
DAB/FM
VOX FM
RMF MAXX
A-ha
Telefon
Ustawienia
















RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
SETUP
VOL


RADIO
MEDIA
VOL
Śr, 07-10 09:59
Ustawienia
Ekran wyłączony
Menu
Dźwięk
Połączenie urządzenia
Obraz
Przycisk
Ogólne
Wi-Fi
Klimatyzacja
SEEK
TRACK
SETUP
AUTO
A/C
17.5
17.5






HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
Contact Address: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Průmyslová zóna Nošovice Hyundai 700/1
739 51 Nižní Lhoty Czech Republic
MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
YG7 NNB
2100 kg
3750 kg
1- 1260 kg
2- 1200 kg
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e5*2018/858*00001
TMAJC81BGPJ427345




TURBO




TURBO


TURBO













































BIDCAR.pl






















60


60


50


50


50


40

ZDJĘCIA USZKODZEŃ
















































DW 3XP64
Tucson






























































DRIVE MODE
AUTO
HOLD

DOKUMENTY POJAZDU









EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY



