Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz
tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

Zleceniodawca:
Solid Group - POLEASINGOWE.PL



Firma rzeczoznawcza:
Nefris
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

O P I N I A T E C H N I C Z N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**U U 1 8 S D X V 5 6 2 4 6 2 1 9 3**
Marka:	**DACIA**	Nr rejestracyjny:	**WW1171W**
Model pojazdu:	**Dokker 1.6 SCe LPG MR`15 E6 1.9t**	Nr Info-Ekspert:	**009-00551**
Wersja:	**Confort**	Rok produkcji:	**2019**

Wskazanie drogomierza	196873 km
Data pierwszej rejestracji	2019/03/29
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	1908 kg / 770 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2810 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/LPG)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 75kW (102KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Data oględzin	2026/11/25
Miejsce oględzin	Warszawa, ul. Szyszkowa 20

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	6	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, asymetryczne,	7	Tapicerka "Rollando"

pełne
3 Poduszka powietrzna kierowcy
4 Półka pod dachem w kabinie
5 System kontroli trakcji ESC
8 Tarcze kół stalowe 15"
9 Uchwyty do mocowania ładunków
10 Wspomaganie układu kierowniczego

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 +Hak holowniczy
2 Klimatyzacja
3 Pakiet Elektryczny poz.238,330,913
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
4 Radioodtwarzacz 2 Din CD/MP3
5 Relingi dachowe
6 Wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Austone Skadi SP-901	5,6	44
Przednie prawe:	*Barum Brillantis 2 185/65R15 92T	5,7	42
Tylne lewe:	*Trazano Snowmaster SW608 185/65R15 88H	2,4	89
Tylne prawe:	*Trazano Snowmaster SW608 185/65R15 88H	2,8	83

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 146 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 50 473 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -11,10%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd (-)

Sprzedaż wymuszona (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Hak - korozja
Lusterko L - zarysowania
Drzwi PL - odpryski
Błotnik TL - zarysowanie
Drzwi TL - odpryski, deformacja
Zderzak T- zarysowania
Opona TP - brak powietrza
Kołpak TP - zarysowania
Drzwi przesuwne P - deformacja, odprysk
Ślady po naklejkach na nadwoziu
Drzwi PP - zarysowania, wgniecenie
Błotnik PP - zarysowanie
Zderzak P - zarysowania
Pokrywa P - odpryski
Dach - odpryski
Fotel kierowcy - zabrudzony
Fotel pasażera - zabrudzony

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		120	

3	Błotnik przedni	L	140	
4	Drzwi przednie	L	140	
5	Poszycie boku	L	140	
6	Błotnik tylny	L	140	
7	Drzwi tyłu nadwozia		140	
8	Błotnik przedni	P	120	
9	Drzwi przednie	P	20	
10	Drzwi tylne	P	140	
11	Błotnik tylny	P	140	
12	Drzwi tyłu nadwozia		140	

JAZDA KONTROLNA

Wykonano próbę uruchomienia silnika - praca równomierna
Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych
Układ kierowniczy - bez uwag
Układ zawieszenia - bez uwag
Układ napędowy - bez uwag
Układ hamulcowy - bez uwag

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu
nie badano

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
nie badano

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu
nie badano

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
nie badano

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu