EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	ŁUKASZ PSZCZÓŁKA / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00896/26**
DATA:	13 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	55-300 KOMORNIKI, UL. LIPOWA 2

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	HYUNDAI
MODEL	i20 23-
NUMER REJESTRACYJNY	PK9167R
ROK PRODUKCJI	2024
NUMER VIN	NLHBM51H2RZ438937

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

PARTNER CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	12.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	12.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00896/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0162732

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	PK9167R / NLHBM51H2RZ438937
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	04.04.2024 / 30
ROK PRODUKCJI	2024
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	75093 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	35400 / 39693
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	HYUNDAI
MODEL	I20 23-
TYP	I20 1.2 PURE
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	HATCHBACK / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.04.2024 - 31.12.2025
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1197
MOC KW / KM	58 / 79
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNA / KATALIZATOR (3DROZNY)
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	M / 5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS+ESC+HAC+MCB
- ASYSTENT OSTRZEGANIA O OGRANICZENIACH PRĘDKOŚCI, INTELIGENTNY (ISLA)
- ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU (LKA), MONITOROWANIE POZIOMU UWAGI KIEROWCY (DAW)+ (LVDA)
- CZUJNIKI PARKOWANIA TYLNE
- FELGI ALUMINIOWE 15
- GŁOŚNIKI W DRZWIACH PRZEDNICH
- GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE
- GWARANCJA BEZ LIMITU KILOMETRÓW - 5 LAT
- ASSISTANCE 5 LAT
- ASYSTENT UNIKANIA KOLIZJI CZOŁOWYCH (FCA)
- BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA OTWARCIU DRZWI TYLNYCH PRZEZ DZIECI
- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW OBSZYTA SKÓRĄ
- FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- GŁOŚNIKI W DRZWIACH TYLNYCH
- GNIAZDO 12V
- HACZYKI DO MOCOWANIA BAGAŻU

- IMMOBILIZER
- KAMERA COFANIA Z DYNAMICZNYMI LINIAMI POMOCNICZYMI
- KANAPA TYLNA SKŁADANA W PROPORCJI 60:40
- KIEROWNICA OBSZYTA SKÓRĄ
- KIEROWNICA ZE STEROWANIEM RADIA
- KIERUNKOWSKAZY W LUSTERKACH BOCZNYCH
- KLAMKI WEWNĘTRZNE W KOLORZE CZARNYM
- KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
- KLIMATYZACJA MANUALNA
- KLUCZYK Z PILOTEM
- KOLUMNA KIEROWNICZA REGULOWANA W DWÓCH PŁASZCZYZNACH
- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BEZPŁATNA - 5 LAT
- LAKIER METALICZNY UNI MANGROVE GREEN
- LISTWY OKIENNE W KOLORZE CZARNYM
- LUSTERKA BOCZNE ELEKTRYCZNIE STEROWANE I PODGRZEWANE
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE NADWOZIA
- MOCOWANIA ISOFIX NA TYLNYCH FOTELACH
- NAWIEWY POWIETRZA W DRUGIM RZĘDZIE
- OPONY MICHELIN
- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY Z LUSTERKIEM
- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA PASAŻERA Z LUSTERKIEM
- OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
- OŚWIETLENIE DRUGIEGO RZĘDU
- OŚWIETLENIE PIERWSZEGO RZĘDU SIEDZEŃ
- OŚWIETLENIE PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
- PODUSZKI BEZPIECZEŃSTWA BOCZNE I KURTYNOWE
- PODUSZKI BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNIE
- PORT USB-C W KONSOLI CENTRALNEJ
- PÓŁKA ZAKRYWAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ
- PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU HAKA HOLOWNICZEGO
- REFLEKTORY PRZEDNIE HALOGENOWE (ŚWIATŁA MIJANIA I DROGOWE)
- SKRZYNIA BIEGÓW MANUALNA, 5-BIEGOWA
- SYGNALIZACJA SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM BLUETOOTH Z OBSŁUGĄ KOMEND GŁOSOWYCH
- SYSTEM MONITOROWANIA TYLNEJ KANAPY (RSA)
- SYSTEM MULTIMEDIALNY Z 10.25 EKRANEM DOTYKOWYM,DAB,NAWIGACJA FABRYCZNA Z USŁ. LIVE,BLUELINK,ACP,AA
- SYSTEM PODĄŻANIA NA PASIE RUCHU (LFA)
- SYSTEM RATUNKOWY ECALL
- SZYBY PRZEDNIE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE TYLNE
- ŚWIATŁA WŁĄCZANE AUTOMATYCZNIE
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TEMPOMAT
- UCHWYTY NA NAPOJE
- ZAGŁÓWKI TYLNE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- ZAMEK CENTRALNY, ALARM
- ZDERZAKI W KOLORZE NADWOZIA
- ZEGARY CYFROWE Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM 4.2"
- ZESTAW NAPRAWCZY WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE
- KIEROWNICA OBSZYTA SKÓRĄ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER PERŁOWY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	DĘBICA	FRIGO 2	185/65 R16	6,5
PL	DĘBICA	FRIGO 2	185/65 R16	6,3
TP	DĘBICA	FRIGO 2	185/65 R16	5,8
TL	DĘBICA	FRIGO 2	185/65 R16	5,9

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

KOŁO DOJAZDOWE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN PONADPRZECIĘTNY

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
SZYBA TYLNAPOKRYWY TYLNEJ	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN PONADPRZECIĘTNY

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
PODSUFITKA	ZARYSOWANIE

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:
ZDERZAK PRZÓD- TRWAŁE ZABRUDZENIE, KANAPA TYŁ -ZACIĄGNIĘCIE MATERIAŁU,

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	NIE WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	NIE		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	132
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


























































































































Menu
Czw. 01.10.2026 16:38
Radio/multimedia
wyt.


A/C


1 3 5
2 4 R
















Czw. 01.10.2026 16:39
Ustawienia
Ekran wyłączony
Menu
Klimatyzacja
Dźwięk
Połączenie urządzenia
Obraz
Przycisk
Ogólne
Wi-Fi


139
0
0.6
25°C


HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.
Contact Address: Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz 65428 Russelsheim Germany
MODEL i20 GL
TYPE P/C
TRANS AXLE PAINT TRIM
Y3H NNB
1560 kg
2470 kg
1- 900 kg
2- 870 kg
NLHBM51HZK438037
















































70


80


110


70


110


90









70


50


70

ZDJĘCIA USZKODZEŃ









































DOKUMENTY POJAZDU



EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

DOWÓD REJESTRACYJNY



DOWÓD REJESTRACYJNY

