Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/93674/26/10/06
Nr zlecenia/szkody: WU3468P(37/1916/22)7/00509/23
Data zlecenia: 06-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155562	**BMW, Seria 3 [G20/G80] 22-, M340d xDrive mHEV sport-aut**				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2993	340/250	automatyczna	171 198	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WU3468P(37/1...	WBA61FU020FP00956		29-12-2022/2022	16-12-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 16-10-2026

Miejsce oględzin:
Grójec
Metalowa 10
05-600 FUP Grójec

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wyś. wskaźników 12.3", wyś. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE,Bluetooth), Bak paliwa zwiększony, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dyferencjał M Sport, Dywaniki welurowe, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w przednim schowku, Grill atrapy chłodnicy srebrny matowy z ramką w perłowym chromie, wysoki połysk, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Lakier niemetalizowany, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy ozdobne aluminium Rhombicle w kolorze antracytowym M, Listwy progowe czarne, przednie z napisem M, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Oznaczenia modelu, Oświetlenie ambientowe (9 kolorów), Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne z funkcją Follow-Me-Home, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet lusterek (wewn. i kierowcy elektrochromatyczne,składane elektr.,funkcja parkingowa,pamięæ), Podsufitka M Antracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi, Przełącznik właściwości jezdnych, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą

przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Składane zagłówki tylne, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, Spojler tylny M, System alarmowy, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Układ kierowniczy sportowy, zmienny, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wyświetlacz panormiczny, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw głośników Hi-Fi z 10 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym), Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Asystent świateł drogowych, Lakier metalizowany, Pakiet M Sport Pro → [Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M, Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów), Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk], Reflektory adaptacyjne matrycowe LED z dynamicznymi funkcjami świetlnymi, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Zawieszenie adaptacyjne M, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanałowym wzmacniaczem o mocy 464W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nexen, NFERA SPORT SU2	225/45 18 95Y	6,5 mm
	lewe	Nexen, NFERA SPORT SU2	225/45 18 95Y	6,5 mm
tylna	prawe	Nexen, NFERA SPORT SU2	255/40 18 99Y	5,5 mm
	lewe	Nexen, NFERA SPORT SU2	255/40 18 99Y	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga		zarysowanie	
2	Opona		boczne nacięcie	
3	Felga		zarysowanie	
4	Dywanik LP		rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	41008494440	substancja	
2	Pokrywa przednia	41008494446	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41517482277	rysa/odprysk	
4	Okładzina zderzaka tylnego	51125A69635	nieprawidłowe pasowanie.	
5	Błotnik tylny L	41007493267	zarysowanie	
6	Tarcza koła tył R	36115A49EE6	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7




Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64