WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	132/25/06/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8586
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Laser medyczny DEKA SmartXide2 C40 MonaLisa Touch
Nr fabryczny:	UM8B1801B



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

Przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów. Przedmiotem wyceny jest laser medyczny DEKA SmartXide2 C40 MonaLisa Touch, dedykowany do zabiegów ginekologicznych. Służy do regeneracji i odmładzania intymnych narządów kobiety. Znajduje zastosowanie w branży medycznej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Laser medyczny
Producent:	DEKA
Model:	SmartXide2 C40 MonaLisa Touch
Numer fabryczny:	UM8B1801B
Rok produkcji:	2018

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Źródło:	CO2
Moc lasera:	40 W
Długość fali:	1064 nm
Wymiary urządzenia:	560x590x1620 mm
Waga:	95 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilajacy Włącznik nożny Kluczyk – 2 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Po uruchomieniu widoczny błąd uniemożliwiający włączenie dalszych opcji. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowica Scanner V2LR – brak,

- błąd komputera – przepływ,

Stan urządzenia określono jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, paszportu technicznego, dokumentacji serwisowej, technicznej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


2


2


2


2


2


2


1943
8 034108 510439
SMARTXIDE² C40
M103G1
DEKA
SmartXide² C40
REF M103G1
SN UM8B1801B
2018-05
95 kg
CE 0123





ITP
004943
SmartXide² C40


URZĄDZENIEM OPIEKUJE SIĘ
ITP
BIOMEDICAL COMPANY
ITP SERWIS
TERMIN NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:
2018
2019
2020








OTWÓR WYJŚCIOWY LASERA


SERVICE
AIR
USER ID
SCANNER
AUX


STOP
SmartXIDE² C40


DEKA


- SYSTEM FAULT -
Touch the screen to reset
DEKA


2