Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/77194/26/08/18
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 18-08-2026

**DEKRA Polska - Centrala**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**
BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**
**Leszek Zabrowarny (WSP)**
DEKRA Polska - współpraca O/Koszalin
**Radosław Józefowicz (WSP)**
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

# Ocena stanu technicznego pojazdu

| Eurotax-Kod EC | Marka, model, typ pojazdu | | | | Rodzaj nadwozia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0161299 | **MINI [BMW], Countryman [U25] 23-, C mHEV Linia Essential aut** | | | | KOM |
| Rodzaj silnika | Pojemność [ccm] | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów | Stan licznika [km] (odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1499 | 170/125 | automatyczna | 39 897 | 5/5 |
| Nr rej. pojazdu | Nr nadwozia (VIN) | | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech. | Lakier |
| ZS656TR | WMW11GA0407P10953 | | 20-09-2024/2024 | 20-09-2027 | czarny/UNI |

**Data oględzin:** 29-10-2026

**Miejsce oględzin:**
Bońkowscy Koszalin (CFM)
ul. Lniana 3
75-213 Koszalin

## Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard, Android Auto, Apple Car Play, Asystent parkowania z panoramiczną kamerą cofania, Asystent ruszania z miejsca, Asystent uwagi, Blokada drzwi po ruszeniu z miejsca, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik przebitej opony, Czujniki parkowania (PDC) z przodu i z tyłu, Dach w kolorze nadwozia, Dysze spryskiwaczy szyby przedniej podgrzewane, Dywaniki podłogowe welurowe, Felgi aluminiowe 17", Profile Spoke Grey, z ogumieniem 205/65, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie standardowe, Funkcja Start/Stop, Funkcje Braking readiness oraz Dry braking, Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo 12 V z przodu konsoli centralnej, Gwarancja na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Głośniki: 4 głośniki średniotonowe, 2 głośniki niskotonowe, Haczyki na torby (dwa) na panelu bagażnika, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszenie w drzwiach, Klapa bagażnika otwierana/zamykana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa (zawiera filtr kabinowy z aktywnym węglem), Kolumna kierownicy regulowana, Lakier metalizowany, Melting Silver III, Lampka do czytania ze sterowaniem dotykowym i oświetlenie otoczenia z przodu i tyłu, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, MINI Connected Base, MINI Interaction Unit (okrągły instrument centalny OLED, interfejs specyficzny dla MINI), Mocowania i-Size/ISOFIX na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych, Mocowanie Isofix/i-Size do fotelika dziecięcego na siedzeniu pasażera (w tym deaktywacja poduszki), Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w proporcjach 40:20:40, Oparcie tylnego siedzenia z regulacją nachylenia, Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulca, Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu, Ostrzeżenie przed kolizją z funkcją hamowania, Ostrzeżenie przy wysiadaniu, wykrywa zbliżające się obiekty (pojazdy, rowerzystów), Oświetlenie LED prawego i lewego lusterka kosmetycznego, Oświetlenie ambientowe konsoli środkowej, Oświetlenie ambientowe przestrzenia na nogi z przodu i tyłu, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie wejściowe przednich drzwi, Personal eSIM, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe w pierwszym i drugim rzędzie, Port USB typu C do ładowania i transmisji danych x2 w przedniej konsoli środkowej, Port USB typu C do ładowania x2 w tylnej konsoli środkowej, Połączenie alarmowe (Legal Emergency Call), Prędkościomierz z podziałką km/h, Radio cyfrowe DAB+, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe, czarne, Schowek na rękawiczki, Servotronic,

Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa, 7-biegowa, System monitorowania ciśnienia w oponach (elektroniczne monitorowanie dla każdej opony), System nawigacji MINI, Szyba tylna podgrzewana, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka z dwóch tkanin tekstylnych, Tarcze hamulcowe przednie i tylne, Teleservices, Tempomat z funkcją hamowania, Tryb "Green", Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli hamowania (DBC), Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Układ hamulcowy zintegrowany, Układ stabilności przyczepy, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, przycisk Start/Stop, Wycieraczki tylnej szyby, Zagłówki dla pasażerów z tyłu z regulacją wysokości, trzy, Zapobieganie kolizjom z tyłu (w razie nieuniknionych wypadków napinanie pasów, zamykanie okien), Zawieszenie standardowe, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth i funkcją audio streaming, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła tylne LED.

## Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18", Asteroid Spoke, z ogumieniem 225/55, Lakier metalizowany, Midnight Black II, Pakiet XS → [Fotele przednie ogrzewane, System alarmowy (monitorowanie pojazdu, czujnik przechyłu, syrena alarmowa), MINI Experiences Modes (oferują intensywne i zróżnicowane tryby nastroju i oświetlenia wnętrza), Taca do ładowania bezprzewodowego].

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 225/55 18 102Y | 5,0 mm |
| | lewe | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 225/55 18 102Y | 5,0 mm |
| tylna | prawe | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 225/55 18 102Y | 6,0 mm |
| | lewe | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 225/55 18 102Y | 6,0 mm |

## Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266zł)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | 150 - 200 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | 150 - 200 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | 150 - 200 |
| 4 | Słupek środkowy lewy | 150 - 200 |
| 5 | Słupek środkowy prawy | 150 - 200 |
| 6 | Dach | 150 - 200 |
| 7 | Drzwi przednie lewe | 150 - 200 |
| 8 | Drzwi przednie prawe | 150 - 200 |
| 9 | Drzwi tylne lewe | 150 - 200 |
| 10 | Drzwi tylne prawe | 150 - 200 |
| 11 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 200 |
| 12 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200 |
| 13 | Pokrywa bagażnika | 150 - 200 |

## Opis stwierdzonych uszkodzeń

### Do wymiany

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakładka zderzaka tylnego, dół | 51125A72FA0 | wgniecenie/odkształcenie | |
| 2 | Obicie półki tylnej | 51465A16006 | brak | |

### Do naprawy

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okładzina zderzaka przedniego | 51115A88BB7 | rysa/odprysk | 1.5 |

### Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak przedni k/e | K3 | | |

### Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Listwa ochronna rantu błotnika L | 51775A92986 | rysa/odprysk | |
| 2 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 41539634499 | rysa/odprysk | |
| 3 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | 41539634500 | rysa/odprysk | |
| 4 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L | 41529634501 | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | |
| 5 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R | 41529634502 | rysa/odprysk | |
| 6 | Lampa tylna LED, kpl. L | 63215A20505 | rysa/odprysk | |
| 7 | Błotnik tylny L | 41305A70D43 | rysa/odprysk | |
| 8 | Błotnik tylny R | 41305A70D44 | rysa/odprysk | |
| 9 | Listwa ochronna ściany bocznej L | 51775A0C173 | rysa/odprysk | |
| 10 | Podsufitka | 51445A4A378 | inne | |

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

## Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód



**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**
Konsola środkowa



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**
Dow. Rej. Str. 2




**Fot. 34**
Instrukcje



**Fot. 35**
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 36**
Kluczyki



**Fot. 37**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 39**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42**
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 43**
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 44**
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 45**
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 46**
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 47**
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 48**
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 51**
Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 52**
Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 53**
Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54**
Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 55**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 56**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 59**
Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 60**
Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 61**
Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**
Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 63**
Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 64**
Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**
Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 2




**Fot. 66**
Listwa krawędzi błotnika tyl L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 67**
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 68**
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 69**
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 70**
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 71**
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 72**
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**
Drzwi tylne L - Inne 1



**Fot. 74**
Drzwi tylne L - Inne 2



**Fot. 75**
Drzwi tylne L() - Inne 3



**Fot. 76**
Listwa błotnika przedniego L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 77**
Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 78**
Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 79**
Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 80**
Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 81**
Podsufitka - Inne 1




**Fot. 82**
Podsufitka - Inne 2



**Fot. 83**
Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 84**
Półka/roleta tylna - Inne 1



**Fot. 85**
Półka/roleta tylna - Inne 2