Nr zlecenia: 110/08/07/2026/Erste Leasing Zwroty Pokontraktowe z dnia: 2026/07/08

Zleceniodawca:
Erste Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W A U Z Z Z F 2 3 R N 0 1 2 4 9 0**
Marka:	**AUDI**	Nr rejestracyjny:	**GD8K867**
Model pojazdu:	**A6 Avant Quattro 40 TDi MR`23 E6d C8**	Nr Info-Ekspert:	**002-04017**
Wersja:	**advanced S tronic**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	31080 km
Data pierwszej rejestracji	2023/10/20
Data ważności badania technicznego	2026/10/20
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2425 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 150kW (204KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	34	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
2	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	35	Spoiler tylny
3	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa	36	System "Audi pre sense basic"
4	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne	37	System "Audi pre sense front"
5	Dywaniki przód/tył	38	System Audi Drive Select

6	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej	39	System Audi pre sense basic
7	Filtr p/pyłkowy	40	System automatycznej recyrkulacji powietrza
8	Fotele sportowe	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Głośniki 8 szt.	42	System kontroli trakcji ESC
10	Gniazdo 12V z tyłu	43	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation
11	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	44	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System Start/Stop
13	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyba przednia laminowana
14	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	47	Szyby termoizolacyjne
15	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	48	Światła do jazdy dziennej LED
16	Listwy progowe aluminiowe	49	Światła tylne LED
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Tapicerka tkaninowa "Rhythmus"
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 18" (40R)
19	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	52	Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
20	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	53	Układ kierowniczy progresywny
21	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	54	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
22	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	55	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
23	Osłony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym,po stronie kierowcy i pasażera	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
24	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	57	Wykładzina bagażnika
25	Podłokietnik przedni komfortowy	58	Wyłożenie podłogi bagażnika
26	Podsufitka tkaninowa	59	Zagłówki foteli przednich regulowane
27	Poduszka powietrzna kierowcy	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	61	Zawieszenie dynamiczne
29	Poduszki powietrzne boczne	62	Zbiornik AdBlue 12l
30	Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne	63	Zderzaki wzmocnione
31	Radio MMI plus	64	Zestaw naprawczy opon
32	Reflektory przednie LED	65	Zestaw narzędzi
33	Relingi dachowe	66	Złącze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV

2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica pokryta skórą

4 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
- Komputer pokładowy
- Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy

5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania

6 System Audi Music Interface
- System Audi Music Interface
- Złącze USB 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio System Bang & Olufsen Premium Sound 3D (dopłata)
2	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe, jedno lubdwukolorowe (dopłata)
3	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
4	Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
5	Kamera cofania
6	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
7	Kluczyk komfortowy + odblokowywanie bagażnika gestami
8	Oświetlenie wnętrza Ambiente
9	Pakiet Comfort (WFB)
10	Pakiet promocyjny Exterior (WEA)
11	Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim (dopłata)
	System rozpoznawania znaków drogowych
	Asystent utrzymania pasa ruchu
	Asystent omijania przeszkód
	Asystent skrętu
	Asystent wydajności
	Limiter prędkości
	Adaptacyjny asystent prędkości
	Adaptacyjny asystent jazdy
12	Reflektory przednie HD Matrix LED (dopłata)
	Układ zmywania reflektorów
	Kierunkowskazy dynamiczne
	Reflektory przednie HD Matrix LED cyfrowe
13	Szyba przednia ogrzewana
14	Tapicerka częściowo skórzana - kombinacja mikrofibra Dinamica łączona ze skórą (dopłata)
15	Tarcze kół aluminiowe 19" 10-ramienne (42R) równoległe (dopłata)
16	Układ regulacji tłumienia amortyzatorów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 245/45	R19	102Y	XL TURANZA T005 AO FP	7,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 245/45	R19	102Y	XL TURANZA T005 AO FP	7,0
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 245/45	R19	102Y	XL TURANZA T005 AO FP	6,0
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 245/45	R19	102Y	XL TURANZA T005 AO FP	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Marek Safiańczuk
Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100µm	
2	Dach		130µm	
3	Błotnik przedni	L	90µm	
4	Próg	L	110µm	
5	Drzwi przednie	L	120-140µm	
6	Drzwi tylne	L	100µm	
7	Błotnik tylny	L	130µm	

8	Błotnik przedni	P	80µm	
9	Próg	P	100µm	
10	Drzwi przednie	P	90µm	
11	Drzwi tylne	P	80µm	
12	Błotnik tylny	P	130µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikat: Check engine	do weryfikacji	
2	Akumulator		Rozładowany	Rozruch z zewnętrzengo źródła zasilania	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu