POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 511/11/2026/KB z dnia: 03.11.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **BMW**
Model pojazdu: **218i Active Tourer MR`22 E6d/e U06**
Wersja: **Luxury Line Steptronic**
VIN: **W B A 2 1 B X 0 4 0 7 P 2 0 7 0 5**
Nr rejestracyjny: **DW8YF32**
Nr Info-Ekspert: **003-06147**
Rok produkcji: **2024**



Wskazanie drogomierza	81453 km
Data pierwszej rejestracji	20.03.2024
Data ważności badania technicznego	20.03.2027
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	2015 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Przednia ozdobna osłona chłodnicy z listwami z satynowanegoaluminium
2	BMW Indywidual Exterieur Line - aluminium satynowe	29	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
3	Connected Package Professional	30	Przycisk Start/Stop
4	ConnectedDrive Services	31	Reflektory przednie LED
5	Czujnik deszczu	32	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	33	System Auto Start/Stop
7	Dywaniki welurowe	34	System dynamicznej kontroli trakcji DTC

8	Emergency call	35	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
9	Funkcja Follow-Me-Home	36	System operacyjny BMW 9.0
10	Hamulec postojowy elektromechaniczny	37	System Performance Control
11	Immobilizer	38	System stabilizacji toru jazdy DSC
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	39	Środkowa część wlotu powietrza w przednim zderzaku w stylu Lines z listwą ozdobną z satynowanego aluminium
13	Kolumna kierownicy regulowana	40	Światła do jazdy dziennej LED
14	Kontrola wydajności	41	Tapicerka Veganza perforowana
15	Kurtyny powietrzne boczne	42	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke, style 833 Bicolour
16	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	43	Teleservices
17	Listwy ozdobne matowe kwarcowo-srebrne, ziarniste	44	Tempomat z funkcją hamowania
18	Listwy progowe z napisem "BMW"	45	Trójkąt ostrzegawczy
19	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	46	Tuner radiowy cyfrowy DAB
20	Mocowanie fotelika dziecięcgo i-Size z przodu	47	Wykończenie z drewna szlachetnego Eukaliptus
21	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	48	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
22	Osłona tylnego zderzaka z listwą wykończeniową z satgynowanego aluminium	49	Zagłówki foteli przednich
23	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	50	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
24	Oświetlenie powitalne	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zawieszenie standardowe
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	53	Zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi w satynowanym aluminium
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	54	Zestaw naprawczy opon

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	BMW Live Cockpit Plus
	Kierownica wielofunkcyjna
	System nawigacji satelitarnej
	Radioodtwarzacz z RDS
	Bluetooth
	Moduł WiFi
	Łączność 4G LTE
	System operacyjny BMW 8.0
2	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio System Harmon Kardon Premium
	Wzmacniacz audio 360W
	Głośniki 12 szt.
2	Autoalarm
3	Brak dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
4	Fotel kierowcy aktywny
5	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
6	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
7	Hak holowniczy składany elektrycznie
8	Kierownica podgrzewana
9	Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
	Kierownica sportowa typu M
	Kierownica pokryta skórą

10 Lakier metalizowany Sparkling Copper Grey
11 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek tylko z Pakietem Premium/Innowacyjnym i lusterkiem wew. z funkcją aut. ściemiania
- Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne z funkcją obniżania podczas cofania
- Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża

12 Pakiet Travel
- Szyby tylne przyciemniane
- Dach panoramiczny
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Siedzenia tylne regulowane
- Relingi dachowe satynowe aluminium

13 Reflektory adaptacyjne LED
14 Rezygnacja z emblematu modelu
15 System Dostęp komfortowy tylko z Pakietem Premium/Innowacyjnym
16 Systemy asystujące kierowcy Plus (dopłata)
- Tempomat aktywny
- System wspomagania nagłego hamowania
- System ostrzegania o nadmiernej prędkości
- Asystent świateł drogowych
- System Stop & Go
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- System ostrzegający o ryzyku kolizji
- Asystent jazdy w korku

17 Szyby tylne przyciemniane w połączeniu z Pakietem Comfort
18 Taca doładowania bezprzewodowego tylko z Pakietem Innowacyjnym/Premium
19 Tarcze kół aluminiowe 19" "Multi- Spoke, style839, Bicolor (dopłata)
20 Zbiornik paliwa powiększony

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 225/45	R19	96W	P ZERO	5,4
Przednie prawe:	*PIRELLI 225/45	R19	96W	P ZERO	5,2
Tylne lewe:	*PIRELLI 225/45	R19	96W	P ZERO	5,2
Tylne prawe:	*PIRELLI 225/45	R19	96W	P ZERO	5,2

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Miękini (55-330) przy ul. Aukcyjnej 1. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w CEPiK.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 05.08.2026 r. przy przebiegu 76 550 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- nie znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 115 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – punktowe ubytki szkła
- pokrywa komory silnika – zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak przedni – miejscowe zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- reflektory – punktowe ubytki tworzywa klosza
- lusterko zewnętrzne prawe – płytkie zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe – ubytki powłoki lakierowej
- listwy ozdobne pionowe drzwi – zarysowania
- drzwi tylne prawe – płytkie zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak tylny – zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory bagażnika – zarysowania powłoki lakierowej
- lampy – zarysowania tworzywa klosza
- błotnik tylny lewy – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne lewe – zarysowania
- drzwi przednie lewe – punktowe wgniecenie, ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia, zarysowania eksploatacyjne
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – łagodne zarysowania
- kierownica – przetarcia
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia eksploatacyjne
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, głębokie zarysowania
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obręcze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):

Good Year 205/65 R16 95H UltraGripPerformance 8, 4szt. głębokość bieżnika 5,0 – 5,5 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 110 µm	
2	Dach		do 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 110 µm	
4	Próg	L	do 80 µm	

5	Słupek przedni	L	do 50 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 115 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 50 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 110 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 110 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 110 µm	
11	Próg	P	do 90 µm	
12	Słupek przedni	P	do 50 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 110 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 50 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 110 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 110 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 115 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu