Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/92296/26/10/01
Nr zlecenia/szkody: SK1E735(30/1598/24)7/17329/24
Data zlecenia: 01-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0161947
Producent	BMW
Model	XM 22-
Typ/wersja	XM 50e PHEV sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2620
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3220
Rozstaw osi 1/2	3105
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2998
Moc silnika [KM/kW]	313/230
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	SK1E735(30/1598/24)7/17329/24
VIN	WBS11CS0209X54893
Data 1. rejestracji	25-09-2024
Data nast. bad. techn.	25-09-2027
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	107 908 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Yokohama, Winter V906 Suv	275/35 23 104V	5,0 mm
	lewe	Yokohama, Winter V906 Suv	275/35 23 104V	5,0 mm
tylna	prawe	Yokohama, Winter V906 Suv	315/30 23 108V	6,0 mm
	lewe	Yokohama, Winter V906 Suv	315/30 23 108V	6,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Asystent hamowania
3. Asystent parkowania plus (system Surround View, Remote 3D View, rejestrator jazdy i kradzieży)
4. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
5. Asystent uwagi
6. Asystent świateł drogowych
7. BMW ID
8. BMW IconicSounds Electric, symulacja dźwięku napędu we wnętrzu pojazdu
9. BMW Live Cockpit Professional,nawigacja,zakrzywiony wyś. wskaźników 12.3" i dotyk. 14.9",Head-up
10. Bagażnik z dwuczęściową półką bagażową
11. Bateria wysokiego napięcia
12. Chłodzenie stacjonarne
13. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
14. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
15. Czujnik kolizji
16. Czujnik poziomu i klasy oleju
17. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key
18. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dzieæmi
19. Dyfuzor tylny w kolorze czarnym o wysokim połysku
20. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
21. Dywaniki podłogowe welurowe
22. Elementy ozdobne w kolorze czarnym, dwa tylne
23. Emblemat XM na osłonie chłodnicy, po lewej stronie
24. Felgi aluminiowe 21", Double-Spoke 918 M, z ogumieniem mieszanym
25. Filtr cząstek stałych
26. Fotele przednie i tylne ogrzewane
27. Fotele przednie wielofunkcyjne M, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, podświetlane logo
28. Fotele przednie z aktywną wentylacją
29. Fotele przednie z funkcją masażu
30. Funkcja Follow-Me-Home
64. Ochrona pieszych - pasywna
65. Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym
66. Ochrona przed uderzeniem bocznym
67. Ogranicznik prędkości
68. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
69. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
70. Opcje przechowywania w schowku na rękawiczki i schowku
71. Ostrzeżenie o włączonym świetle
72. Osłona chłodnicy z dwuczęściową ramką w kolorze Satined Aluminium,pozio. wsporniki czarne błyszczące
73. Osłony i okładziny nadkoli w kolorze czarnym o wysokim połysku
74. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe (15 zdefiniowanych wzorów w różnych kolorach)
75. Oświetlenie powitalne
76. Pakiet aerodynamiczny M
77. Pakiet dla niepalących
78. Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica)
79. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km
80. Panel deski rozdzielczej BMW Individual pokryty skórą Walknappa
81. Pasy bezpieczeństwa z paskami w barwach M
82. Poduszka komfortowa z alkantary dla drugiego rzędu siedzeń
83. Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu
84. Poduszki powietrzne boczne dla drugiego rzędu siedzeń
85. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
86. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
87. Podłokietnik przedni i tylni
88. Porty USB (1x Typ-A i 1x Typ-C z przodu, 2x Typ-C z tyłu konsoli centralnej)
89. Przewód Professional do szybkiego ładowania (tryb 3) do ładowania z gniazd publicznych
90. Przełącznik właściwości jezdnych
91. Real Time Traffic Information
92. Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam
93. Remote Services (Usługi zdalne)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

31. Gniazda 12V (2x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
32. Grafika na bocznej szybie wraz z czarnym pasem w kolorze czarnym z emblematem XM
33. Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 8 lat z limitem 160.000 km
34. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
35. Haczyki wielofunkcyjne
36. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
37. Immobilizer elektroniczny
38. In-Car Experiences
39. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto
40. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
41. Karta osobista eSIM
42. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa, z przyciskami M1/M2
43. Kierownica wielofunkcyjna
44. Klakson dwutonowy
45. Klapa bagażnika bez logo BMW
46. Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
47. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa z rozszerzonym zakresem funkcji
48. Kolumna kierownicy regulowana
49. Lakier metalizowany
50. Lampy tylne LED
51. Listwy ozdobne M Carbon Fibre
52. Listwy progowe z podświetlanym logo M, przód i tył
53. Listwy wykończeniowe dachu w kolorze czarnym o wysokim połysku
54. Loga BMW wykonane laserowo w lewej i prawej górnej części tylnej szyby
55. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
56. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją parkingową, asferyczne
57. Lusterka zewnętrzne specyficzne dla M
58. Lusterko wewnętrzne bezramkowe
59. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne
60. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
61. Nanofiltr do oczyszczania powietrza w przestrzeni pasażerskiej
62. Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
63. Obsługa za pomocą gestów
94. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
95. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic, 8-biegowa z dźwigienkami zm.biegów przy kierownicy
96. System Active Protection (odwracalne napinanie pasów, automatyczne zamykanie szyb)
97. System Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W
98. System Travel&Comfort (2x USB-C do ładowania i 2x przygotowania pod uchwyt wielofunkcyjny)
99. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
100. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny (ciśnienie i temperatura dla każdej opony)
101. System stabilizacji przyczepy
102. System zamykania z centralnym zamkiem
103. System łagodnego domykania drzwi
104. Szyby atermiczne
105. Szyby elektryczne
106. Szyby przeciwsłoneczne, mocniej przyciemnione szyby tylna i boczne tylne
107. Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń
108. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino
109. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
110. Tele Services
111. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
112. Uchwyty na napoje z regulacją temperatury
113. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
114. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
115. Układ hamulcowy sportowy M, czarny na wysoki połysk
116. Układ wydechowy sportowy
117. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
118. Wkładka klamki drzwi Prism optics w kolorze czarnym o wysokim połysku
119. Wloty powietrza zewnętrzne i centralne w zderzaku przednim w kolorze czarnym o wysokim połysku
120. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
121. Wykończenie elementów obłsugi galwanizowane
122. Zawieszenie adaptacyjne M Professional
123. Zestaw naprawczy do opon
124. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
125. Światła hamowania dynamiczne

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

1. Felgi aluminiowe 23", Star-Spoke 923 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym ..... -
2. Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie ..... -
3. Systemy asystujące kierowcy Professional ..... -
   Asystent kierowania i pasa ruchu
   Asystent pasa awaryjnego
   Asystent unikania kolizji
   Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną
   Asystent zatrzymania awaryjnego
   Asystent zmiany pasa ruchu
   System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu
   System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu
   System ostrzegania przed kolizją podczas opuszczania pojazdu
   System ostrzegania przed kolizją z tyłu
   System ostrzegania przed skrzyżowaniami z funkcją hamowania miejskiego
   Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa ..... -
Uszkodzenia stan ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Data: 19-10-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	200 - 300
3	Słupek przedni lewy	200 - 300
4	Drzwi przednie lewe	200 - 300
5	Dach	200 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	200 - 300
9	Ściana boczna lewa	200 - 300
11	Ściana boczna prawa	200 - 300
12	Drzwi tylne prawe	200 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	200 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	200 - 300
17	Błotnik przedni prawy	200 - 300

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elelktroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?
Nie.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

pojazd oklejony folią pomiar lakieru wykonany na folii. Na dachu bardzo liczne wgniecenia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.



Fot. 68.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.



Fot. 70.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.



Fot. 72.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.



Fot. 74.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.



Fot. 76.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.



Fot. 78.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.



Fot. 80.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.



Fot. 82.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.



Fot. 84.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.



Fot. 86.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl