Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/94951/26/10/09
Nr zlecenia/szkody: SK389YE(60/0057/23)7/13736/23
Data zlecenia: 09-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Zielkowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0149494
Producent	CUPRA
Model	Formentor 20-24
Typ/wersja	Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1560
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2110
Rozstaw osi 1/2	2680
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczana spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	SK389YE(60/0057/23)7/13736/23
VIN	VSSZZZKM8PR103320
Data 1. rejestracji	22-08-2023
Data nast. bad. techn.	22-08-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	118 897
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Magnetic Tech Matt/INNY

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm

lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 R 19 94W	4,0 mm

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
3. Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
4. Asystent pasa ruchu Lane Assist
5. Asystent świateł drogowych High Beam Assist
6. Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake
7. Bluetooth
8. CUPRA CARE - 5 lat gwarancji CUPRA
9. CUPRA CONNECT dla Media System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp 1rok)
10. CUPRA Drive Profile: 4 profili jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnka, wspomagania i skrzyni
11. Czujnik deszczu
12. Czujnik zmierzchu
13. Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
14. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
15. EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
16. ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
17. Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium
18. Felgi aluminiowe 18 CUPRA PERFORMANCE SILVER z ogumieniem 245/45
19. Fotele przednie podgrzewane
20. Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
21. Fotele sportowe
22. Full Link
23. Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
24. Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
25. Funkcja świateł autostradowych
26. Gniazdo 12V z przodu
27. HBA - Hydraulic Brake Assist
28. Hamulec postojowy elektromechaniczny
29. Kamera cofania
30. Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana
31. Kierownica z łopatkami zmiany biegów
32. Kieszeń w oparciu przednich foteli
33. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS
44. Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium
45. Ogranicznik prędkości
46. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
47. Oświetlanie powitalne LED w lusterkach bocznych
48. Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej
49. Oświetlenie drzwi LED
50. Oświetlenie drzwi bagażnika LED
51. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED
52. Podsufitka czarna
53. Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy
54. Podłoga bagażnika podwójna
55. Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną
56. Podłokietnik z tyłu
57. Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED
58. Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy
59. Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
60. Spojler tylny CUPRA w kolorze nadwozia
61. Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni
62. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
63. System Media Plus wyśw.10/Radio MP3/WMA/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy
64. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
65. System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
66. System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
67. System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
68. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
69. Szyby tylne przyciemniane
70. Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
71. TCS - system kontroli trakcji
72. Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi
73. Tempomat aktywny (ACC)
74. Tuner DAB
75. Tylne oparcie składane i dzielone
76. Uchwyt na napoje z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

34. Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
35. Lakier uni
36. Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu
37. Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
38. Lampy przednie LED
39. Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
40. Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
41. Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium
42. Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania
43. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
77. Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy
78. Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu
79. Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
80. Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd.w kolorze ciemnego aluminium i miedz
81. XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
82. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie drzwi bagażnika z pilota
83. Zderzaki dedykowane CUPRA
84. Światła do jazdy dziennej LED
85. Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Alarm z funkcją SAFE ..... -
2. Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED SPORT BLACK/SILVER czarne z elem. srebrnymi z ogum. 245/40 ..... -
3. Koło zapasowe dojazdowe ..... -
4. Lakier matowy ..... -
5. Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru ..... -
6. Pakiet Matrix LED ..... -
   - Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
   - Funkcja świateł autostradowych
   - Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
   - Lampy przednie Matrix LED z automatyczną regulacją natężenia
   - Lampy tylne LED zintegrowane z dynamicznymi kierunkowskazami
   - Światła do jazdy dziennej LED
   - Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
   - Oświetlanie powitalne LED w lusterkach bocznych
7. Pakiet wspomagania jazdy L dla samochodów z MediaSystem+ ..... -
   - Asystent świateł drogowych High Beam Assist
   - System monitorowania martwego pola Side Assist z funk.wsp. wyjazdu z miejsca parkingowego ExitAssist
   - Tempomat aktywny (ACC)
8. Poduszka kolanowa kierowcy oraz boczne poduszki z tyłu ..... -
9. System kamer 360 z widokiem z góry ..... -
10. System nagłośnienia Beats Audio 340W, 9 głośników, subwoofer, surround ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Ważność badania technicznego ..... -
Stan dbałości o pojazd ..... -
Stwierdzone, braki, usterki uszkodzenia ..... -
Konieczność wykonania przeglądu ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-10-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Maciej Zielkowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	80 - 120
2	Błotnik przedni lewy	80 - 120
3	Słupek przedni lewy	80 - 120
4	Drzwi przednie lewe	80 - 120
5	Dach	80 - 120
6	Słupek środkowy lewy	40 - 70
7	Próg lewy	40 - 70
8	Drzwi tylne lewe	80 - 120
9	Ściana boczna lewa	80 - 120
10	Pokrywa/klapa tylna	80 - 120
11	Ściana boczna prawa	80 - 120
12	Drzwi tylne prawe	80 - 120
13	Słupek środkowy prawy	40 - 70
14	Drzwi przednie prawe	80 - 120
15	Próg prawy	40 - 70
16	Słupek przedni prawy	80 - 120
17	Błotnik przedni prawy	80 - 120

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Książka serwisowa elektroniczna.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
Ograniczenia parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Immobiliser.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?
Nie.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Podczas oględzin udostępniono jeden kluczyk/i do pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Pojazd posiada charakterystyczne uszkodzenia natury eksploatacyjnej w postaci:
- punktowych odprysków;
- drobnych wierzchnich zarysowań powłoki lakierowej;
- śladów użytkowania tapicerki.

Pojazd przedstawiono do oględzin w stanie mokrym z zewnątrz. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń (ukrytych), których ujawnienie nie było możliwe w czasie oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl