

BMW SERIA 1
118i

VIN	**WBA7K310007N38646**
Rejestracja	**PZ4F112**
Przebieg	**84 604 km**
Grupa	**Po kontrakcie**
Pierwsza rejestracja	**25.10.2023**
Rok produkcji	**2023**

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	**21.08.2026 14:56:52**

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	**WBA7K310007N38646**	Transmission	**Przod**
Przebieg pojazdu	**84 604 km**	Kod ETG	**147893**
Typ nadwozia	**Hatchback**	Ilość siedzeń	**5**
Liczba drzwi	**5**	Rodzaj skrzyni biegów	**Automatyczny**
Pierwsza rejestracja	**25.10.2023**	Liczba biegów	**7**
Rodzaj paliwa	**Benzyna**	Kolor nadwozia	**Szary**
Marka	**BMW**	Lakier metaliczny/perłowy	**Tak**
Model	**SERIA 1**		

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	**1**	Oryginalny dowod rejestracyjny	**Tak**
Oryginalny klucz	**Tak**	Rodzaj książki serwisowej	**Ksiazka cyfrowa**
Instrukcja obsługi	**Tak**		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	**Tak**	Typ klimatyzacji	**Klimatyzacja automatyczna**
Szyby elektryczne tyl	**Tak**	Typ reflektorów	**Światła przednie LED**
Tempomat	**Tak**	Przykrycie części bagażowej	**Tak**
Fotele przednie podgrzewane	**Tak**	Liczba kabli do ładowania	**0**
Czujniki parkowania przednie	**Tak**	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	**Nie**
Czujniki parkowania tylne	**Tak**	GPS	**Tak**

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	2,0 mm	Michelin	225/45 R 17 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	2,0 mm	Michelin	225/45 R 17 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	2,0 mm	Michelin	225/45 R 17 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	2,0 mm	Michelin	225/45 R 17 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Kluczyk zaplonowy

Typ uszkodzenia	**Brak**
Wielkość	**Brakujący**
Tryb naprawy	**Wymiana**







2 | Wnetrze

Typ uszkodzenia	**Plama**
Wielkość	**>50%, lekki**
Tryb naprawy	**Czyszczenie**

Zewnętrze





3 | Pokrywa przednia

Typ uszkodzenia	**Odpryski od kamieni**
Wielkość	**<50%, lekki**
Tryb naprawy	**Brak naprawy**






4 | Zderzak przedni

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>15 cm - 20 cm**
Tryb naprawy	**Brak naprawy**




5 | Klapa bagażnika

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>4 cm - 6 cm**
Tryb naprawy	**Brak naprawy**





6 | Zderzak tylny

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>30 cm**
Tryb naprawy	**Brak naprawy**

UWAGI

Komentarze inspektora

Drobne zarysowania i odpryski.

Zdjęcia Podstawowe














