POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 396/11/2026/MW z dnia: 18.11.2026

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **MASERATI**
Model pojazdu: **Levante E6**
Wersja: **S GranSport**
VIN: **Z N 6 Y U 6 1 B 0 0 X 3 3 2 6 7 2**
Nr rejestracyjny: **ERA63651**
Nr Info-Ekspert: **326-00035**
Rok produkcji: **2019**



Wskazanie drogomierza	67463 km
Data pierwszej rejestracji	20.03.2019, (w Polsce: 23.03.2026)
Data ważności badania technicznego	21.03.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2780 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2979 ccm / 316kW (430KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	42	Podłokietnik tylny z 2 miejscami na kubek
2	Czarne wykkończenie świateł p/przeciwmielnych	43	Podłokietnik z wnęką na narty
3	Czujnik deszczu	44	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujnik jakości powietrza	45	Poduszka powietrzna pasażera
5	Czujnik zmierzchu	46	Poduszki powietrzne boczne
6	Czujniki parkowania - przód	47	Poduszki powietrzne kurtynowe
7	Czujniki parkowania - tył	48	Pokrywa bagażnika otwierana zdalnie
8	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	49	Przedni podłokietnik z podświetlanym i

			klimatyzowanym schowkiem, gniazdem 12 V i uchwytem na kubki
9	Dodatki w czaranym chromie	50	Reflektory przednie adaptacyjne Full LED Matrix (Q5EM)
10	Dolne części zderzaków oraz boczne progi w kolorze nadwozia	51	Schowek na rękawiczki po stronie pasażera, chłodzony z USB
11	Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie	52	System aktywnego dźwięku układu wydechowego
12	Dyferencjal o ogranicznym poślizgu	53	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
13	Dywaniki welurowe	54	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
14	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	55	System domykania drzwi Soft Close
15	+Fotel kierowcy podgrzewany	56	System kontroli ciśnienia w oponach
16	Fotel kierowcy z pamięcią ustawień	57	System kontroli jaazdy w ternie Off Road.
17	+Fotel pasażera podgrzewany	58	System nagłośnienia 8 głośników
18	Fotele przednie regulowane elektrycznie w 12 kierunkach	59	System regulacji zawieszenia
19	Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym	60	System stabilizacji Maserati
20	Hamulec postojowy elektromechaniczny	61	System stabilizacji toru jazdy ESC
21	Immobilizer	62	System wspomagania nagłego hamowania (BAS)
22	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	63	System wspomagania ruszania pod górę
23	Kierownica Sportowa pokryta skórą	64	System zapobiegający przycięciu palców przy zamykaniu szyb
24	Kieszenie w oparciach foteli przednich	65	Szyby przednie laminowane
25	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	66	Światła p/mgielne przednie LED
26	Klimatyzacja dwustrefowa	67	Tapicerka skórzana z przeszyciami
27	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	68	+Tarcze kół aluminiowe 21" Nereo
28	Konsola przednia z uchwytami na kubki, Media box, USB, AUX i czytnik kart SD	69	Tempomat aktywny
29	Końcówki układu wydechowego podwójne w kolorze czarnym	70	Tryb jazdy Sport
30	Krata wlotu powietrza czarna błyszcząca z chromowaną obwódką	71	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31	+Lakier metalizowany	72	Tylny spojler w kolorze nadwozia
32	Listwy progowe przednie i tylne stalowe	73	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
33	Logo Trident tłoczone/wyszyte na zagłówkach	74	Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym z tworzywa
34	Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne	75	Wyświetlacz 8,4" kolorowy, dotykowy
35	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	76	Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
36	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	77	Zapalniczka
37	Łopatki zmiany biegów przy kierownicy	78	Zawieszenie Adaptacyjne penumatyczne - Sport Skyhook
38	Nawigacja satelitarna	79	Zegarek Maserati w centralnej części deski rozdzielczej w kolorze niebieskim oraz chromowe wykończenie
39	Obudowa kluczyka aluminiowa	80	Zestaw naprawczy opon z kompresorem
40	Pasy bezpieczeństwa przednie tylne sportowe (Q6WG)	81	Zestawu wskaźników na pełnym czarnym tle, z białym podświetleniem. 7"
41	Pedały sportowe	82	Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 265/40	R21	105V	XL LM 005 4X4 TL	6,6
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 265/40	R21	105V	XL LM 005 4X4 TL	7,1
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 295/35	R21	107V	XL LM 005 TL 4X4	6,2
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 295/35	R21	107V	XL LM 005 TL 4X4	6,8

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarczynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie udostępniono historii serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- w jednej z zakładek znajduje się zapis „Odnotowano szkodę na pojeździe"
• 04/2023 r. - grupa części: uszkodzenie podwozia
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 09.07.2026 r. przy wskazaniach drogomierza 64000 km

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej na błotniku przednim lewym do 200 µm, drzwiach przednich lewych do 150 µm, błotniku tylnym lewym do 170 µm, pokrywie silnika do 280 µm, blotniku przednim prawym do 160 µm, blotniku przednim prawym do 150 µm, drzwiach przednich prawych do 150 µm, drzwiach tylnych prawych do 160 µm, blotniku tylnym prawym do 190 µm. Grubosc powłoki lakierowej rzędu 70 - 110 µm na pozostalych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne


- tapicerka fotela lewego przedniego - uszkodzenie materiału
- szyba czołowa – ubytki szkła, wymieniona
- słupek przedni lewy - punktowy ubytek powłoki lakierowej
- błotnik przedni prawy - zarysowanie powłoki lakierowej
- chlodnica - odksztalcona w czesci dolnej
- opona koła przedniego prawego - uszkodzenia eksploatacyjne
- drzwi tylne prawe - punktowe wgniecenie
- pokrywa schowka konsoli srodkowej - uszkodzenie uchwytu
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		260-280 µm	
2	Dach		100-110 µm	
3	Błotnik przedni	L	170-200 µm	
4	Próg	L	70-80 µm	
5	Słupek przedni	L	80-90 µm	
6	Drzwi przednie	L	140-150 µm	
7	Słupek środkowy	L	70-80 µm	
8	Drzwi tylne	L	180-230 µm	
9	Błotnik tylny	L	160-170 µm	
10	Słupek tylny	L	100-110 µm	
11	Błotnik przedni	P	150-160 µm	
12	Próg	P	70-80 µm	
13	Słupek przedni	P	80-90 µm	
14	Drzwi przednie	P	140-150 µm	
15	Słupek środkowy	P	70-80 µm	
16	Drzwi tylne	P	150-160 µm	
17	Błotnik tylny	P	140-190 µm	
18	Słupek tylny	P	100-110 µm	

19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-80 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49


Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54


Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73


Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77


Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90


Fot. nr 91


Fot. nr 92


Fot. nr 93


Fot. nr 94


Fot. nr 95


Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104


Fot. nr 105


Fot. nr 106


Fot. nr 107


Fot. nr 108


Fot. nr 109


Fot. nr 110


Fot. nr 111


Fot. nr 112




Fot. nr 113


Fot. nr 114


Fot. nr 115


Fot. nr 116


Fot. nr 117


Fot. nr 118


Fot. nr 119


Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154




Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu