POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 539/11/2026/KB z dnia: 17.11.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **BMW**
Model pojazdu: **X2 2.0 Diesel MR`24 E6d U10**
Wersja: **xDrive20d M Sport**
VIN: **W B A 5 1 G N 0 3 0 5 0 5 4 6 8 6**
Nr rejestracyjny: **PZ6E059**
Nr Info-Ekspert: **003-06706**
Rok produkcji: **2024**



Wskazanie drogomierza	65805 km
Data pierwszej rejestracji	03.10.2024
Data ważności badania technicznego	03.10.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2280 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Spryskiwacz kamery cofania
2	Asystent uwagi	31	Sygnał dźwiękowy dwutonowy
3	Czujnik deszczu	32	System Dynamic Brake Control (DBC)
4	Czujnik kolizji	33	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
5	Czytnik kart SIM	34	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	35	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	36	System ostrzegania przed kolizją czołową z interwencją hamulca
8	Dywaniki welurowe	37	System Performance Control

9	Funkcje Follow-Me-Home i Welcome	38	System Speed Limit Info
10	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System stabilizacji toru jazdy DSC o rozszerzonym zakresie
11	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	40	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
12	Hamulec postojowy elektromechaniczny	41	System Start/Stop
13	Kierownica wielofunkcyjna	42	Szyba tylna ogrzewana
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	Szyby regulowane elektrycznie
15	Kolumna kierownicy regulowana	44	Światła stop dynamiczne
16	Komputer pokładowy	45	Tempomat z funkcją hamowania
17	Kurtyny powietrzne boczne	46	Trójkąt ostrzegawczy
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Tuner radiowy cyfrowy DAB
19	Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych	48	Usługi TeleServices
20	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera zprzodu	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
21	Obramowania szyb czarne matowe	50	Wybór trybów jazdy
22	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	51	Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
23	Oświetlenie Ambiente	52	Zamek centralny
24	Podłokietnik przedni	53	Zbiornik paliwa powiększony
25	Poduszki powietrzne boczne przednie	54	Zestaw naprawczy opon
26	Połączenie alarmowe Emergency call	55	Zintegrowana instrukcja obsługi
27	Reflektory LED	56	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
28	Regulacja nachylenia w tym funkcja cargo drugiego rzędu siedzeń	57	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu
29	Spoiler tylny w kolorze czarnym o wysokim połysku		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Asystent parkowania
	Kamera cofania
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	System automatycznego parkowania samochodu
2	Audio system stereo z 6 głośnikami
	Głośniki 6 szt.
	Audio System
3	BMW Live Cockpit Plus
	System nawigacji satelitarnej
	Radioodtwarzacz z RDS
	System Bluetooth
	System obsługi głosowej
	Obsługa dotykowa
	Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
	BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5	Pakiet M Sport
	Fotele przednie sportowe
	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy
	Zawieszenie Adaptacyjne M
	Kluczyk w stylistyce M
	Napis "M" na bokach
	Lakier niemetalizowany "Alpine White"
	Listwy dachowe w kolorze nadwozia
	Podsufitka M w kolorze antracytowym
	Tablica przyrządów luksusowa
	Tarcze kół aluminiowe 19" "Double-spoke style 871 M" dwubarwne
	Kierownica M
	Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Veganza
	Wykończenie wewnętrzne listwami ozdobnymi Aluminium Hexacube Pale M
	Osłony progów zewnętrzne w stylistyce M
	Zderzak przód i tył w stylistyce M
6	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Dach panoramiczny
2 +Dodatkowy komplet kół
3 Fotele przednie aktywne
    Fotel kierowcy aktywny
    Fotel pasażera aktywny
4 Fotele przednie podgrzewane
    Fotel kierowcy podgrzewany
    Fotel pasażera podgrzewany
5 Hak holowniczy składany elektrycznie
6 Kierownica podgrzewana
7 Lakier BMW Individual "Frozen Pure Grey metelic" (dopłata)
8 Pakiet Innowacji (dopłata)
    Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
    Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
    System nawigacji satelitarnej
    Tempomat aktywny
    Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
    Autoalarm
    Radioodtwarzacz z RDS
    Kamera cofania
    Czujniki parkowania - przód
    System Bluetooth
    Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
    Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
    Czujniki parkowania - tył
    System Dostęp komfortowy
    System obsługi głosowej
    Asystent świateł drogowych
    System Stop & Go
    System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
    System Speed Limit Info
    Kamera Surround View
    Asystent zapobiegania kolizji
    System automatycznego parkowania samochodu
    System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
    Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
    Szyby z izolacją akustyczną
    Asystent zmiany pasa ruchu aktywny
    Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
    System hamowania awaryjnego
    Asystent kierowania i pasa ruchu
    Wyświetlacz BMW Head-Up
    Krata wlotu powietrza podświetlana Iconic Glow
    Reflektory LED adaptacyjne
    Obsługa dotykowa
    System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas otwierania drzwi jeżeli istnieje ryzyko kolizji
    Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
    BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
    Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża z logo BMW
9 Pakiet M Sport Pro (dopłata)
    Spoiler tylny M
    Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami M

Układ hamulcowy sportowy M, zaciski lakierowane na czerwony(wysoki połysk)
Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline" z rozszerzoną zawartością
Reflektory w stylistyce M Shadowline (ciemne obramowania wewnątrz)

10 Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
11 Szyby tylne przyciemniane
12 Tarcze kół aluminiowe 20" "BMW Individual multi-spoke style869 I" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	P ZERO	4,7
Przednie prawe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	P ZERO	4,5
Tylne lewe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	P ZERO	4,6
Tylne prawe:	*PIRELLI 245/40	R20	99Y	P ZERO	4,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Miękini (55-330) przy ul. Aukcyjnej 1. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- dodatkowa tablica rejestracyjna (wpis w dowodzie rejestracyjnym: „bagażnik")

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 01.10.2026 r. przy przebiegu 63 653 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- nie znajduje się wpis z podanym odczytem wskazań drogomierza

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 235 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej

w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – miejscowe pęknięcie, punktowe odpryski szkła
- pokrywa komory silnika – zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak przedni – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- reflektory – punktowe ubytki tworzywa klosza
- próg prawy – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe – ubytek i zarysowania powłoki lakierowej
- listwy ozdobne pionowe drzwi – zarysowania
- drzwi tylne prawe – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy – miejscowe zarysowanie powłoki lakierowej
- zderzak tylny – płytkie zarysowania powłoki lakierowej
- lampa lewa – zarysowania tworzywa klosza
- listwa krawędzi wnęki tylnego lewego koła – zarysowanie powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie lewe – ubytek i zarysowania powłoki lakierowej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej i listew ozdobnych
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – łagodne zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia eksploatacyjne
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obręcze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):
Pirelli 205/65 R17 100H Cinturato Winter, 4szt. głębokość bieżnika 5,0 – 5,5 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		od 190 do 200 µm	
2	Dach		od 190 do 210 µm	
3	Błotnik przedni	L	od 155 do 190 µm	
4	Próg	L	od 110 do 140 µm	
5	Słupek przedni	L	do 120 µm	
6	Drzwi przednie	L	od 180 do 200 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 120 µm	
8	Drzwi tylne	L	od 170 do 200 µm	
9	Błotnik tylny	L	od 160 do 210 µm	
10	Błotnik przedni	P	od 170 do 200 µm	
11	Próg	P	do 135 µm	
12	Słupek przedni	P	do 120 µm	
13	Drzwi przednie	P	od 150 do 190 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 120 µm	
15	Drzwi tylne	P	od 180 do 210 µm	
16	Błotnik tylny	P	od 190 do 235 µm	

17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		od 180 do 200 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19


Fot. nr 20



Fot. nr 21


Fot. nr 22



Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43


Fot. nr 44


Fot. nr 45


Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103


Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106


Fot. nr 107


Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu