POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 550/11/2026/KB z dnia: 2026/11/24

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **MERCEDES-BENZ**
Model pojazdu: **C 63S AMG MR`18 E6 205**
Wersja:
VIN: **W D D 2 0 5 2 8 7 1 F 8 3 0 2 7 4**
Nr rejestracyjny: **PO8XL72**
Nr Info-Ekspert: **022-10430**
Rok produkcji: **2018**



Wskazanie drogomierza	102723 km
Data pierwszej rejestracji	2020/01/02
Data ważności badania technicznego	2027/02/04
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2300 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	3982 ccm / 375kW (510KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	8 / widlasty
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Antena GPS
3	Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)
4	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist
5	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu AMG sterowana elektronicznie
6	Czujnik zmierzchu
7	Gaśnica
8	Głośniki 8 szt.
27	Schowek podświetlany
28	Sterownik AMG Dynamic Select
29	Stylizacja zewnętrzna AMG
30	Sygnalizacja niezapiętych pasów tylnych
31	Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych
32	System Eco Start/Stop
33	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
34	System hamulcowy Adaptive Brake z funkcją Hold

9	Informacja o ilości zapiętych tylnych pasów bezpieczeństwa	35	System Keyless-Go-starter
10	Klimatyzacja automatyczna Thermatic 2 strefowa	36	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	37	System ochrony pieszych
12	Kurtyny powietrzne boczne	38	System osuszania tarcz hamulcowych
13	Lusterka zewnętrzne asferyczne	39	Szyby atermiczne
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby barwione zielone
15	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	41	Światła hamowania adaptacyjne
16	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	42	Światła tylne LED
17	Moduł komunikacyjny (LTE)	43	Tarcze kół aluminiowe 19"/20" AMG 5 podwójnych ramion (RSW)
18	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	44	Tempomat
19	Opony letnie	45	Układ hamulcowy AMG high performance kompozytowy
20	Pakiet kierowcy AMG	46	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
21	Pedały aktywne	47	Wykończenie deski rozdzielczej i boczków drzwi skórą Artico
22	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	48	Zagłówki foteli przednich regulowane
23	Poduszki powietrzne boczne przednie	49	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
24	Przygotowanie do systemu Mercedes-Benz Link	50	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Radio Audio 20 GPS	51	Zbiornik paliwa 66l
26	Reflektory LED statyczne		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Fotele przednie z regulacją elektryczną wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną
	Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Pakiet AMG Exterior
	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
	Spoiler tylny AMG
	Układ hamulcowy AMG high performance
	Zawieszenie sportowe AMG Ride Control
	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu AMG sterowana elektronicznie
4	Pakiet AMG Interior
	Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium
	Pakiet oświetlenia wnętrza
	Dywaniki welurowe AMG
	Pasy bezpieczeństwa w kolorze crystal grey
	Nakładki metalowe progów podświetlane
	Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/DINAMICA czarna
	Nakładki metalowe progów z napisem "AMG"
	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera automatyczny
5	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
6	Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym
	Szyba tylna ogrzewana
	Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
7	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent zmiany pasa ruchu aktywny
2	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia(275)
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

Fotel kierowcy z pamięcią położenia
3 Fotele przednie AMG Performance
4 Kierownica AMG Performance pokryta mikrofibrą Dinamica
5 +Lakier metalizowany
6 Monitoring pojazdu
7 Nadkola poszerzone
8 Pakiet AMG Night (P60)
9 Pakiet foteli komfortowych (P65) dla pakietu P91
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową)
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)
10 Pakiet łączności (PBF) (dopłata)
System nawigacji satelitarnej SD
Rozszerzone funkcje nawigacji
11 Pakiet Premium Plus (PYO) (dopłata)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Audio System
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
Oświetlenie Ambiente
Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie
System COMAND Online
System Parktronic
Kamera 360°
Audio System Burmester Surround Sound
System Keyless-Go
System Keyless-Go-starter
Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
System świateł drogowych inteligentny Multibeam
System komfortowego zamykania pokrywy bagażnika
System Hands-Free Acces
System Parking Pilot
Wyświetlacz multimedialny
Wyświetlacz główny cyfrowy
Asystent świateł przednich Highbeam Assist Plus Adaptacyjny
12 Pakiet zabezpieczenia pojazdu
Autoalarm
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
13 Relingi dachowe czarne
14 System PRE-SAFE
15 System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Assist
16 System utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu "Distronic"
17 Szyby atermiczne, przyciemnione (dopłata)
Szyby atermiczne
Szyby przyciemniane
18 Szyby dźwiękoszczelne z izolacją termiczną dla wyświetlaczaHead-Up
19 +Tapicerka Nappa brązowa
20 Wykończenie wnętrza AMG włókno szklane matowe (H84) (dopłata)
21 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
22 Zegar analogowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/35	ZR19	(93Y)	PILOT SUPER SPORT	4,5
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/35	ZR19	(93Y)	PILOT SUPER SPORT	4,6
Tylne lewe:	*MICHELIN 285/30	ZR20	(99Y)	PILOT SUPER SPORT	3,5
Tylne prawe:	*MICHELIN 285/30	ZR20	(99Y)	PILOT SUPER SPORT	3,3

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Podczas oględzin nie udostępniono książki/historii serwisowej pojazdu.

Tylne koła wystają poza zewnętrzny obrys błotników, nie bedac w calosci osloniete przez elementy nadwozia

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
• 06.2022 r. - grupa części: szyby; strefa uszkodzenia: przód; kwota 3 000 – 3 250 PLN
• 03.2025 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia, oświetlenie zewnętrzne; strefa uszkodzenia: przód, prawy przód, lewy przód, lewa strona; kwota 47 000 – 48 000 PLN
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z dnia 12.07.2026 r. przy stanie drogomierza 95 000 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Stwierdzono nadmierną głośność pracy i dymienia z komory silnika. Praca na biegu jałowym równomierna. Stwierdzono ślady wycieków oleju silnikowego. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Elementy osprzętu silnika pracują z nadmierną głośnością. Metaliczne cykanie w komorze silnika. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu:
- pokrywa komory silnika od 180 do 210 µm (folia)
- błotnik przedni lewy od 280 do 300 µm (folia)
- drzwi przednie lewe od 310 do 340 µm (folia)
- wnęka przednia lewa od 170 do 200 µm (folia)
- drzwi tylne lewe od 190 do 210 µm (folia)
- wnęka tylna lewa od 170 do 200 µm (folia)
- błotnik tylny lewy od 190 do 210 µm (folia)
- pokrywa komory bagażnika od 190 do 230 µm (folia)
- błotnik tylny prawy od 200 do 210 µm (folia)
- drzwi tylne prawe od 190 do 230 µm (folia)

- wnęka tylna prawa od 160 do 200 µm (folia)
- drzwi przednie prawe od 210 do 230 µm (folia)
- wnęka przednia prawa od 180 do 195 µm (folia)
- błotnik przedni prawy od 210 do 260 µm (folia)
- dach od 220 do 230 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – po wymianie, odpryski szkła
- pokrywa komory silnika – punktowe ubytki i płytkie zarysowania
- zderzak przedni – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- lampa prawa – zarysowanie, nieszczelność klosza
- reflektory – nieszczelność klosza
- lusterko zewnętrzne prawe – zarysowania
- przednie prawe nadkole – uszkodzone, pęknięcia
- drzwi przednie prawe – miejscowe zarysowania
- drzwi tylne prawe – miejscowe zarysowania
- błotnik tylny prawy – zarysowania
- zderzak tylny – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory bagażnika – zarysowania
- błotnik tylny lewy – ubytki i miejscowe zarysowania
- drzwi tylne lewe – miejscowe zarysowania
- błotnik przedni lewy – ubytki
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej i listew ozdobnych
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia, miejscowe spękania przednich siedzisk, miejscowe odkształcenia
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- czujniki parkowania tylne – usterka, wykrywają przeszkodę pomimo jej braku
- komunikat o wymaganym przeglądzie A6 od 6 600 km
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		od 180 do 210 µm (fo	
2	Dach		od 220 do 230 µm	
3	Błotnik przedni	L	od 280 do 300 µm (fo	
4	Próg	L	od 170 do 200 µm (fo	
5	Słupek przedni	L	od 160 do 180 µm (fo	
6	Drzwi przednie	L	od 310 do 340 µm (fo	
7	Słupek środkowy	L	od 170 do 200 µm (fo	
8	Drzwi tylne	L	od 190 do 210 µm (fo	

9	Błotnik tylny	L	od 190 do 210 µm (fo	
10	Błotnik przedni	P	od 210 do 260 µm (fo	
11	Próg	P	od 160 do 200 µm (fo	
12	Słupek przedni	P	od 150 do 190 µm (fo	
13	Drzwi przednie	P	od 210 do 230 µm (fo	
14	Słupek środkowy	P	od 160 do 200 µm (fo	
15	Drzwi tylne	P	od 190 do 230 µm (fo	
16	Błotnik tylny	P	od 200 do 210 µm (fo	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		od 190 do 230 µm (fo	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24


Fot. nr 25


Fot. nr 26


Fot. nr 27


Fot. nr 28


Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37


Fot. nr 38


Fot. nr 39


Fot. nr 40


Fot. nr 41


Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu