POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 477/11/2026/KC z dnia: 05.11.2026

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **SWM**
Model pojazdu: **G03F 1.5 T MR`24 E6**
Wersja:
VIN: **L M 6 A A A A F 1 S X 5 0 4 3 8 2**
Nr rejestracyjny: **WW990AV**
Nr Info-Ekspert: **363-00019**
Rok produkcji: **2025**



Wskazanie drogomierza	903 km
Data pierwszej rejestracji	31.12.2025
Data ważności badania technicznego	31.12.2028
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Dop. masa całk.	1925 kg
Oznaczenie silnika	SWD15
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 81kW (110KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	Nawiew klimatyzacji na tylną kanapę
2	Immobilizer	12	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Interfejs Android Auto/Apple CarPlay	13	Poduszka powietrzna pasażera
4	+Kamera cofania	14	Poduszki powietrzne boczne
5	+Kierownica pokryta skórą	15	Połączenie alarmowe E-call
6	+Klimatyzacja	16	+Reflektory LED
7	Kurtyny powietrzne boczne	17	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
8	+Lakier metalizowany	18	Szyberdach sterowany elektrycznie
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie sterowane	19	Tapicerka ze skóry ekologicznej
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na	20	+Zamek centralny zdalnie sterowany

tylnych siedzeniach

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Czujniki parkowania - tył Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HAIDA 215/60	R17	96H	SCEPHP HD 668	7,9
Przednie prawe:	*HAIDA 215/60	R17	96H	SCEPHP HD 668	7,9
Tylne lewe:	*HAIDA 215/60	R17	96H	SCEPHP HD 668	7,9
Tylne prawe:	*HAIDA 215/60	R17	96H	SCEPHP HD 668	7,9

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin udostępniono:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Rok produkcji pojazdu przyjęto na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego.

Podczas oględzin nie udostępniono książki/historii serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- nie znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym – uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym - równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół. Nie stwierdzono zwiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 100 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, wyjątkiem:
- pokrywa komory bagażnika do 160 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieliczne, eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci płytkich zarysowań


- pokrywa komory silnika – pozostałości fabrycznych zabezpieczeń do transportu (pianka w narożnikach)
- lusterko zewnętrzne prawe – nieznaczne zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory bagażnika – pozostałości fabrycznych zabezpieczeń do transportu (pianka w narożnikach)
- tapicerka drzwi przednich lewych - zabrudzenie
- obręcze kół – nieznaczne uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładzina podłogowa i dywaniki – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 100 µm	
2	Dach		do 100 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 100 µm	
4	Próg	L	do 100 µm	
5	Słupek przedni	L	do 100 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 100 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 90 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 100 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 100 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 100 µm	
11	Próg	P	do 100 µm	
12	Słupek przedni	P	do 100 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 100 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 90 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 100 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 100 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 160 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1


Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29


Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu