POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Wycena pojazdu numer: 198/04/2026/KB z dnia: 2026/04/23

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **BMW**
Model pojazdu: **320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21**
Wersja: **xDrive M Sport Steptronic**
VIN: **W B A 3 1 F Z 0 X 0 F R 2 6 2 2 3**
Nr rejestracyjny: **PZ3T199**
Nr Info-Ekspert: **003-06460**
Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	137081 km
Data pierwszej rejestracji	2023/08/10
Data ważności badania technicznego	2026/08/10
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2320 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	50	Pedały i podnóżek M
2	Asystent uwagi	51	Podłokietnik centralny przedni regulowany
3	Autoalarm	52	Podłokietnik siedzeń tylnych
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	53	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
5	ConnectedDrive Services	54	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Czujnik deszczu	55	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	56	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	Dywaniki welurowe	57	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
9	Emergency call	58	Przycisk Start/Stop
10	Fotele przednie sportowe	59	Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome

11	Funkcja Follow-Me-Home	60	Reflektory LED
12	Głośniki 6 szt.	61	Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
13	Gniazdo 12V w przednim schowku	62	Schowek na rękawiczki
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	63	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
15	Immobilizer	64	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
16	Kierownica wielofunkcyjna	65	System Active Guard Plus
17	Klakson dwutonowy	66	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
18	Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane	67	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
19	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	68	System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami ozakazie wyprzedzania
20	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	69	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
21	Kolumna kierownicy regulowana	70	System przeładunkowy
22	Kontroler iDrive	71	System stabilizacji toru jazdy DSC
23	Końcówki układu wydechowego podwójne	72	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
24	Kurtyny powietrzne boczne	73	Szyby atermiczne
25	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	74	Światła tylne LED
26	Lampy tylne LED	75	Światło powitalne
27	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	76	Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
28	Listwy ozdobne aluminium Rhombicle	77	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon
29	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	78	Technologia SCR
30	Listwy progowe M z przodu	79	Teleservices
31	Logo M w zestawie wskaźników	80	Tempomat z funkcją hamowania
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	81	Trójkąt ostrzegawczy
33	Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX	82	Tuner radiowy cyfrowy DAB
34	Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym	83	Uchwyty na kubki z przodu
35	Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połyska	84	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
36	Obramowania Shadow Line BMW Individual	85	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
37	Obudowa lusterka w kolorze nadwozia	86	Wyświetlacz panoramiczny
38	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	87	Wyświetlanie punktu przesunięcia
39	Ochrona przed uderzeniem bocznym	88	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
40	Osłona wpuszczana na okno, matowa czarna	89	Zagłówki siedzeń tylnych składane
41	Osłony przeciwsłoneczne	90	Zamek centralny zdalnie sterowany
42	Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżania z funkcją hamowania w mieście	91	Zawieszenie sportowe M
43	Oświetlenie bagażnika	92	Zbiornik paliwa 59l
44	Oświetlenie powitalne	93	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
45	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	94	Zestaw naprawczy opon
46	Oświetlenie wewnętrzne	95	Zestaw narzędzi
47	Oznaczenie modelu	96	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
48	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	97	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
49	Pakiet schowków dodatkowych		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
2	Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
	Kierownica sportowa typu M
	Kierownica pokryta skórą
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Pakiet Connected Professional
	Serwis Real Time Traffic Information
	Usługi Concierge Services
	Usługi Connected Drive

Przygotowanie do Apple CarPlay
Usługi zdalne
System In-Car Experiences

5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie

6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent parkowania
2	Asystent świateł drogowych
3	Dach szklany panoramiczny
4	+Dodatkowy komplet kół
5	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
6	Hak holowniczy
7	Kierownica podgrzewana
8	Lakier metalizowany (dopłata)
9	Osobista eSim
10	Oświetlenie Ambiente
11	Pakiet bagażowy
12	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
13	Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
14	Relingi dachowe satynowe aluminium (dopłata)
15	Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
16	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
17	System Dostęp komfortowy
18	Systemy asystujące kierowcy (dopłata)
	System Speed Limit Info
	System ostrzegania przed kolizją z tyłu
	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
	Asystent martwego pola lusterek
	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
19	Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
20	Szyby tylne przyciemniane
21	Taca doaładowania bezprzewodowego
22	Tapicerka tekstylno-skórzana Sensatec (dopłata)
23	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 782 Bicolor" (dopłata)
24	Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
	Tempomat aktywny
	System Stop & Go
25	Układ kierowniczy sportowy zmienny
26	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne drewno dąb słojowany (dopłata)
27	Wykończenie zewnętrzne satynowe aluminium BMW individual

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 225/50	R17	98H	WIN.I*CEPT EVO2	5,5
Przednie prawe:	*HANKOOK 225/50	R17	98H	WIN.I*CEPT EVO2	5,2
Tylne lewe:	*HANKOOK 225/50	R17	98H	WIN.I*CEPT EVO2	3,5
Tylne prawe:	*HANKOOK 225/50	R17	98H	WIN.I*CEPT EVO2	2,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Miękini (55-330) przy ul. Aukcyjnej 1. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- dodatkowa tablica rejestracyjna (wpis w dowodzie rejestracyjnym: „bagażnik")

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 05.02.2026 r. przy przebiegu 103 397 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe"
• 01.2024 r. - grupa części: układ zawieszenia; strefa uszkodzenia: prawy tył;
kwota 4 750 – 5 000 PLN
• 03.2026 r. - grupa części: układy bezpieczeństwa czynnego, elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia, oświetlenie zewnętrzne, układ chłodzenia i klimatyzacji; strefa uszkodzenia: przód, prawy przód, lewy przód, prawa strona; kwota 50 000 – 51 000 PLN
- znajduje się wpis z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z dnia 29.02.2024 r. przy stanie drogomierza 27 900 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 130 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:
- drzwi przednie prawe od 165 do 190 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – zarysowania szkła, nieoryginalna
- zderzak przedni – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- próg prawy – zarysowania powłoki lakierowej
- słupek przedni prawy – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne prawe – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe – ubytki powłoki lakierowej na rancie tylnym


- drzwi tylne prawe – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy – zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak tylny – zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- pokrywa komory bagażnika – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy – zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – ubytki powłoki lakierowej na rancie tylnym
- drzwi przednie lewe – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – ubytki i miejscowe zarysowania powłoki lakierowej
- słupek przedni lewy – punktowe ubytki powłoki lakierowej w części dolnej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi - zabrudzenia i zarysowania eksploatacyjne
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej i listew ozdobnych
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – łagodne zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia eksploatacyjne, miejscowe zaplamienia i punktowy μm ubytek materiału przedniego lewego fotela
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obręcze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi, brak jednego emblematu producenta, rozcięcie na wewnętrznej stronie jednej opony):
Bridgestone 225/45 R18 95Y TURANZA T005, 4szt. głębokość bieżnika 3,5 – 4,0 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 130 µm	
2	Dach		do 130 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 130 µm	
4	Próg	L	do 90 µm	
5	Słupek przedni	L	do 100 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 130 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 100 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 130 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 130 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 130 µm	
11	Próg	P	do 90 µm	
12	Słupek przedni	P	do 100 µm	
13	Drzwi przednie	P	od 165 do 190 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 100 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 130 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 130 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 130 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2



Fot. nr 3


Fot. nr 4




Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9



Fot. nr 10


Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29


Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38


Fot. nr 39


Fot. nr 40


Fot. nr 41


Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49


Fot. nr 50


Fot. nr 51



Fot. nr 52


Fot. nr 53


Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56


Fot. nr 57


Fot. nr 58



Fot. nr 59


Fot. nr 60


Fot. nr 61


Fot. nr 62


Fot. nr 63


Fot. nr 64


Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84


Fot. nr 85


Fot. nr 86


Fot. nr 87


Fot. nr 88


Fot. nr 89


Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97


Fot. nr 98


Fot. nr 99


Fot. nr 100


Fot. nr 101


Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109




Fot. nr 110




Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu