Nr zlecenia: 98/10/09/2025/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 10.09.2025

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V F 7 S X H M R V R T 0 1 4 9 9 4**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**WY538XX**
Model pojazdu:	**C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4**	Nr Info-Ekspert:	**008-04937**
Wersja:	**Plus S&S**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	65817 km
Data pierwszej rejestracji	22.02.2024
Data ważności badania technicznego	22.02.2027
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1540 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 61kW (83KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Oświetlenie bagażnika
2	Airbump® z kolorowaną ramką	33	Oświetlenie wnętrza
3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	34	Podstawka na kubek
4	Asystent ruszania na wzniesieniu	35	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Coffee brake Alert	37	Poduszki powietrzne boczne przednie

7	Dach w kolorze nadwozia	38	Poduszki powietrzne kurtynowe
8	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem	39	Ramki szyb bocznych czarne matowe
9	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa, mieszek ze skaju	40	Reflektory Eco LED
10	Fasada deski rozdzielczej lakierwane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Fotel kierowcy regulowany manualnie	42	System kontroli ciśnienia w oponach
12	Gniazdo 12V	43	System REF
13	Kierownica z dekorami Chrome satin	44	System rozpoznawania znaków drogowych
14	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem	45	System wspomagania nagłego hamowania AFU
15	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo	46	Szyby barwione
16	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	47	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	48	Szyby tylne regulowane ręcznie
18	Komputer pokładowy	49	Światła do jazdy dziennej LED DRL
19	Kontrolka ciśnienia oleju	50	Światła p/mgielne przednie
20	Kontrolka temperatura wody	51	Tapicerka Mica Grey
21	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	52	Tarcze kół stalowe 16" + Steel&Style
22	Lampy tylne 3D	53	Wskaźnik przeglądów
23	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych	54	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
24	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)	55	Wspomaganie układu kierowniczego
25	Lusterka zewnętrzne podgrzewane	56	Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	57	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane manualnie	58	Zamek centralny
28	Obicia drzwi przednich z tworzywa	59	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Obrotomierz	60	Zestaw naprawczy opon
30	Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem	61	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi
31	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
- Głośniki 6 szt.
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- System Mirror Screen
- Ekran dotykowy 7"
- Citroën Connect Radio typu RCCA2
- Schoweki pod wyświetlaczem

2 Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
- Filtr p/pyłkowy
- Klimatyzacja automatyczna

3 Pakiet Automatyczny
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik deszczu
- Oświetlenie towarzyszące ""follow home"

4 Pakiet Bezpieczeństwa
- Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
- System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości

5 Pakiet Kolor czarny
- Dekoracja ramki halogenów

6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył
2	Lakier metalizowany "Gris Platinium"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 205/55 R16	NAVIGATOR	5,0
Przednie prawe:	*DĘBICA 205/55 R16	NAVIGATOR	5,0
Tylne lewe:	*DĘBICA 205/55 R16	NAVIGATOR	5,0
Tylne prawe:	*DĘBICA 205/55 R16	NAVIGATOR	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłoga bagażnika		Zarysowanie z wgnieceniem		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.
Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu